



UU1B5220865691355 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****R	Telefon:	541*****143	Tarih:	05.10.2026	Rapor No:	976944-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: H4B*****557

Plaka	34DDF112
Marka Model:	DACIA SANDERO
Model Yılı	2020
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	07.08.2020 / 07.08.2020
Muayene Geçerlilik	23.06.2023
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk:	GRİ (Füme-Metalik)
Motor CC / Gücü	898(cc) / 66(kw)
Kilometre	83.695

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****R Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: 13:26:55

İş Emri Bitiş Zamanı: 13:40:51

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

34DDF112 | 05.10.2026 | No: 976944 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play


oto ekspertiz

arabam.com



UU1B5220865691355 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(0) | ■ : Lokal Boyalı(0) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORIJINAL	[90 - 120]	
Kaput	ORIJINAL	[90 - 120]	
Sol Ön Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 120]	
Sol Ön Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]	
Sol Arka Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]	Çizik Var,
Sol Arka Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 120]	
Bagaj	ORIJINAL	[90 - 120]	
Sağ Arka Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 120]	
Sağ Arka Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]	Çizik Var,
Sağ Ön Kapı	ORIJINAL	[90 - 120]	Ayar Yapılmış, Ezik ve Gamzeler Var,
Sağ Ön Çamurluk	ORIJINAL	[90 - 120]	
Ön Tampon	ORIJINAL		Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ KİRLİ BAKILDI , ARAÇTA MUHTELİF EZİK ÇİZİK VE GÖÇÜKLER MEVCUT,



UU1B5220865691355 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[30 - 60]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[30 - 60]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[30 - 60]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[30 - 60]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[30 - 60]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 120]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[30 - 60]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		Kaplama Var Ölçüm Yapılamadı,
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		Kaplamalı Alan Ölçüm Yapılamadı,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LEKSPERTİZApp Store'dan
İndirGoogle Play
İNDİR

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34DDF112 | 05.10.2026 | No: 976944 | TSE: 34-HYB-21005



UU1B5220865691355 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kaskak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ





UU1B5220865691355 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	ORTA	[Üretim: 2019, Derinlik: 3mm] Çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	[Üretim: 2019, Derinlik: 3mm] Çatlama deformasyon var
Lastik (Sol Arka)	ORTA	[Üretim: 2019, Derinlik: 3mm] Çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	[Üretim: 2019, Derinlik: 3mm] Çatlama deformasyon var
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	ORTA	Sağ ön dış aks körüğünde yağlanma var
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Altıtan kontrol	İYİ	
V Kayışı Altıtan Görünen	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzıman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	



UU1B5220865691355 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları 1	Araç Fotoğrafları 2	Araç Fotoğrafları 3	Araç Fotoğrafları 4
Araç Fotoğrafları 5	Araç Fotoğrafları 6	KAPORTA / BOYA Sağ Arka Kapı	KAPORTA / BOYA Sağ Ön Kapı
KAPORTA / BOYA Ön Tampon	KAPORTA / BOYA Ön Tampon	MOTOR EKSPERTİZ Akü Testi	

Güvenilir



Detaylı



Tarafsız



PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

