



VF15R040H54073106 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Müşteri	R*****N	Telefon:	541*****143	Tarih:	17.06.2026	Rapor No:	860108-00166
---------	---------	----------	-------------	--------	------------	-----------	--------------

Araç Bilgisi

Motor No: K9K*****478

Plaka	34PE4891
Marka Model:	RENAULT CLIO
Model Yılı	2015
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / Düz
Tescil / İlk Tescil	02.04.2018 / 29.01.2016
Muayene Geçerlilik	04.10.2018
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk:	Beyaz
Motor CC / Gücü	1461(cc) / 55(kw)
Kilometre	119.150

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Yakıt Durumu: 1/4

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

MOTOR EKSPERTİZ

MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER)

Paket Fiyatı: 2.760,00₺

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R*****N Vergi / TC Numarası: Telefon: 541*****143	Ad Soyad / Ünvan: Vergi / TC Numarası: Telefon:	SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş Yeri Yetkilisi: Alpaz Tanrıverdi
Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Mersis Numarası: Ticaret Ünvanı: İşletme Adı: Yetki Belge Numarası:	Yetkili imza: Mersis Numarası: 0754047063100018 TSE: 34-HYB-21005 Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

İş Emri Başlama Zamanı: 12:29:49

İş Emri Bitiş Zamanı: 12:35:56

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34PE4891 | 17.06.2026 | No: 860108 | TSE: 34-HYB-21005

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery


App Store'dan

Google Play



VF15R040H54073106 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



■ : Orijinal | ■ : Boyalı(6) | ■ : Lokal Boyalı(1) | ■ : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[80 - 110]	
Kaput	ORİJİNAL	[80 - 110]	
Sol Ön Çamurluk	BOYALI	[80 - 110]	Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[80 - 110]	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[80 - 110]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[80 - 110]	
Bagaj	ORİJİNAL	[80 - 110]	
Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[80 - 110]	Boyalı,
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[80 - 110]	
Sağ Ön Kapı	BOYALI	[80 - 110]	Boyalı,
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI	[80 - 110]	Boyalı, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,



VF15R040H54073106 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[80 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Sağ Üst Direk	LOKAL B.	[80 - 110]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[50 - 70]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	BOYALI		

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan

Google Play



VF15R040H54073106 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	
Enjektör Kontrolü	İYİ	
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercolli Kontrol	ORTA	Hortum girişinde yağlanma var
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kaskak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	



VF15R040H54073106 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 5mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 5mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 5mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 5mm] .
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	ORTA	eğrilik var
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Alttan kontrol	İYİ	
V Kayışı Alttan Görünen	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	ORTA	Debriyaj pedalı sert
Şanzuman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	YOK	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	YOK	



VF15R040H54073106 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



Araç Fotoğrafları



1

Araç Fotoğrafları



2

Araç Fotoğrafları



3

Araç Fotoğrafları



4

Araç Fotoğrafları



5

Araç Fotoğrafları



6

MOTOR EKSPERTİZ



Akü Testi

Güvenilir

✓

Detaylı

✓

Tarafsız

✓

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
LEKSPERTİZApp Store'dan
İndirinGoogle Play
İNDİRİN

oto ekspertiz

arabam.com

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

34PE4891 | 17.06.2026 | No: 860108 | TSE: 34-HYB-21005