

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-03 11:47:09

Rapor id : SP887BAE848



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HUL291 - W1KLF0FBXRA011394 - MERCEDES BENZ E220 Otomatik Dizel - Kilometre : 58000

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞİMİŞ
- CD ÇIKMA DEĞİŞİMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞİMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI
- LD LOKAL DEĞİŞİMİŞ



?	Ön panel kontrolü	?	Arka panel kontrolü
?	Sol ön şase kontrolü	?	Sağ ön şase kontrolü
?	Sol ön podye kontrolü	?	Sağ ön podye kontrolü
?	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	?	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
?	Sol ön direk kontrolü	?	Sağ ön direk kontrolü
?	Sol orta direk kontrolü	?	Sağ orta direk kontrolü
?	Sol üst direk kontrolü	?	Sağ üst direk kontrolü
?	Sol arka şase kontrolü	?	Sağ arka şase kontrolü
?	Alt taban kontrolü	?	Havuz sacı kontrolü

Araç komple PPF kaplama
Sağ arka Çamurluk boyalı
Sol arka Çamurlukta kuru onarım mevcut
motor alt muhafazası sökülemedi

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-03 11:47:09
Rapor id : SP887BAE848



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HUL291 - W1KLF0FBXRA011394 - MERCEDES BENZ E220 Otomatik Dizel - Kilometre : 58000

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

✓	Motorda sesli - vuruntulu çalışma kontrolü	✓	Motorda üfleme kontrolü
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü	✓	Motor soğutma sistemi kontrolü
✓	Motor yağı durumu kontrolü	✓	Enjektör kontrolü
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	✓	Egzozda yağ dumanı kontrolü
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü	✓	Akümülatör kontrolü
✓	Görünen kayışların kontrolü	✓	Turbo kontrolü
✓	İntercooler kontrolü	✓	Egzoz sistemi kontrolü
✓	Yakıt sistemi kontrolü	✓	Marş sistemi kontrolü
✓	Ateşleme sistemi kontrolü	✓	Aks sistemi kontrolü
✓	Debriyaj kontrolü	✓	Direksiyon kontrolü
✓	Şanzıman kontrolü	✓	Otomatik şanzıman kontrolü
✓	Motor takozları kontrolü	✓	Triger kayışı kontrolü
✓	Eksantrik zinciri kontrolü	✓	Elektrik tesisatı kontrolü
✓	Klima sistemi kontrolü	✓	Kalorifer sistemi kontrolü
✓	Yakıt kaçakları kontrolü	✓	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü	✓	Motor genel durumu kontrolü

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2026-02-03 11:47:09

Rapor id : SP887BAE848




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HUL291 - W1KLF0FBXRA011394 - MERCEDES BENZ E220 Otomatik Dizel - Kilometre : 58000

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-03 11:47:09

Rapor id : SP887BAE848



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HUL291 - W1KLF0FBXRA011394 - MERCEDES BENZ E220 Otomatik Dizel - Kilometre : 58000

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü		✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü		✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2023	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2023
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2025	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2023

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-03 11:47:09

Rapor id : SP887BAE848



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HUL291 - W1KLF0FBXRA011394 - MERCEDES BENZ E220 Otomatik Dizel - Kilometre : 58000

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

bağlantı kurulamadı

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-03 11:47:09
Rapor id : SP887BAE848



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HUL291 - W1KLF0FBXRA011394 - MERCEDES BENZ E220 Otomatik Dizel - Kilometre : 58000

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



yapılan cs motor conta testi,sorunsuz.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 5)



Obd giris soketi sabit deęil baęlanılamadı



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 5)



Ön tamponda plastik parça kırık



Ön tamponda sürtme izleri var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 5)



Sağ arka çamurlukda boya atığı mevcut



Sol arka çamurlukda kuru onarım mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 5)



Ön tampon alt muhafazası hasarlı



Sağ ön çamurluk



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 5 / 5)



Sol ön çamurluk kaplamasında deforme





HASAR RAPORU

ŞASI NUMARASI



W1KLF0FBXRA011394

03.02.26 12:51:11

Araç Marka ve Model: MERCEDES E 220 d 4MATIC EDITION 1 EXCLUSIVE 9G-TRONIC

Şasi No: ***1394

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
03.04.2024	ERP-Çalinma	9.323,97 TL

Bu sorgu 03.02.2026 12:51 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: d3f1b59490670ec1d4d37ece075a093b

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

HASAR TARİHİ

DEĞİŞEN PARÇA

03.04.2024

VAR

[Sorgula](#)