

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-05-30 10:11:08
Rapor id : SP171AHC455



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 48AHE162 - TMAJB81AGMJ102974 - HYUNDAİ Tuscon 2021 Otomatik Dizel - Kilometre : 81330

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DİŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-30 10:11:08

Rapor id : SP171AHC455



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 48AHE162 - TMAJB81AGMJ102974 - HYUNDAİ Tuscon 2021 Otomatik Dizel - Kilometre : 81330

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

✓	Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü		✓	Motorda üfleme kontrolü
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü		✓	Motor soğutma sistemi kontrolü
✓	Motor yağı durumu kontrolü		✓	Enjektör kontrolü
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü		✓	Egzozda yağ dumanı kontrolü
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü		✓	Akümülatör kontrolü
!	Görünen kayışların kontrolü	kontrol önerildi.	✓	Turbo kontrolü
✓	İntercooler kontrolü		✓	Egzoz sistemi kontrolü
✓	Yakıt sistemi kontrolü		✓	Marş sistemi kontrolü
✓	Ateşleme sistemi kontrolü		✓	Aks sistemi kontrolü
✓	Debriyaj kontrolü		✓	Direksiyon kontrolü
✓	Şanzıman kontrolü		✓	Otomatik şanzıman kontrolü
✓	Motor takozları kontrolü		✓	Triger kayışı kontrolü
✓	Eksantrik zinciri kontrolü		✓	Elektrik tesisatı kontrolü
✓	Klima sistemi kontrolü		✓	Kalorifer sistemi kontrolü
✓	Yakıt kaçakları kontrolü		✓	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü		✓	Motor genel durumu kontrolü

Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi,herhangi bir problem yoktur. KAYIŞTA SES MEVCUT.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-05-30 10:11:08

Rapor id : SP171AHC455




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 48AHE162 - TMAJB81AGMJ102974 - HYUNDAİ Tuscon 2021 Otomatik Dizel - Kilometre : 81330

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-30 10:11:08

Rapor id : SP171AHC455



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 48AHE162 - TMAJB81AGMJ102974 - HYUNDAİ Tuscon 2021 Otomatik Dizel - Kilometre : 81330

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü		✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
!	Sol ön fren balata kontrolü	Sol ön fren balata kontrol.	!	Sağ ön fren balata kontrolü	Sağ ön fren balata kontrol.
!	Sol arka fren balata kontrolü	Sol arka fren balata kontrol.	!	Sağ arka fren balata kontrolü	Sağ arka fren balata kontrol.
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2017	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2017
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2017	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2017

ÖN ARKA BALATALAR DEĞİŞİM. LASTİKLER DEĞİŞİM

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-30 10:11:08

Rapor id : SP171AHC455



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 48AHE162 - TMAJB81AGMJ102974 - HYUNDAİ Tuscon 2021 Otomatik Dizel - Kilometre : 81330

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-30 10:11:08

Rapor id : SP171AHC455



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 48AHE162 - TMAJB81AGMJ102974 - HYUNDAİ Tuscon 2021 Otomatik Dizel - Kilometre : 81330

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



YAPILAN CS MOTOR CONTA TESTİ,SORUNSUZ.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model:HYUNDAİ TUCSON 1.6 CRDI ELITE DCT

Hasar Tarihi

Hasar Nedeni

Hasar Tutarı

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Görsel üzerinde "Araç Marka ve Model" ile belirtilen
"TMAJB81AGMJ102974" ile sorgulanan aracın geçmiş
HASAR KAYDI YOKTUR.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 7)




Sol ön çamurlukta çizik mevcut



Sol arka sis kırık



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 7)



Alt muhafaza hasarlı



Sol arka kapı sol arka çamurluk rötuş boyası ve ezikler mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 7)



Sağ 2 kapıda çizik mevcut



Sağ ön çamurlukta çizik ve rötuş boyası mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 7)



Ön tamponda ve sağ siste çizikler mevcut



Sağ aynada çizikler mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 5 / 7)



Ön kaputta çizikler mevcut



Ön kaputta çizik mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 6 / 7)



Sağ arka jant çizik



Sağ basamak kırık



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 7 / 7)



Sol basamak kırık



