

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-25 09:56:02


Rapor id : SP353CBG399



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16YS746 - WBA11AK00N7J96280 - BMW 218i 2021 Otomatik Benzin - Kilometre : 123883

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DİŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE MİNİMAL DÜZEYDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-25 09:56:02

Rapor id : SP353CBG399



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16YS746 - WBA11AK00N7J96280 - BMW 218i 2021 Otomatik Benzin - Kilometre : 123883

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

✓	Motorda sesli - vurunutlu çalışma kontrolü	✓	Motorda üfleme kontrolü	
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü	✓	Motor soğutma sistemi kontrolü	
✓	Motor yağı durumu kontrolü	✓	Enjektör kontrolü	
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	✓	Egzozda yağ dumanı kontrolü	
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü	✓	Akümülatör kontrolü	
✓	Görünen kayışların kontrolü	✓	Turbo kontrolü	
✓	İntercooler kontrolü	✓	Egzoz sistemi kontrolü	
✓	Yakıt sistemi kontrolü	✓	Marş sistemi kontrolü	
✓	Ateşleme sistemi kontrolü	✓	Aks sistemi kontrolü	
✓	Debriyaj kontrolü	✓	Direksiyon kontrolü	
✓	Şanzıman kontrolü	✓	Otomatik şanzıman kontrolü	
✓	Motor takozları kontrolü	✓	Triger kayışı kontrolü	
✓	Eksantrik zinciri kontrolü	✓	Elektrik tesisatı kontrolü	
✓	Klima sistemi kontrolü	✓	Kalorifer sistemi kontrolü	
✓	Yakıt kaçakları kontrolü	!	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü	kontrol önerildi.
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü	✓	Motor genel durumu kontrolü	

Araca araca yol testi yapıldı,şanzıman vites geçişleri kontrol edildi,herhangi bir problem yoktur.
Kartel bölgesinde Belirgin yağ kaçağı mevcut
İnter color borusunda yağ kaçağı mevcut

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-09-25 09:56:02

Rapor id : SP353CBG399




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16YS746 - WBA11AK00N7J96280 - BMW 218i 2021 Otomatik Benzin - Kilometre : 123883

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-25 09:56:02

Rapor id : SP353CBG399



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16YS746 - WBA11AK00N7J96280 - BMW 218i 2021 Otomatik Benzin - Kilometre : 123883

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü		✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü		✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
!	Sol ön jant lastik kontrolü	Sol ön jant lastik kontrol.	!	Sağ ön jant lastik kontrolü	Sağ ön jant lastik kontrol.
!	Sol arka jant lastik kontrolü	Sol arka jant lastik kontrol.	!	Sağ arka jant lastik kontrolü	Sağ arka jant lastik kontrol.

Lastikler 2022 tarihli yıpranmalar mevcut değişimleri gerekli

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-25 09:56:02
Rapor id : SP353CBG399



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16YS746 - WBA11AK00N7J96280 - BMW 218i 2021 Otomatik Benzin - Kilometre : 123883

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-25 09:56:02
Rapor id : SP353CBG399



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16YS746 - WBA11AK00N7J96280 - BMW 218i 2021 Otomatik Benzin - Kilometre : 123883

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan cs motor conta testi,sorunsuz.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-25 09:56:02
Rapor id : SP353CBG399



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16YS746 - WBA11AK00N7J96280 - BMW 218i 2021 Otomatik Benzin - Kilometre : 123883

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: BMW 218i GRAN COUPE SPORT LINE

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
02.08.2022	Çarpisma	8,219.00 TL
07.04.2022	Çarpisma	28,715.30 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 6)



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 6)



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 6)



Ön tamponda deforme be boya catlamları mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 6)



Kartel bölgesinde yağ kaçağı var



Lastiklerde doformeler mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 5 / 6)



İnter kolları borusunda yağ kaçağı var



Motor alt muhafazasında deformeler var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 6 / 6)



Jantlar da sürme izleri ve çizikler var



