


KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O** ORJİNAL
B BOYALI
İDB İÇ DİŞ BOYALI
STB SÖK TAK BOYALI
LB LOKAL BOYALI
D DEĞİŞMİŞ
ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
P PLASTİK
K KAPLAMA
C CAM
PY PARÇA YOKTUR
KS KASA
ST SÖK TAK AYAR
YB YARIM BOYALI
İNB İNCE BOYALI
LD LOKAL DEĞİŞMİŞ



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

Aracın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizikler mevcut



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-19 23:58:00
Rapor id : SP359HCH230



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NKK672 - VYFEDYHT4SJ663946 - FİAT Doblo Manuel Dizel - Kilometre : 12974

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER


✓	Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü	✓	Motorda üfleme kontrolü
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü	✓	Motor soğutma sistemi kontrolü
✓	Motor yağı durumu kontrolü	✓	Enjektör kontrolü
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	✓	Egzozda yağ dumanı kontrolü
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü	✓	Akümülatör kontrolü
✓	Görünen kayışların kontrolü	✓	Turbo kontrolü
✓	İntercooler kontrolü	✓	Egzoz sistemi kontrolü
✓	Yakıt sistemi kontrolü	✓	Marş sistemi kontrolü
✓	Ateşleme sistemi kontrolü	✓	Aks sistemi kontrolü
✓	Debriyaj kontrolü	✓	Direksiyon kontrolü
✓	Şanzıman kontrolü	✓	Otomatik şanzıman kontrolü
✓	Motor takozları kontrolü	✓	Triger kayışı kontrolü
✓	Eksantrik zinciri kontrolü	✓	Elektrik tesisatı kontrolü
✓	Klima sistemi kontrolü	✓	Kalorifer sistemi kontrolü
✓	Yakıt kaçakları kontrolü	✓	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü	✓	Motor genel durumu kontrolü

Araca yol testi yapıldı,şanzıman vites geçişleri kontrol edildi,herhangi bir problem yoktur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-19 23:58:00

Rapor id : SP359HCH230



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NKK672 - VYFEDYHT4SJ663946 - FİAT Doblo Manuel Dizel - Kilometre : 12974

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü	✓	Sağ ön amortisör kontrolü
✓	Sol arka amortisör kontrolü	✓	Sağ arka amortisör kontrolü
✓	Sol ön fren diski kontrolü	✓	Sağ ön fren diski kontrolü
✓	Sol arka fren diski kontrolü	✓	Sağ arka fren diski kontrolü
✓	Sol ön fren balata kontrolü	✓	Sağ ön fren balata kontrolü
✓	Sol arka fren balata kontrolü	✓	Sağ arka fren balata kontrolü
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü	✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü	✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü	✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-19 23:58:00

Rapor id : SP359HCH230



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NKK672 - VYFEDYHT4SJ663946 - FİAT Doblo Manuel Dizel - Kilometre : 12974

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan cs motor conta testi,sorunsuz.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-19 23:58:00

Rapor id : SP359HCH230



Alıcı:	OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR..	Araç:	34NKK672 - VYFEDYHT4SJ663946 - FIAT Doblo Manuel Dizel - Kilometre : 12974
--------	----------------------------	-------	--

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Böyle bir şasi numarası SBM kayıtlarında bulunmamaktadır.

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.5 100 BLUEHDI FL

Şasi No: ***3946

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 20.02.2026 00:01 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 6189b9a4432bbf40568374719d826da

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

Görsel üzerinde "Araç Marka ve Model" ile belirtilen
"VYFEDYHT4SJ663946" ile sorgulanan aracın geçmiş
HASAR KAYDI YOKTUR.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-19 23:58:00

Rapor id : SP359HCH230



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NKK672 - VYFEDYHT4SJ663946 - FİAT Doblo Manuel Dizel - Kilometre : 12974

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



