


KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O** ORJİNAL
B BOYALI
İDB İÇ DİŞ BOYALI
STB SÖK TAK BOYALI
LB LOKAL BOYALI
D DEĞİŞMİŞ
ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
P PLASTİK
K KAPLAMA
C CAM
PY PARÇA YOKTUR
KS KASA
ST SÖK TAK AYAR
YB YARIM BOYALI
İNB İNCE BOYALI
LD LOKAL DEĞİŞMİŞ



✓	Ön panel kontrolü		✓	Arka panel kontrolü
✓	Sol ön şase kontrolü		✓	Sağ ön şase kontrolü
✓	Sol ön podye kontrolü		✓	Sağ ön podye kontrolü
✓	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü		✓	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓	Sol ön direk kontrolü		✓	Sağ ön direk kontrolü
✓	Sol orta direk kontrolü		✓	Sağ orta direk kontrolü
!	Sol üst direk kontrolü	Lokal boyalı.	✓	Sağ üst direk kontrolü
✓	Sol arka şase kontrolü		✓	Sağ arka şase kontrolü
✓	Alt taban kontrolü		✓	Havuz sacı kontrolü



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-16 12:36:16
Rapor id : SP908EFB723



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34MDE823 - VF1RFB00273434462 - RENAULT Megane Otomatik Dizel - Kilometre : 14721

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

☒	Motorda sesli - vuruntulu çalışma kontrolü	☒	Motorda üfleme kontrolü
☒	Motor soğutma sıvısı kontrolü	☒	Motor soğutma sistemi kontrolü
☒	Motor yağı durumu kontrolü	☒	Enjektör kontrolü
☒	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	☒	Egzozda yağ dumanı kontrolü
☒	Egzozda partikül dumanı kontrolü	☒	Akümülatör kontrolü
☒	Görünen kayışların kontrolü	☒	Turbo kontrolü
☒	İntercooler kontrolü	☒	Egzoz sistemi kontrolü
☒	Yakıt sistemi kontrolü	☒	Marş sistemi kontrolü
☒	Ateşleme sistemi kontrolü	☒	Aks sistemi kontrolü
☒	Debriyaj kontrolü	☒	Direksiyon kontrolü
☒	Şanzıman kontrolü	☒	Otomatik şanzıman kontrolü
☒	Motor takozları kontrolü	☒	Triger kayışı kontrolü
☒	Eksantrik zinciri kontrolü	☒	Elektrik tesisatı kontrolü
☒	Klima sistemi kontrolü	☒	Kalorifer sistemi kontrolü
☒	Yakıt kaçakları kontrolü	☒	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
☒	Su - sıvı kaçakları kontrolü	☒	Motor genel durumu kontrolü

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2026-02-16 12:36:16

Rapor id : SP908EFB723




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34MDE823 - VF1RFB00273434462 - RENAULT Megane Otomatik Dizel - Kilometre : 14721


FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-16 12:36:16

Rapor id : SP908EFB723



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34MDE823 - VF1RFB00273434462 - RENAULT Megane Otomatik Dizel - Kilometre : 14721

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
!	Sol ön fren diski kontrolü	Sol ön fren diski kontrol.	!	Sağ ön fren diski kontrolü	Sağ ön fren diski kontrol.
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
!	Sol ön fren balata kontrolü	Sol ön fren balata kontrol.	!	Sağ ön fren balata kontrolü	Sağ ön fren balata kontrol.
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2024	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2022
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2024	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2024

Frendisleri ve balatalar orta seviyede

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-16 12:36:16
Rapor id : SP908EFB723



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34MDE823 - VF1RFB00273434462 - RENAULT Megane Otomatik Dizel - Kilometre : 14721

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan cs test sonucu temiz



HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN ICON 1.5 BLUEDCI EDC 115 FAZ2

Şasi No: ***4462

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
15.10.2024	ERP-Çarpma	16.150,00 TL

Bu sorgu 16.02.2026 12:38 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: d67d45f7a8da03637f4e58fd737d6c6

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 2)



Sağ arka kapı



Sağ ön kapı



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 2)



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO160

soeppro®

Sol ön ve arka kapıda göçük var



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO362

soeppro®



