

EKSPERTİZ NO 20261016095813

PLAKA 34EIR886

ŞASE NO VF1HJD40867388756

TARİH 16.10.2026 09:58

SAYFA 01/14

BAYİ BİLGİLERİ

Bayi Adı : KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A
NİLÜFER/BURSA

Bayi No : 16-14 Telefon No : 05352043508
Mersis No : - HYB No : 16-HYB-4322

SATICI BİLGİLERİ


Ad/Soyad : OTOPOINT
Telefon no. : 02222222222
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad : OTOPOINT
Telefon no. : 01231231231
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA : 34EIR886
MARKA : DACIA
MODEL : DUSTER
ÜRETİM YILI : 2021
ŞASE NO : VF1HJD40867388756
MOTOR HACMİ : 1461 cc
MOTOR GÜCÜ : 154 hp
VİTES TÜRÜ : Manuel
YAKIT TÜRÜ : Dizel
ARAÇ RENGİ : BEYAZ
GİRİŞ KİLOMETRE : 140.881
ÇIKIŞ KİLOMETRE : 140.881
GİRİŞ TARİHİ : 16.10.2026 09:58
ÇIKIŞ TARİHİ : 16.10.2026 10:19



OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ İÇERİĞİ

DİNAMOMETRE	: YOK	✗
FREN	: YOK	✗
SÜSPANSİYON	: YOK	✗
YANAL KAYMA	: YOK	✗
KAPORTA	: VAR	✓
İÇ EKSPERTİZ	: YOK	✗
DIŞ EKSPERTİZ	: YOK	✗
OBD	: VAR	✓
HAVA YASTIĞI	: YOK	✗
MOTOR CONTA TESTİ	: VAR	✓
HASAR SORGULAMA	: VAR	✓
KİLOMETRE SORGULAMA	: VAR	✓



Kilometre sorgusu ve hasar sorgusu yapılmıştır.

Yol testi yapıldı mı? ☐
Ruhsat aslı görüldü mü? ☐
Kilometre sorgusu yapıldı mı? ☐

Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı? ☐
Yol yardımı yapıldı mı? ☐
Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı? ☐



Verilen bilgiler, Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın o anki durumu incelenir ve raporlanır. Sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için satış öncesi ekspertiz tarafından tespit edilen arızaların ve periyodik bakımların gereği yerine getirilmelidir. Kullanıcı hatalarına bağlı, bakım periyotlarına uyulmayan ve satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Elektrikli, hibrit, turbo ve atmosferik motorlarda yapılan değişikliklerden, farklı yakıt kullanımından ve düzensiz bakımdan firmamız sorumlu değildir. Ekspertiz sonrası ortaya çıkan arızalar ile motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu rapor geçersizdir. Triger, airbag ve kapalı aksam kontrolleri yapılamamaktadır. Kullanıcı tarafından gözlemlenebilecek arızalar (soğuk havalarda ilk çalışma esnasında ısıtma arızaları, enjektör sesleri, duman atma; uzun mesafelerde yağ ve su eksilmesi; sıcak motorda şanzıman ve motorda harici ses, sarsıntı) oluşabilmektedir. Operatör tarafından kontrol harici olan arızalar gözlemlenemez, kullanıcı sorumludur. Sadece yol testinde görülebilen arızaların (aks, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel olarak talep edilebilir. Dijital ölçüm aletlerinin sonuçları üretici firmalardan kaynaklı değişiklik gösterebilir. Dış karoser kontrollerinde yüzeyel katkılar ve kir, ölçüm sonucunda hataya sebep olabilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur.



ALICI MÜŞTERİ
İSİM / İMZA



ARAÇ RUHSAT SAHİBİ (ALICI)
İSİM / İMZA



BAYİ KAŞE / İMZA



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

“Doğru Karar Ustası...”

CE

TÜV AUSTRIA

ISO 9001

YERLİ ÜRETİM



TARİH / SAAT	16.10.2026 09:58 – 16.10.2026 10:19	BAYİ NO	16-14	ŞASİ NO	VF1HJD40867388756
EKSPERTİZ NO	20261016095813	MARKA	DACIA	MODEL	DUSTER / 2021

OTOPPOINT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
KAPORTA PAKETİ

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORJİNAL
TADİLAT BOYALI	HASARLI	SÖK-TAK	PLASTİK / FİBER

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

MÜŞTERİ AD SOYAD
OTOPPOINT

BAYİ KAŞE / İMZA

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

SAYFA

02 / 14



TARİH / SAAT
16.10.2026 09:58 –
16.10.2026 10:19

EKSPERTİZ NO
20261016095813

BAYI NO
16-14

MARKA
DACIA

ŞASİ NO
VF1HJD40867388756

MODEL
DUSTER / 2021

OTOPPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

Kaporta Raporu

ORJİNAL

11

BOYALI

3

İŞLEMLİ

1

DEĞİŞEN

2

TOPLAM PARÇA

17

DIŞ GÖVDE PARÇALARI

Ön Panel	ORJİNAL	Arka Panel	HASARLI
Ön Tampon Demiri	ORJİNAL	Arka Tampon Demiri	ORJİNAL
Ön Kaput	ORJİNAL	Bagaj Kapağı	DEĞİŞEN
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	Sağ Ön Çamurluk	BOYALI-İŞLEMLİ
Sol Ön Kapı	YARIM BOYALI	Sağ Ön Kapı	ORJİNAL
Sol Arka Kapı	ORJİNAL	Sağ Arka Kapı	ORJİNAL
Sol Arka Çamurluk	ORJİNAL	Sağ Arka Çamurluk	BOYALI-İŞLEMLİ
Sol Marşpiyel	ORJİNAL	Sağ Marşpiyel	ORJİNAL
Tavan	ORJİNAL		

KAPORTA PARÇALARI

Sol Ön Cam Direği	ORJİNAL	Sağ Ön Cam Direği	ORJİNAL
Sol Arka Direk	ORJİNAL	Sağ Arka Direk	ORJİNAL
Sol Orta Direk	ORJİNAL	Sağ Orta Direk	ORJİNAL
Sol Orta İç Direk	ORJİNAL	Sağ Orta İç Direk	ORJİNAL
Sol Ön İç Direk	ORJİNAL	Sağ Ön İç Direk	ORJİNAL
Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORJİNAL	Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORJİNAL

YÜZEY BULGULARI

Dolu İzleri	Yok
Ezikler ve Çizikler	VAR

TESPİT EDİLEN PARÇALAR

Arka Panel	HASARLI	Sağ Ön Çamurluk	BOYALI-İŞLEMLİ
Bagaj Kapağı	DEĞİŞEN	Sol Ön Kapı	YARIM BOYALI
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	Sağ Arka Çamurluk	BOYALI-İŞLEMLİ



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KAPORTA
03 / 14

TARİH / SAAT 16.10.2026 09:58 –
16.10.2026 10:19

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO VF1HJD40867388756

EKSPERTİZ NO 20261016095813

MARKA DACIA

MODEL DUSTER / 2021

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

TAŞIYICI YAPI

İç Gövde Raporu

Şase, podye, kılıç sacı ve iç basamaklar gibi taşıyıcı parçaların kontrolü. Bu parçalardaki bulgu, araç gövdesinin bütünlüğü hakkında dış panellerden daha belirleyicidir.

ŞASE BÜTÜNLÜĞÜ

1 adet Hasarlı - 1 adet Ezik Ve Göçükler

KONTROL EDİLEN PARÇA

18

ŞASE VE YAPISAL PARÇALAR

Ön Panel	ORİJİNAL	Arka Panel	HASARLI
Alt Taban Sacı	ORİJİNAL	Bagaj Havuzu	EZİK VE GÖÇÜKLER
Sol Kılıç Sacı	ORİJİNAL	Sağ Kılıç Sacı	ORİJİNAL
Sol Ön Podye	ORİJİNAL	Sağ Ön Podye	ORİJİNAL
Sol Ön Şase	ORİJİNAL	Sağ Ön Şase	ORİJİNAL
Sol Arka Podye	ORİJİNAL	Sağ Arka Podye	ORİJİNAL
Sol Arka Şase	ORİJİNAL	Sağ Arka Şase	ORİJİNAL
Sol Ön İç Basamak	ORİJİNAL	Sağ Ön İç Basamak	ORİJİNAL
Sol Arka İç Basamak	ORİJİNAL	Sağ Arka İç Basamak	ORİJİNAL

USTA NOTLARI



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

İÇ GÖVDE
04 / 14

TARİH / SAAT 16.10.2026 09:58 –
16.10.2026 10:19

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO VF1HJD40867388756

EKSPERTİZ NO 20261016095813

MARKA DACIA

MODEL DUSTER / 2021

OTOPPOINT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

MOTOR & AKTARMA

Motor Mekanik Kontrolü

Motor, şanzıman ve süspansiyon bileşenlerinin çalışma kontrolü.

SAĞLAM

27

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

27

TÜM KONTROLLER

■ NORMAL

KONTROL

DURUM

USTA GÖRÜŞÜ

Motor Buharı

İYİ

Ateşleme Sistemi

İYİ

Yakıt Sistemi

İYİ

Motor Yağı Seviyesi

İYİ

Motor Harici Ses

İYİ

Motor Soğutma Suyu

İYİ

Motor / Şanzıman Kulakları

İYİ

Motor Üst Külbütör

İYİ

Egzoz Dumanı

İYİ

Turbo Sistemi

İYİ

Enjektörler

İYİ

Radyatör Peteği

İYİ

Soğutma Fanları

İYİ

Şarj Dinamosu

İYİ

Tork Konvertörü

İYİ

Krank Keçesi

İYİ

Volant

İYİ

Kalorifer / Isıtma

İYİ

Marş Dinamosu

İYİ

Şanzıman Vites Geçişleri

İYİ

Priz Direk Bilyası

İYİ

Debriyaj Baskı / Balata

İYİ

Akü Voltajı

İYİ

Fren Diski / Balata

İYİ

Amortisör Takoza

İYİ

Amortisör

İYİ

Helezon Yay

İYİ



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR MEKANİK

05 / 14



TARİH / SAAT 16.10.2026 09:58 –
16.10.2026 10:19
EKSPERTİZ NO 20261016095813

BAYİ NO 16-14
MARKA DACIA

ŞASİ NO VF1HJD40867388756
MODEL DUSTER / 2021

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

ALT MUAYENE

Motor Alt Kontrolü

Araç lifte alınarak yapılan kaçak ve alt takım kontrolü.

SAĞLAM

25

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

2

TOPLAM

27

TÜM KONTROLLER

■ NORMAL

KONTROL

DURUM

USTA GÖRÜŞÜ

Motor Su Kaçağı

YOK

Motor Yağ Kaçağı

YOK

Şanzıman Yağ Kaçağı

YOK

Diferansiyel Yağ Kaçağı

YOK

Turbo / Intercooler Kaçağı

YOK

Hidrolik Yağ Kaçağı

YOK

Cam Suyu Kaçağı

YOK

Kayış / Gergi

İYİ

Egzoz Tertibatı

İYİ

Motor Alt Muhafaza

İYİ

Direksiyon Kutusu

İYİ

Vites Kutusu

İYİ

Taban Plastik / Bakalitleri

İYİ

Fren Hortumları

İYİ

Şaft

İYİ

Rotlar

İYİ

Rot Başları

İYİ

Alt Rotiller

İYİ

Tabla ve Fişekleri

İYİ

Yakıt Deposu

İYİ

Motor Karteri

İYİ

Porya Bilyaları

İYİ

Şanzıman Kovanı

İYİ

Salıncak ve Burç

İYİ

Dingiller

İYİ

İç Aks Körükleri

—

Dış Aks Körükleri

—



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR ALT KONTROL

06 / 14



TARİH / SAAT 16.10.2026 09:58 –
16.10.2026 10:19
EKSPERTİZ NO 20261016095813

BAYİ NO 16-14
MARKA DACIA

ŞASİ NO VF1HJD40867388756
MODEL DUSTER / 2021

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

ELEKTRONİK TARAMA

OBD Kontrolleri

Araç beynine bağlanılarak modüller sorgulanır; aktif ve pasif arıza kayıtları okunur.

SAĞLAM

17

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

17**MODÜL KONTROLLERİ****NORMAL**

Motor Arıza Lambası	YANMIYOR
Şişirici Devre Direnci	YOK
Hava Yastığı Çarpma Sensörü	YOK
Basınç Sensörü	YOK
Beyin Arıza İncelemesi	YOK
Yol Bilgisayarı	YOK
Gösterge Panel Elektronikleri	ÇALIŞIYOR
Klima Kontrol Panel Elektronikliği	ÇALIŞIYOR
Dijital Klima Elektronikliği	ÇALIŞIYOR

Multimedya	ÇALIŞIYOR
Park Sensörü	YOK
Radyo	ÇALIŞIYOR
Akü	ÇOK İYİ
Otomatik Şanzıman Elektronikliği	YOK
Fren Elektronikliği	YOK
Hava Yastığı Elektronikliği	YOK
Motor Elektronikliği	YOK

KONTROL NOTU

BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

OBD KONTROLLERİ**07 / 14**



TARİH / SAAT 16.10.2026 09:58 –
16.10.2026 10:19
EKSPERTİZ NO 20261016095813

BAYİ NO 16-14
MARKA DACIA

ŞASİ NO VF1HJD40867388756
MODEL DUSTER / 2021

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

KİMYASAL ÖLÇÜM

Motor Testleri

Yanma odası kaçak testi silindir kapak contasının sızdırmazlığını ölçer; soğutma suyunda hidrokarbon aranır.

YANMA ODASI KAÇAK TESTİ



SONUÇ · Temiz

Soğutma sisteminde hidrokarbon izi tespit edilmedi. Silindir kapak contasında yanma odasına kaçak bulgusu yoktur.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR TESTLERİ

08 / 14

TARİH / SAAT 16.10.2026 09:58 –
16.10.2026 10:19
EKSPERTİZ NO 20261016095813

BAYI NO 16-14
MARKA DACIA

ŞASI NO VF1HJD40867388756
MODEL DUSTER / 2021

OTOPPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

EKSPERTİZ KANAATI

Notlar ve Kayıt Sorguları

KAYIT SORGULARI

Aşağıdaki bağlantılar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarına erişim sağlar. Sorgu sonuçları rapor tarihindeki kayıtları yansıtır.

Hasar Kaydı

SBM

<https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/502abff7-9ee7-4e01-a533-5fa03448a052.png>

Araç Marka ve Model: DACIA DUSTER COMFORT 1.5 BLUEDCI 115 4x4 E6DFULL
Şasi No: ***8756

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
06.01.2026	ERP-Çarpma	27.828,96 TL
16.07.2025	ERP-Çarpma	57.663,95 TL
10.07.2025	Çarpma	-
05.04.2024	ERP-Çarpma	20.175,95 TL
29.03.2024	ERP-Çarpma	22.030,44 TL
17.11.2023	ERP-Çarpma	12.353,72 TL
25.07.2023	ERP-Çarpma	32.263,38 TL
17.03.2023	Çarpma	4.284,06 TL
10.03.2023	ERP-Çarpma	7.989,56 TL

Bu sorgu 09.09.2026 09:32 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

Kilometre Kaydı

SBM

<https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/d8a57a4e-cbba-4807-b4eb-0bddf93d59b0.png>

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
34EIR886	14/11/2024	91169	DİZEL

ŞASI NUMARASI : VF*****56
MARKA MODEL : DACIA SR
YIL : 2021

Sorgu Tarihi: 09.09.2026 09:32:53

Değişen Kaydı

SBM

<https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/786f5b8a-d786-4cfb-8bae-a5ddf5c2cc80.png> | <https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/55926e78-1734-45a4-892a-c632453d088b.png> | <https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/51e4f4e0-d9c7-4e93-8b07-0e52e48230ee.png>

Tramer 360

TRAMER

<https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/d7612057-e974-4868-8fad-920214e2c1fd.pdf>

Araçların hasar sorgulaması şasi numarası ile anlık yapılır. Sonuçlanmamış kaza dosyaları sorgu anında hasar kaydı olarak görünmeyebilir. Dosya kapandığında ilgili hasar sisteme yansıtılır. Bu nedenle, sorgu anında görünmeyen hasar kayıtlarından firmamız sorumlu değildir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

NOTLAR & SORGULAR

09 / 14



TARİH / SAAT 16.10.2026 09:58 –
16.10.2026 10:19

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO VF1HJD40867388756

EKSPERTİZ NO 20261016095813

MARKA DACIA

MODEL DUSTER / 2021

OTOPPOINT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

EKSPERTİZ KANAATI

Notlar ve Kayıt Sorguları (devam)

EKSPERTİZ NOTU

LASTİKLER 2023 TARİHLİ



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

NOTLAR & SORGULAR

10 / 14



TARİH / SAAT	16.10.2026 09:58 – 16.10.2026 10:19	BAYI NO	16-14	ŞASİ NO	VF1HJD40867388756
EKSPERTİZ NO	20261016095813	MARKA	DACIA	MODEL	DUSTER / 2021

OTOPPOINT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

BELGELEME · 9 FOTOĞRAF · SAYFA 1/2

Araç Fotoğrafları

Diğer Fotoğraflar

1. HASAR BİLGİSİ

Hasar Nedeni:	ERP-Çarpma
Hasar Tutarı:	27.828,96 TL
Kaza Tarihi:	06.01.2026
Ağır Hasar Bilgisi:	Yok
Parça Değişim	Var
Toplam Parça Tutarı:	15.078,96 TL
Toplam İşçilik Tutarı:	12.750,00 TL
Kilometre:	129.984
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	
	Orijinal , TAMPON ARKA / 1
	Orijinal , ARKA TAMPON ALT KAPLAMA / 1
	Orijinal , SAG ARKA LAMBA / 1
	Orijinal , ARKA TAMPON SOL BGL SUPORTU / 1
	Orijinal , ARKA TAMPON SAG SUPORTU / 1
	Orijinal , CEKI DEMIRI KAPAGI / 1

Diğer Fotoğraflar

2. HASAR BİLGİSİ

Hasar Nedeni:	ERP-Çarpma
Hasar Tutarı:	57.663,95 TL
Kaza Tarihi:	16.07.2025
Ağır Hasar Bilgisi:	Yok
Parça Değişim	Var
Toplam Parça Tutarı:	6.238,95 TL
Toplam İşçilik Tutarı:	51.425,00 TL
Kilometre:	119.118
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	
	Orijinal , ON SOL CAMURLUK / 1
	Orijinal , ÖN SL DAVLUMBAZ / 1
	Orijinal , CEKI DEMIRI KAPAGI / 1
	Orijinal , ON SOL TAMPON SUPORTU / 1

Diğer Fotoğraflar

3. HASAR BİLGİSİ

Hasar Nedeni:	Çarpma
Hasar Tutarı:	-
Kaza Tarihi:	10.07.2025
Ağır Hasar Bilgisi:	Yok
Parça Değişim	Yok
Toplam Parça Tutarı:	-
Toplam İşçilik Tutarı:	-
Kilometre:	-
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	-

Diğer Fotoğraflar

4. HASAR BİLGİSİ

Nedeni:	ERP-Çarpma
Tutarı:	20.175,95 TL
Tarihi:	05.04.2024
Hasar Bilgisi:	Yok
Değişim	Var
Am Parça Tutarı:	1.175,95 TL
Am İşçilik Tutarı:	19.000,00 TL
metre:	82.075
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	
	Orijinal , KAPI GERGISI / 1
	Orijinal , SOL ON DAVLUMB

Diğer Fotoğraflar

Hasar Nedeni:	ERP-Çarpma
Hasar Tutarı:	22.030,44 TL
Kaza Tarihi:	29.03.2024
Ağır Hasar Bilgisi:	Yok
Parça Değişim	Var
Toplam Parça Tutarı:	12.830,44 TL
Toplam İşçilik Tutarı:	9.200,00 TL
Kilometre:	82.075
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	
	Orijinal , Hava Ayırış Al Soğut / 1
	Orijinal , Or Dek Çita Ön Tarnp / 1
	Orijinal , SI Sis Fari / 2
	Orijinal , Dekor Çita Al Tamp Ö / 1
	Orijinal , Ön Sğ Davlumbaz / 1
	Orijinal , Deko Çit Sğ Sis Fari / 1

Diğer Fotoğraflar

6. HASAR BİLGİSİ

Hasar Nedeni:	ERP-Çarpma
Hasar Tutarı:	12.353,72 TL
Kaza Tarihi:	17.11.2023
Ağır Hasar Bilgisi:	Yok
Parça Değişim	Var
Toplam Parça Tutarı:	4.491,22 TL
Toplam İşçilik Tutarı:	7.862,50 TL
Kilometre:	609.906
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	
	Orijinal , ON TAMPON ORTA CİTASI SIYAH / 1
	Orijinal , ON TAMPON YAN BAKALITI / 1
	Orijinal , SOL ON DAVLUMBAZ / 1
	Orijinal , ON SOL TAMPON SUPORTU / 1

Fotoğraflar ekspertiz sırasında çekilmiştir ve aracın rapor tarihindeki durumunu belgeler. Karenin üzerine tıklayarak fotoğrafın tam boy hali görüntülenebilir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

FOTOĞRAFLAR

11 / 14



TARİH / SAAT	16.10.2026 09:58 – 16.10.2026 10:19	BAYI NO	16-14	ŞASİ NO	VF1HJD40867388756
EKSPERTİZ NO	20261016095813	MARKA	DACIA	MODEL	DUSTER / 2021

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

BELGELEME · 9 FOTOĞRAF · SAYFA 2/2

Araç Fotoğrafları (devam)

Diğer Fotoğraflar

Kaza Tarihi:	25.07.2023
Ağır Hasar Bilgisi:	Yok
Parça Değişim	Var
Toplam Parça Tutarı:	18.718,38 TL
Toplam İşçilik Tutarı:	13.545,00 TL
Kilometre:	61.861
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	
	Orijinal , ARKA CAM / 1
	Orijinal , BAGAJ KAPAĞI / 1
	Orijinal , ARKA TAMPON / 1
	Orijinal , RÜZGARLIK / 1
	Orijinal , ARKA TAMPON KÖPÜĞÜ / 1
	Orijinal , ARKA TAMPON ALT DİFÜZÖR(DEFLEKTÖR) / 1
	Orijinal , ARKA AMBLEM / 1
	Orijinal , CAM YAPIŞTIRMA
	Orijinal , BAGAJ KİLİT KARS

Diğer Fotoğraflar

8. HASAR BİLGİSİ

Hasar Nedeni:	Çarpma
Hasar Tutarı:	4.284,06 TL
Kaza Tarihi:	17.03.2023
Ağır Hasar Bilgisi:	Yok
Parça Değişim	Yok
Toplam Parça Tutarı:	-
Toplam İşçilik Tutarı:	-
Kilometre:	-
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	-

Diğer Fotoğraflar

8. HASAR BİLGİSİ

Nedeni:	ERP-Çarpma
Tutarı:	7.989,56 TL
Tarihi:	10.03.2023
Hasar Bilgisi:	Yok
Değişim	Var
Toplam Parça Tutarı:	2.409,56 TL
Toplam İşçilik Tutarı:	5.580,00 TL
Kilometre:	55.975
Değişen Parça Listesi (Türü, Adı / Adedi)	
	Orijinal , STOP SAĞ / 1
	Orijinal , ÖN ÇAMURLUK DAVLUMBAZI / 1

Fotoğraflar ekspertiz sırasında çekilmiştir ve aracın rapor tarihindeki durumunu belgeler. Karenin üzerine tıklayarak fotoğrafın tam boy hali görüntülenebilir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

FOTOĞRAFLAR

12 / 14



TARİH / SAAT 16.10.2026 09:58 –
16.10.2026 10:19
EKSPERTİZ NO 20261016095813

BAYİ NO 16-14
MARKA DACIA

ŞASE NO VF1HJD40867388756
MODEL DUSTER / 2021

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

GENEL DEĞERLENDİRME

Rapor Özeti

Aşağıdaki tablo, bu rapordaki tüm test ve kontrollerin sonucunu tek sayfada özetler. Her satırın detayı, belirtilen bölümde ölçüm değerleriyle birlikte yer alır.

MEKANİK

Yapılmadı

Fren, süspansiyon, yanal kayma ve
dinamometre sonuçlarının birleşimi.

GÖVDE

3 Boyalı

2 değişen parça. Şase: 1 adet hasarlı · 1 adet
ezik ve göçükler.

MOTOR

Temiz

Kaçak testi: Temiz.

03	Kaporta Boya ve değişen haritası	3 boyalı · 2 değişen	İZLENMELİ
04	İç Gövde Şase ve taşıyıcı parça kontrolü	1 adet Hasarlı · 1 adet Ezik Ve Göçükler	KONTROL
05	Motor Mekanik 27 kalem kontrol	27 sağlam	NORMAL
06	Motor Alt Kontrol Kaçaklar ve alt takım	25 sağlam · 2 yok	NORMAL
07	OBD Kontrolleri Beyin arıza taraması	17 sağlam	NORMAL
08	Yanma Odası Kaçak Testi Conta yanık kontrolü	Temiz	TEMİZ

Normal – ölçüm kabul aralığında. **İzlenmeli** – sınır değere yakın, bir sonraki bakımda kontrol önerilir. **Kontrol** – kabul aralığı dışında, servis kontrolü gerekir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

RAPOR ÖZETİ

13 / 14

TARİH / SAAT 16.10.2026 09:58 –
16.10.2026 10:19

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO VF1HJD40867388756

EKSPERTİZ NO 20261016095813

MARKA DACIA

MODEL DUSTER / 2021

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

6698 SAYILI KANUN

Kişisel Verilerin Korunması

Dynobil Oto Ekspertiz Otomobil Makina A.Ş. ("Veri Sorumlusu") olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca; kişisel verileriniz ekspertiz hizmetinin sunulması, raporun düzenlenmesi ve yasal saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Verileriniz, hizmetin ifası için zorunlu haller ile mevzuattan doğan yükümlülükler dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Kanun'un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı **kvkk@dynobil.com** adresine başvurarak kullanabilirsiniz.

İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ

Kimlik Bilgileri

AD, SOYAD, TC NO

Araç Şase Bilgileri

ŞASE, MOTOR NO

İletişim Bilgileri

TELEFON, E-POSTA

Ruhsat Bilgileri

PLAKA, TESCİL

BEYAN VE ONAY

İşbu raporun tarafıma teslim edildiğini, rapor içeriğinin aracın ekspertiz anındaki durumunu yansıttığını, aydınlatma metnini okuduğumu ve kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Alıcı Müşteri

İSİM / İMZA

Araç Ruhsat Sahibi

İSİM / İMZA

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KAŞE / İMZA

Verilen bilgiler Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın işlem anındaki durumu incelenir ve raporlanır; sonradan oluşabilecek arızaları kapsamaz. Rapor no 20261016095813.

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KVKK & İMZA

14 / 14