

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-01-17 10:22:17


Rapor id : SP110ACH775



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FYU659 - W0VZRHNSXN6831814 - OPEL Grandland Otomatik Benzin - Kilometre : 17753

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- CD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI
- LD LOKAL DEĞİŞMİŞ



✓	Ön panel kontrolü		✓	Arka panel kontrolü	
✓	Sol ön şase kontrolü		✓	Sağ ön şase kontrolü	
✓	Sol ön podye kontrolü		✓	Sağ ön podye kontrolü	
✓	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü		✓	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	
✓	Sol ön direk kontrolü		✓	Sağ ön direk kontrolü	
✓	Sol orta direk kontrolü		✓	Sağ orta direk kontrolü	
✓	Sol üst direk kontrolü	KAPLAMA	✓	Sağ üst direk kontrolü	KAPLAMA
✓	Sol arka şase kontrolü		✓	Sağ arka şase kontrolü	
✓	Alt taban kontrolü		✓	Havuz sacı kontrolü	

-Araç fabrikasyon çift renk (gri-siyah),fabrikasyon tavanda ve sağ sol üst direklerde kaplama var
-Sol arka çamurluk içi (kapı kilit karşılığı) boyalı
-Sol arka kapı eşiği (marşpiyel içi),Sol orta direğin arka kısmı ince lokal boyalı
-Araçın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizikler mevcut

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-01-17 10:22:17
Rapor id : SP110ACH775



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FYU659 - W0VZRHNSXN6831814 - OPEL Grandland Otomatik Benzin - Kilometre : 17753

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER


✓	Motorda sesli - vuruntulu çalışma kontrolü	✓	Motorda üfleme kontrolü
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü	✓	Motor soğutma sistemi kontrolü
✓	Motor yağı durumu kontrolü	✓	Enjektör kontrolü
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	✓	Egzozda yağ dumanı kontrolü
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü	✓	Akümülatör kontrolü
✓	Görünen kayışların kontrolü	✓	Turbo kontrolü
✓	İntercooler kontrolü	✓	Egzoz sistemi kontrolü
✓	Yakıt sistemi kontrolü	✓	Marş sistemi kontrolü
✓	Ateşleme sistemi kontrolü	✓	Aks sistemi kontrolü
✓	Debriyaj kontrolü	✓	Direksiyon kontrolü
✓	Şanzıman kontrolü	✓	Otomatik şanzıman kontrolü
✓	Motor takozları kontrolü	✓	Triger kayışı kontrolü
✓	Eksantrik zinciri kontrolü	✓	Elektrik tesisatı kontrolü
✓	Klima sistemi kontrolü	✓	Kalorifer sistemi kontrolü
✓	Yakıt kaçakları kontrolü	✓	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü	✓	Motor genel durumu kontrolü

Araca yol testi yapıldı,şanzıman vites geçişleri kontrol edildi,herhangi bir problem yoktur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-01-17 10:22:17
Rapor id : SP110ACH775



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FYU659 - W0VZRHNSXN6831814 - OPEL Grandland Otomatik Benzin - Kilometre : 17753

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü		✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü		✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2022	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2022
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2022	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2022

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-01-17 10:22:17
Rapor id : SP110ACH775



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FYU659 - W0VZRHNSXN6831814 - OPEL Grandland Otomatik Benzin - Kilometre : 17753

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.





CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-01-17 10:22:17
Rapor id : SP110ACH775



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FYU659 - W0VZRHNSXN6831814 - OPEL Grandland Otomatik Benzin - Kilometre : 17753

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: OPEL GRANDLAND 1.2 130 AT8 ELEGANCE

Şasi No: ***1814

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
14.08.2023	ERP-Çarpma	46.391,81 TL

Bu sorgu 17.01.2026 10:23 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 0859352137b8d1a0bda4847a6f0645d6

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yl58>



DEĞİŞEN PARÇA SORU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	14.08.2023
Toplam Parça Tutarı	26832.71TL
>Toplam İşçilik Tutarı	19559.10TL
Kilometre	6,970

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	KAPI ARKA SOL
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ARKA KAPI ÇİTASI SOL
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	PORYA ARKA SOL
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ARKA DODİK SOL
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ARKA TAMPON BRAKETİ SOL
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	KAPI BAĞL. PAREÇA
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ARKA KAPI İZALATÖRÜ SOL
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	BANT
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	DONUKLAŞTIRICI
Türü	Orijinal
Adet	1



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Parça Adı	LASTİK SUBABI ARKA SOL
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	LASTİK SUBABI ÖN SOL
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	KLİPS
Türü	Orijinal
Adet	25
Parça Adı	BEZ BAND
Türü	Orijinal
Adet	1

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 1)



Kayış iyi durumda



