

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-04 17:13:15


Rapor id : SP181ABE218



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 77ADR210 - NLHBL81G8RZ578440 - HYUNDAİ Bayon 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 20838

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DİŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



✓ Ön panel kontrolü	✗ Arka panel kontrolü	DEĞİŞMİŞ
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü	
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü	
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü	
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü	
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü	
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü	
✓ Alt taban kontrolü	! Havuz sacı kontrolü	İŞLEMLİ

ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE MİNİNAL DÜZEYDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-04 17:13:15
Rapor id : SP181ABE218



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 77ADR210 - NLHBL81G8RZ578440 - HYUNDAİ Bayon 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 20838

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

☒	Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü	☒	Motorda üfleme kontrolü
☒	Motor soğutma sıvısı kontrolü	☒	Motor soğutma sistemi kontrolü
☒	Motor yağı durumu kontrolü	☒	Enjektör kontrolü
☒	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	☒	Egzozda yağ dumanı kontrolü
☒	Egzozda partikül dumanı kontrolü	☒	Akümülatör kontrolü
☒	Görünen kayışların kontrolü	☒	Turbo kontrolü
☒	İntercooler kontrolü	☒	Egzoz sistemi kontrolü
☒	Yakıt sistemi kontrolü	☒	Marş sistemi kontrolü
☒	Ateşleme sistemi kontrolü	☒	Aks sistemi kontrolü
☒	Debriyaj kontrolü	☒	Direksiyon kontrolü
☒	Şanzıman kontrolü	☒	Otomatik şanzıman kontrolü
☒	Motor takozları kontrolü	☒	Triger kayışı kontrolü
☒	Eksantrik zinciri kontrolü	☒	Elektrik tesisatı kontrolü
☒	Klima sistemi kontrolü	☒	Kalorifer sistemi kontrolü
☒	Yakıt kaçakları kontrolü	☒	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
☒	Su - sıvı kaçakları kontrolü	☒	Motor genel durumu kontrolü

Araca yol testi yapıldı şanzıman vites geçişleri kontrol edildi herhangi bir problem yoktur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-09-04 17:13:15

Rapor id : SP181ABE218




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 77ADR210 - NLHBL81G8RZ578440 - HYUNDAİ Bayon 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 20838

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-04 17:13:15
Rapor id : SP181ABE218



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 77ADR210 - NLHBL81G8RZ578440 - HYUNDAİ Bayon 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 20838

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü		✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü		✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2024	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2024
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2024	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2024

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-04 17:13:15
Rapor id : SP181ABE218



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 77ADR210 - NLHBL81G8RZ578440 - HYUNDAİ Bayon 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 20838

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-04 17:13:15

Rapor id : SP181ABE218



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 77ADR210 - NLHBL81G8RZ578440 - HYUNDAİ Bayon 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 20838

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan CS moto conta kaçak testi , sorunsuz

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-04 17:13:15

Rapor id : SP181ABE218



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 77ADR210 - NLHBL81G8RZ578440 - HYUNDAİ Bayon 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 20838

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model:HYUNDAİ BAYON FL 1.0 T-GDI 100 JUMP DCT

Hasar Tarihi
20.05.2025

Hasar Nedeni
ERP-Carpma

Hasar Tutarı
91,819.91 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	20.05.2025
Toplam Parça Tutarı	38741.66TL
>Toplam İşçilik Tutarı	53078.25TL
Kilometre	11,297

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	BAGAJ KAPAGI
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ARKA TAMPON
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	SAG ARKA REFLEKTOR
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ARKA TAMPON DEMİRİ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ARKA TAMPON ALT BAKALITI
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ARKA TAMPON ALTLIGI
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ARKA PANEL SACI
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	CAM YAPIŞTIRMA KİTİ
Türü	Eşdeğer
Adet	1
Parça Adı	ARKA TAMPON SAG KAPAGI
Türü	Orijinal
Adet	1



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Parça Adı

BAYON YAZISI

Türü

Orijinal

Adet

1

Parça Adı

SAG ARKA CAMURLUK AGIZ
KAPLAMASI

Türü

Orijinal

Adet

1

Parça Adı

KISKAC

Türü

Orijinal

Adet

10

Parça Adı

KLIPS

Türü

Orijinal

Adet

10

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-04 17:13:15
Rapor id : SP181ABE218



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 77ADR210 - NLHBL81G8RZ578440 - HYUNDAİ Bayon 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 20838

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



