

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-22 12:08:54


Rapor id : SP524EBH268



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34KLD057 - WF02N1ERX2RA33495 - FORD Tourneo 2024 Manuel Dizel - Kilometre : 24579

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

Bagaj kapağı civatalarında sök tak mevcut
Sol arka çamurluk kordon altı boyalı

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-22 12:08:54
Rapor id : SP524EBH268



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34KLD057 - WF02N1ERX2RA33495 - FORD Tourneo 2024 Manuel Dizel - Kilometre : 24579

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

☒	Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü	☒	Motorda üfleme kontrolü
☒	Motor soğutma sıvısı kontrolü	☒	Motor soğutma sistemi kontrolü
☒	Motor yağı durumu kontrolü	☒	Enjektör kontrolü
☒	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	☒	Egozda yağ dumanı kontrolü
☒	Egzozda partikül dumanı kontrolü	☒	Akümülatör kontrolü
☒	Görünen kayışların kontrolü	☒	Turbo kontrolü
☒	İntercooler kontrolü	☒	Egzoz sistemi kontrolü
☒	Yakıt sistemi kontrolü	☒	Marş sistemi kontrolü
☒	Ateşleme sistemi kontrolü	☒	Aks sistemi kontrolü
☒	Debriyaj kontrolü	☒	Direksiyon kontrolü
☒	Şanzıman kontrolü	☒	Otomatik şanzıman kontrolü
☒	Motor takozları kontrolü	☒	Triger kayışı kontrolü
☒	Eksantrik zinciri kontrolü	☒	Elektrik tesisatı kontrolü
☒	Klima sistemi kontrolü	☒	Kalorifer sistemi kontrolü
☒	Yakıt kaçakları kontrolü	☒	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
☒	Su - sıvı kaçakları kontrolü	☒	Motor genel durumu kontrolü

Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi,herhangi bir problem yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-05-22 12:08:54

Rapor id : SP524EBH268




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34KLD057 - WF02N1ERX2RA33495 - FORD Tourneo 2024 Manuel Dizel - Kilometre : 24579

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-22 12:08:54
Rapor id : SP524EBH268



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34KLD057 - WF02N1ERX2RA33495 - FORD Tourneo 2024 Manuel Dizel - Kilometre : 24579

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓ Sol ön amortisör kontrolü	✓ Sağ ön amortisör kontrolü
✓ Sol arka amortisör kontrolü	✓ Sağ arka amortisör kontrolü
✓ Sol ön fren diski kontrolü	✓ Sağ ön fren diski kontrolü
✓ Sol arka fren diski kontrolü	✓ Sağ arka fren diski kontrolü
✓ Sol ön fren balata kontrolü	✓ Sağ ön fren balata kontrolü
✓ Sol arka fren balata kontrolü	✓ Sağ arka fren balata kontrolü
✓ Sol rot kolu ve rot başı kontrolü	✓ Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü
✓ Sol aks ve aks körüğü kontrolü	✓ Sağ aks ve aks körükleri kontrolü
✓ Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü	✓ Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü
✓ Sol ön jant lastik kontrolü	✓ Sağ ön jant lastik kontrolü
✓ Sol arka jant lastik kontrolü	✓ Sağ arka jant lastik kontrolü

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-22 12:08:54

Rapor id : SP524EBH268



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34KLD057 - WF02N1ERX2RA33495 - FORD Tourneo 2024 Manuel Dizel - Kilometre : 24579

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-22 12:08:54

Rapor id : SP524EBH268



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34KLD057 - WF02N1ERX2RA33495 - FORD Tourneo 2024 Manuel Dizel - Kilometre : 24579

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



YAPILAN CS MOTOR CONTA TESTİ,SORUNSUZ.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-22 12:08:54

Rapor id : SP524EBH268



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34KLD057 - WF02N1ERX2RA33495 - FORD Tourneo 2024 Manuel Dizel - Kilometre : 24579

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model:FORD TOURNEO COURIER 1.5 D 100 DELUXE

Hasar Tarihi
18.05.2024

Hasar Nedeni
ERP-Çarpma

Hasar Tutarı
16,730.59 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	18.05.2024
Toplam Parça Tutarı	1430.59TL
>Toplam İşçilik Tutarı	15300TL
Kilometre	518

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	BRAKET TAMPON BAGLANTISI
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	KIMLIK PLAKASI
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ARKA LAMBA CAMI KORUMASI
Türü	Orijinal
Adet	1

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 3)



Ön tamponda deformeler var



Sol arka amortisör pas yapmış



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 3)



Sol arka jant kapağı yok



Ön tamponda boya deformeleri var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 3)



Araç alt kısımlarda oksitlenmeler mevcut ve alt muhafazada deformeler var



Arka tamponda kimyasal lekeler var



