


KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O** ORJİNAL
B BOYALI
İDB İÇ DİŞ BOYALI
STB SÖK TAK BOYALI
LB LOKAL BOYALI
D DEĞİŞMİŞ
ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
P PLASTİK
K KAPLAMA
C CAM
PY PARÇA YOKTUR
KS KASA
ST SÖK TAK AYAR
YB YARIM BOYALI
İNB İNCE BOYALI



✗	Ön panel kontrolü	Plastik -değişmiş	!	Arka panel kontrolü	Alt kısmında hafif ezik me..
✓	Sol ön şase kontrolü		✓	Sağ ön şase kontrolü	
✓	Sol ön podye kontrolü		✓	Sağ ön podye kontrolü	
✓	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü		✓	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	
✓	Sol ön direk kontrolü		✓	Sağ ön direk kontrolü	
✓	Sol orta direk kontrolü		✓	Sağ orta direk kontrolü	
✓	Sol üst direk kontrolü		✓	Sağ üst direk kontrolü	
✓	Sol arka şase kontrolü		✓	Sağ arka şase kontrolü	
✓	Alt taban kontrolü		✓	Havuz sacı kontrolü	

-Ön tampon demiri değişmiş
-Sol arka çamurlukta boyasız göçük düzeltme mevcut
-Sağ ön far değişmiş
-aracın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizikler mevcut



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-27 13:22:00
Rapor id : SP864HAH764



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HBE808 - NM435600006Z90156 - FIAT Egea 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 61990

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

☒	Motorda sesli - vurunutlu çalışma kontrolü	☒	Motorda üfleme kontrolü
☒	Motor soğutma sıvısı kontrolü	☒	Motor soğutma sistemi kontrolü
☒	Motor yağı durumu kontrolü	☒	Enjektör kontrolü
☒	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	☒	Egzozda yağ dumanı kontrolü
☒	Egzozda partikül dumanı kontrolü	☒	Akümülatör kontrolü
☒	Görünen kayışların kontrolü	☒	Turbo kontrolü
☒	İntercooler kontrolü	☒	Egzoz sistemi kontrolü
☒	Yakıt sistemi kontrolü	☒	Marş sistemi kontrolü
☒	Ateşleme sistemi kontrolü	☒	Aks sistemi kontrolü
☒	Debriyaj kontrolü	☒	Direksiyon kontrolü
☒	Şanzıman kontrolü	☒	Otomatik şanzıman kontrolü
☒	Motor takozları kontrolü	☒	Triger kayışı kontrolü
☒	Eksantrik zinciri kontrolü	☒	Elektrik tesisatı kontrolü
☒	Klima sistemi kontrolü	☒	Kalorifer sistemi kontrolü
☒	Yakıt kaçakları kontrolü	☒	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
☒	Su - sıvı kaçakları kontrolü	☒	Motor genel durumu kontrolü

Araca yol testi yapıldı şanzıman vites geçişleri kontrol edildi herhangi bir problem yoktur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-09-27 13:22:00

Rapor id : SP864HAH764




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HBE808 - NM435600006Z90156 - FIAT Egea 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 61990

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-27 13:22:00

Rapor id : SP864HAH764



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HBE808 - NM435600006Z90156 - FIAT Egea 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 61990

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü		✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü		✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2024	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2024
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2024	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2024

Ön ve arka diskler orta seviye

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-27 13:22:00

Rapor id : SP864HAH764



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HBE808 - NM435600006Z90156 - FIAT Egea 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 61990

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-27 13:22:00

Rapor id : SP864HAH764



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HBE808 - NM435600006Z90156 - FİAT Egea 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 61990

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan CS moto conta kaçak testi , sorunsuz

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPULS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-27 13:22:00

Rapor id : SP864HAH764



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HBE808 - NM435600006Z90156 - FIAT Egea 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 61990

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: TOFAS-FIAT EGEA CROSS LOUNGE 1.6 M.JET 130 DCT

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
16.06.2025	ERP-Çarpma	12,750.00 TL
14.06.2024	ERP-Çarpma	30,853.99 TL
10.12.2023	ERP-Çarpma	17,276.36 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	16.06.2025
Toplam Parça Tutarı	0TL
>Toplam İşçilik Tutarı	12750.0TL
Kilometre	52,517

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi 14.06.2024
Toplam Parça Tutarı 24478.99TL
>Toplam İşçilik Tutarı 6375TL
Kilometre 21,955

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	ON TAMPON SENSORSUZ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ON DARBE ONLEYİCİ TRAVERS
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	MUHAFAZA ON TAMPON ALTI
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	KAPAK SAG
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	CITA ON TAMPON
Türü	Orijinal
Adet	2
Parça Adı	RADYATOR PANJURU
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	A ON TAMPON
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	SIS FARI
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ON TAMP BRAK SAG EGE
Türü	Orijinal
Adet	1

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-27 13:22:00

Rapor id : SP864HAH764



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HBE808 - NM435600006Z90156 - FIAT Egea 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 61990

DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

DEĞİŞEN PARÇA SORU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	10.12.2023
Toplam Parça Tutarı	13026.36TL
>Toplam İşçilik Tutarı	4250.0TL
Kilometre	7,803

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	ON TAMPON SENSORSUZ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	RADYATOR PANJURU
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	CAMURLUK MUHAFAZA ON SOL EGE
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	CITA SOL
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	CITA ON TAMPON
Türü	Orijinal
Adet	1

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yl58>



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-09-27 13:22:00

Rapor id : SP864HAH764



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HBE808 - NM435600006Z90156 - FİAT Egea 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 61990

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



