



KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

LB= Lokal boyalı bölge

- O** ORJİNAL
- B** BOYALI
- İDB** İÇ DIŞ BOYALI
- STB** SÖK TAK BOYALI
- LB** LOKAL BOYALI
- D** DEĞİŞMİŞ
- ÇD** ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD** KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P** PLASTİK
- K** KAPLAMA
- C** CAM
- PY** PARÇA YOKTUR
- KS** KASA
- ST** SÖK TAK AYAR
- YB** YARIM BOYALI
- İNB** İNCE BOYALI
- LD** LOKAL DEĞİŞMİŞ



<input checked="" type="checkbox"/>	Ön panel kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Arka panel kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön şase kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön şase kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön podye kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön podye kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	
<input type="checkbox"/>	Sol ön direk kontrolü	Sol ön direk lokal boyalı.	<input type="checkbox"/>	Sağ ön direk kontrolü	Sağ ön direk lokal boyalı.
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol orta direk kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ orta direk kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol üst direk kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ üst direk kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka şase kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka şase kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Alt taban kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Havuz sacı kontrolü	

Aracın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizikler mevcut.






MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

<input checked="" type="checkbox"/>	Motorda sesli - vuruntulu çalışma kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Motorda üfleme kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor soğutma sıvısı kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor soğutma sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor yağı durumu kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Enjektör kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda yağ dumanı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda partikül dumanı kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Akümülatör kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Görünen kayışların kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Turbo kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	İntercooler kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Egzoz sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Yakıt sistemi kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Marş sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Ateşleme sistemi kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Aks sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Debriyaj kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Direksiyon kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Şanzıman kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Otomatik şanzıman kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor takozları kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Triger kayışı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Eksantrik zinciri kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrik tesisatı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Klima sistemi kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Kalorifer sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Yakıt kaçakları kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Su - sıvı kaçakları kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor genel durumu kontrolü

Araca yol testi yapıldı. Şanzıman vites geçişleri kontrol edildi. Herhangi bir problem yoktur.




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-16 11:47:50

Rapor id : SP375HGF508



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NRK372 - VYFEDYHZ2SJ814206 - FİAT Doblo Otomatik Dizel - Kilometre : 9650

ALTTAKIM KONTROLÜ

<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön amortisör kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön amortisör kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka amortisör kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka amortisör kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren diski kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren diski kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren diski kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren diski kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren balata kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren balata kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren balata kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren balata kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön jant lastik kontrolü	2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön jant lastik kontrolü	2025
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka jant lastik kontrolü	2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka jant lastik kontrolü	2025

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-16 11:47:50

Rapor id : SP375HGF508



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NRK372 - VYFEDYHZ2SJ814206 - FİAT Doblo Otomatik Dizel - Kilometre : 9650

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-16 11:47:50

Rapor id : SP375HGF508



soeppro®

Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NRK372 - VYFEDYHZ2SJ814206 - FIAT Doblo Otomatik Dizel - Kilometre : 9650

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: FIAT DOBLO COMBI PREMIO PLUS 1.5 130 B.HDI FL AT

Şasi No: ***4206

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
17.12.2025	ERP-Çarpma	207.801,76 TL
17.09.2025	ERP-Çarpma	63.069,65 TL

Bu sorgu 16.05.2026 11:51 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 0f1177320c672452e997d7b30998c88f3

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yyu58>



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: FIAT DOBLO COMBI PREMIO PLUS 1.5 130 B.HDI FL AT

Şasi No: ***4206

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
17.12.2025	135.551,76 TL	72.250,00 TL	6.308

DEĞİŞEN PARÇA DETAY

Parça Adı	Türü	Adet
FACELIFT FAR SOL DBI	Orijinal	1
KAPUT	Orijinal	1
ON TAMPON DBI	Orijinal	1
FAN PERVANESİ 140 WATT	Orijinal	1
ON TAMPON DEMİRİ DBI MCA	Orijinal	1
ÇAMURLUK SAĞ	Orijinal	1
ON TAMPON UST ASTARLI DBI MC	Orijinal	1
CAMURLUK	Orijinal	1
İZOLASYON	Oriiinal	1

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-16 11:47:50

Rapor id : SP375HGF508



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NRK372 - VYFEDYHZ2SJ814206 - FİAT Doblo Otomatik Dizel - Kilometre : 9650

DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

RADYATÖR	Orijinal	1
HAVA FİLTRESİ	Orijinal	1
TRAVERS	Orijinal	1
KAFES ON TAMPON DBİ	Orijinal	1
MENTESE	Orijinal	2
SUPORT	Orijinal	2
HORTUM	Orijinal	1
ON TAMPON DARBE EMİCİ DBİ MCA	Orijinal	1
ESNEK BORU	Orijinal	2
CITA SOL HAVA GİRİŞ SOKETİ	Orijinal	1

Bu sorgu 16.05.2026 12:08 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 84c2afce6447cdfd29c171fee7f53a6

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yl58>



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: FIAT DOBLO COMBI PREMIO PLUS 1.5 130 B.HDI FL AT

Şasi No: ***4206

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
17.09.2025	32.469,65 TL	30.600,00 TL	251

DEĞİŞEN PARÇA DETAY

Parça Adı	Türü	Adet
SUPORT	Orijinal	1
AMORTISOR	Orijinal	1
OMOCINETIC JOINT KIT	Orijinal	1
SALINCAK	Orijinal	1
KIT	Orijinal	1
ON AMORTISOR TAKOZU DBI	Orijinal	1
KOL	Orijinal	1
ON AMORTISOR RULMANI DBI	Orijinal	1

Bu sorgu 16.05.2026 12:10 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 08721f632d2bb292714b3d94b521b4d

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yyu58>

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-05-16 11:47:50

Rapor id : SP375HGF508



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NRK372 - VYFEDYHZ2SJ814206 - FİAT Doblo Otomatik Dizel - Kilometre : 9650

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



