


## KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- KP KASA PARÇASI



✓	Ön panel		✓	Arka panel
✓	Sol ön şase		✓	Sağ ön şase
✓	Sol ön podye		✓	Sağ ön podye
✓	Sol ön tüfek (Üst podye) saç		✓	Sağ ön tüfek (Üst podye) saç
✓	Sol ön direk		✓	Sağ ön direk
✓	Sol orta direk		✓	Sağ orta direk
✓	Sol üst direk		✓	Sağ üst direk
✓	Sol arka şase		✓	Sağ arka şase
!	Alt taban	muhafazada sürtmeler var	✓	Havuz sacı

taban muhafazasında Sürtmeler var.






## MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

<input checked="" type="checkbox"/> Motorda sesli - vuruntulu çalışma var	<input checked="" type="checkbox"/> Motorda üfleme var
<input checked="" type="checkbox"/> Motor soğutma sıvısı	<input checked="" type="checkbox"/> Motor soğutma sistemi
<input checked="" type="checkbox"/> Motor yağı	<input checked="" type="checkbox"/> Enjektör
<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda yakıt(siyah) dumanı var	<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda yağ dumanı var
<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda partikül dumanı var	<input checked="" type="checkbox"/> Akümülatör
<input checked="" type="checkbox"/> Görünen kayışlar	<input checked="" type="checkbox"/> Turbo
<input checked="" type="checkbox"/> İntercooler	<input checked="" type="checkbox"/> Egzoz sistemi
<input checked="" type="checkbox"/> Yakıt sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> Marş sistemi
<input checked="" type="checkbox"/> Ateşleme sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> Aks sistemi
<input checked="" type="checkbox"/> Debriyaj	<input checked="" type="checkbox"/> Direksiyon
<input checked="" type="checkbox"/> Şanzıman	<input checked="" type="checkbox"/> Otomatik şanzıman
<input checked="" type="checkbox"/> Motor takozları	<input checked="" type="checkbox"/> Triger kayışı
<input checked="" type="checkbox"/> Eksantrik zinciri	<input checked="" type="checkbox"/> Elektrik tesisatı
<input checked="" type="checkbox"/> Klima sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> Kalorifer sistemi
<input checked="" type="checkbox"/> Yakıt kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> Motor mekanik yağ kaçakları
<input checked="" type="checkbox"/> Su - sıvı kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> Motor genel durumu

Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi,herhangi bir problem yoktur




## FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



## SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

## YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-16 13:05:21

Rapor id : SP764CGA791



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HVM234 - WF0MXXGCHMPM55717 - FORD Focus 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 17962

## ALTTAKIM KONTROLÜ

<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön amortisör		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön amortisör	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka amortisör		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka amortisör	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren diski		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren diski	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren diski		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren diski	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren balata		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren balata	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren balata		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren balata	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol rot kolu ve rot başı		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ rot kolu ve rot başı	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol aks ve aks körüğü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ aks ve aks körükleri	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol viraj rotu ve rotiller		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ viraj rotu ve rotiller	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön jant lastik	2023 TARİHLİ	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön jant lastik	2023 TARİHLİ
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka jant lastik	2023 TARİHLİ	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka jant lastik	2023 TARİHLİ

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-16 13:05:21

Rapor id : SP764CGA791



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HVM234 - WF0MXXGCHMPM55717 - FORD Focus 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 17962

## OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

SOL ÖN LASTİK BASINÇ SENSÖRÜ ARZALI

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



## CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan Cs Motor Conta Testi Sonucu Sorunsuz.



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-16 13:05:21

Rapor id : SP764CGA791



soeppro®

Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HVM234 - WF0MXXGCHMPM55717 - FORD Focus 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 17962

### HASAR KAYDI SORGU SONUCU

**Araç Marka ve Model:** FORD FOCUS TITANIUM X 4K 1.5 ECOBLUE 115 8AT

**Hasar Tarihi**

22.02.2024

**Hasar Nedeni**

ERP-Çarpma

**Hasar Tutarı**

38,232.52 TL

**YASAL UYARI:** Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



## DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

## PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	22.02.2024
Toplam Parça Tutarı	25482.52TL
>Toplam İşçilik Tutarı	12750TL
Kilometre	1,489

## DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	Hava Yönü Soğut
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	HAVA KAF ÖN TAMPON
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	Hava Ayırıştırıcı Ön
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	Kilit Motor Kaputu
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	Or Ön
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	DEFLEKTOR HAVA
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	Ön Sğ Spoiler
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	Ön Amblem
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	Or Takviye Tampon
Türü	Orijinal
Adet	1





## DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Parça Adı	Tampon İç Takv
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	Al Sğ Tutucu Tampon Ö
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ÖN İZG AL TAMPON Ö
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	Ön Blendaj Kapa Tam
Türü	Orijinal
Adet	1

**YASAL UYARI:** Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-16 13:05:21

Rapor id : SP764CGA791



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HVM234 - WF0MXXGCHMPM55717 - FORD Focus 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 17962

**Araç için görsel bulunamadı.!**

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



