

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-03-23 11:40:19

Rapor id : SP135CHF888




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR..

Araç:

34HAT532 - NM0MXXTACMPE28981 - FORD Coruier Manuel Dizel - Kilometre : 83528

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- CD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI
- LD LOKAL DEĞİŞMİŞ



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

Araçta ezikler ve çizikler var.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-03-23 11:40:19

Rapor id : SP135CHF888



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HAT532 - NM0MXXTACMPE28981 - FORD Coruier Manuel Dizel - Kilometre : 83528

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER


✓	Motorda sesli - vuruntulu çalışma kontrolü	✓	Motorda üfleme kontrolü	
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü	✓	Motor soğutma sistemi kontrolü	
✓	Motor yağı durumu kontrolü	✓	Enjektör kontrolü	
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	✓	Egzozda yağ dumanı kontrolü	
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü	✓	Akümülatör kontrolü	
✓	Görünen kayışların kontrolü	✓	Turbo kontrolü	
✓	İntercooler kontrolü	✓	Egzoz sistemi kontrolü	
✓	Yakıt sistemi kontrolü	✓	Marş sistemi kontrolü	
✓	Ateşleme sistemi kontrolü	✓	Aks sistemi kontrolü	
✓	Debriyaj kontrolü	✓	Direksiyon kontrolü	
✓	Şanzıman kontrolü	✓	Otomatik şanzıman kontrolü	
✓	Motor takozları kontrolü	✓	Triger kayışı kontrolü	
✓	Eksantrik zinciri kontrolü	✓	Elektrik tesisatı kontrolü	
✓	Klima sistemi kontrolü	✓	Kalorifer sistemi kontrolü	
✓	Yakıt kaçaqları kontrolü	!	Motor mekanik yağ kaçaqları kontrolü	kontrol önerildi.
✓	Su - sıvı kaçaqları kontrolü	✓	Motor genel durumu kontrolü	

Şanzıman aks keçesi(Sol) Yoğun yağ kaçağı var

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-03-23 11:40:19
Rapor id : SP135CHF888



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HAT532 - NM0MXXTACMPE28981 - FORD Coruier Manuel Dizel - Kilometre : 83528

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
!	Sol ön fren diski kontrolü	Sol ön fren diski kontrol.	!	Sağ ön fren diski kontrolü	Sağ ön fren diski kontrol.
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
!	Sol ön fren balata kontrolü	Sol ön fren balata kontrol.	!	Sağ ön fren balata kontrolü	Sağ ön fren balata kontrol.
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü		✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	
✓	Sol arka jant lastik kontrolü		✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	

Lastikler 2022 tarihli
Ön fren disk ve balataları orta seviyede
Sağ ön salıncak burcunda yıpranma mevcut

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-03-23 11:40:19

Rapor id : SP135CHF888



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HAT532 - NM0MXXTACMPE28981 - FORD Coruier Manuel Dizel - Kilometre : 83528

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan cs motor conta testi,sorunsuz.



HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: FORD TOURNEO COURIER KOMBI 1.5 TDCI 100 SCR DELUXE

Şasi No: ***8981

Hasar Tarihi

Hasar Nedeni

Hasar Tutarı

09.09.2024

Carpma

-

Bu sorgu 23.03.2026 11:42 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 13e3524e752456b9d9adea166860daea

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 6)



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO168

soeppro®



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO134

soeppro®



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 6)



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO161

soeppro®

Ön tampon muhafazası kırık



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO390

soeppro®



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 6)



Sağ arka kapıda göçük var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 6)



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO68

soeppro®

Sana arka çamurda göçükler var



CAMON 40 Pro 5G


23mm f/1.8 1/107s ISO50

soeppro®

Sağ ön kapıda göçükler var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 5 / 6)




Sol arka çamurlukta göçükler var



Sol ön kapıda küçükler var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 6 / 6)



Ön kaputta göçük var



