

Sayfa : 1 / 19  
EKSPERTİZ BİLGİLENDİRME SAYFASI

Bayi Adı	Bursa İzmir Yolu		
Bayi Adres	Pilot Garage Oto Ekspertiz Bursa / İzmir Yolu Alaaddinbey Mah. Ayfatma Cad Mese-5 İş Merkezi C Blok No: 5 C/B, 16120 Nilüfer/Bursa		
Bayi Telefon	+902244410020		
Rapor Numarası	3581538	Tarih	12.11.2024
Ekspertiz Paketi	Otopoint Business Class ( Bayiye Ödeme )	Paket Tutarı	-
Plaka	16BEL807	Şasi	VF15RTL0E51937105
KM	125,140	Yıl	2014
Marka	RENAULT	Model	CLİO
Yakıt Tipi	DİZEL	Motor Gücü	66 KW - 89 BG
Renk	BEYAZ	Motor Numarası	K9KD609R012489
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		ALICI MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Ad Soyad	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Ad Soyad	OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TC/Vergi/Mersis		TC/Vergi/Mersis	1
Telefon	1	Telefon	1



- VF15RTL0E51937105 şasi numaralı araca ait ekspertiz raporudur.
- Rapor bilgilendirme sayfası dahil olmak üzere toplam 19 sayfadan oluşmaktadır. Orijinalliğini tüm sayfalarda bulunan karekodları okutarak sorgulayabilirsiniz.
- İşbu rapor Bursa Net Ekspertiz Otomotiv Servis Hizm. San.ve Tic. Ltd. Şti Alaeddin bey Mah. Ay Fatma Cad Mese-5 İş Merkezi C Blok No: 5 C/B, 16120 Nilüfer/Bursa VD:ÇEKİRGE VN:1911231291 TEL:05013410020
- 0224 441 00 20 tarafından düzenlenmiştir.



**Aracın ekspertiz firmamızdaki geçmiş kilometreleri ve tespit edilen sorunları hakkındaki detaylı bilgilere ikinci sayfada ulaşabilirsiniz.**

Aracın ekspertiz işlemi sonucunda ustalarımız tarafından kontrol noktalarına ait belirtilmesi gereken notlar oluşturulmuş ise raporunuzun en son sayfasından erişebilirsiniz.

Ekspertiz işleminde aracın motor ve şasi numarası ile kilometre değeri doğruluğuna ilişkin kontrol yapılmamaktadır.

**HER PİLOT GARAGE BAĞIMSIZ BİRER FRANCHISE İŞLETMESİDİR.  
YAPILAN İŞLEMLERDEN VE OLUŞTURULAN EKSPERTİZ RAPORUNDAN HİZMET ALDIĞINIZ İŞLETMENİN KENDİSİ SORUMLUDUR.**

	<b>PLAKA</b> 16BEL807	<b>MÜŞTERİ AD SOYAD</b> : OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SANAYİ TİCARET LİMİTED	<b>BAYİ KAŞE/İMZA</b>
--	--------------------------	---	-----------------------

İşlem Tarihi:	12.11.2024   12:23:57 - 14:08:04	Şasi No:	VF15RTL0E51937105
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2014

ARAÇ EKSPERTİZ GEÇMİŞİ

KİLOMETRE GEÇMİŞİ

BAYİ	KİLOMETRE	TARİH
Bursa İzmir Yolu	125,140	12.11.2024
Bursa İzmir Yolu	101,361	06.05.2023



PLAKA  
16BEL807

MÜŞTERİ AD SOYAD


: OTOPOINT MOTORLU  
ARAÇLAR SATIŞ SERVİS  
SANAYİ TİCARET LİMİTED

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	12.11.2024   12:23:57 - 14:08:04	Şasi No:	VF15RTL0E51937105
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2014

#### MOTOR MEKANİK KONTROLLER

1. Motor Koruyucu Kapağı	! Yok
2. Motor Ses İzolasyon	Sağlam
3. Motor Isı İzolasyon	Sağlam
4. Egzoz Bölgesinde Duman	Yok
5. Şanzıman Vites Geçişleri	İyi
6. 4x4 Sistemine Geçiş	Araç 4x2
7. Soğutma Fanları	Sağlam
8. Yağ Seviyesi	İyi
9. Motor Soğutma Suyu Durumu	İyi
10. Motor Yağ Kaçağı	! Var
11. Soğutma Suyu Kaçağı	Yok
12. Fren Hidroliği Yağ Durumu	İyi
13. Direksiyon Yağ Durumu	İyi
14. Gözle Görülebilen Kayışlar	Sağlam
15. Motor Kısımında Ses	Yok
16. Turbo Sistemi	Sağlam/Devreye Giriyor
17. Turbo Yağ Kaçağı	! Hortumlardan Kaçırıyor
18. Enjektörler	Araç Benzinli
19. Radyatör Peteği	Sağlam
20. Motor Yağ Durumu	İyi
21. Klima Soğutma Boruları	Sağlam
22. Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı	Yok
23. Klima Soğutma Peteği	Sağlam
24. İnterkol Peteği	Sağlam
25. İnterkol/Turbo Boruları	Sağlam

	PLAKA 16BEL807	MÜŞTERİ AD SOYAD : OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SANAYİ TİCARET LİMİTED	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi:	12.11.2024   12:23:57 - 14:08:04	Şasi No:	VF15RTL0E51937105
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2014

#### MEKANİK ALT KONTROLLERİ

26. Şaft	Önden Çekişli
27. Aks	! Yağ Kaçıranlar Var
28. Akslar	Sağlam
29. Aks Körükleri	Sağlam
30. Amortisörler	Sağlam
31. Arka Balatalar	Kampana
32. Ön Balatalar	İyi
33. Taban Plastik Bakalitleri	İyi
34. Arka Diskler	Kampana
35. Motor Ve Şanzıman Alt Takozlar	Sağlam
36. Arazi Şanzımanı Sızdırmazlık	Araç Önden Çekişli
37. Ön diskler	İyi
38. Direksiyon Pompası	İyi
39. Direksiyon Kutusu	Sağlam
40. Fren Hortumları	Sağlam
41. Egzoz Sistemi	Sağlam
42. Diferansiyelde Yağ Kaçağı	Araç Önden Çekişli
43. Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı	Yok
44. Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı	Yok
45. Motor Karter Muhafazası	Sağlam
46. Direksiyon Körükleri	İyi
47. Alt Rotiller	Sağlam
48. Rot Başları	Sağlam
49. Rot Milleri	İyi
50. Ön Salıncaklar	İyi
51. Arka Salıncaklar	İyi
52. Dingil Burçları	İyi
53. Amortisör Üst Takozları	İyi
54. Motor Takozları	İyi
55. Viraj Z Rotları	İyi
56. Tekerlek Bilyaları	Sağlam
57. Ön Düzende Ses	Yok
58. Arka Düzende Ses	Yok



PLAKA  
16BEL807

MÜŞTERİ AD SOYAD

: OTOPOINT MOTORLU  
ARAÇLAR SATIŞ SERVİS  
SANAYİ TİCARET LİMİTED


BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	12.11.2024   12:23:57 - 14:08:04	Şasi No:	VF15RTL0E51937105
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2014

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORİJİNAL	BOYALI İŞLEMLİ	DOLU GÖÇÜĞÜ	HASARLI	EZİK GÖÇÜK	SÖKÜLÜP TAKILMIŞ
--------	---------	--------------	----------	----------------	-------------	---------	------------	------------------

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR



PLAKA  
16BEL807

MÜŞTERİ AD SOYAD

: OTOPOINT MOTORLU  
ARAÇLAR SATIŞ SERVİS  
SANAYİ TİCARET LİMİTED

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	12.11.2024   12:23:57 - 14:08:04	Şasi No:	VF15RTL0E51937105
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2014

#### BOYA KAPORTA LİFT KONTROLLERİ

59. Sol Ön Şasi	Orijinal
60. Sağ Ön Şasi	Orijinal
61. Güneş Yanığı	Yok
62. Podye Sol	Orijinal
63. Podye Sağ	Orijinal
64. Amortisör Kulesi Sol	Orijinal
65. Amortisör Kulesi Sağ	Orijinal
66. Sol Üst Direk	! Lokal Boyalı
67. Sağ Üst Direk	! Lokal Boyalı
68. Sol Ön Direk	Orijinal
69. Sağ Ön Direk	Orijinal
70. Sol Kapı Orta Direk	Orijinal
71. Sağ Kapı Orta Direk	Orijinal
72. Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
73. Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
74. Sol Alt Marşpiyel	! Boyalı/İşlemlî
75. Sağ Alt Marşpiyel	! Boyalı/İşlemlî
76. Ön Panel	Orijinal
77. Arka Panel	Orijinal
78. Ön Tampon	Plastik
79. Arka Tampon	Plastik
80. Taban Sacı	Sağlam
81. Bagaj İç Havuz Sacı	Orijinal
82. Sağ Ön Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
83. Sol Ön Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
84. Sağ Arka Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
85. Sol Arka Çamurluk Davlumbazı	Sağlam
86. Çizik/Gamze/Göçükler	! Var



PLAKA  
16BEL807


MÜŞTERİ AD SOYAD

: OTOPOINT MOTORLU  
ARAÇLAR SATIŞ SERVİS  
SANAYİ TİCARET LİMİTED

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	12.11.2024   12:23:57 - 14:08:04	Şasi No:	VF15RTL0E51937105
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2014

### ARAÇ DİREK & ŞASİ KONTROLLERİ



### DİREK KONTROL SONUÇLARI

Sol Orta Direk	Orijinal	Sol Ön Cam Direği	Orijinal
Sol Arka Üst Direk	<b>Boyalı</b>	Sol Ön Basamak	Orijinal
Sol Arka Basamak	Orijinal	Sol Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sol Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sol Üst Direk	Orijinal
Sağ Orta Direk	Orijinal	Sağ Ön Cam Direği	<b>Boyalı</b>
Sağ Arka Üst Direk	Orijinal	Sağ Ön Basamak	Orijinal
Sağ Arka Basamak	Orijinal	Sağ Ön Kapı İç Direk	Orijinal
Sağ Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	Sağ Üst Direk	Orijinal

### ŞASİ KONTROL SONUÇLARI

Sol Şasi	
Sağ Şasi	



PLAKA  
16BEL807

MÜŞTERİ AD SOYAD


: OTOPOINT MOTORLU  
ARAÇLAR SATIŞ SERVİS  
SANAYİ TİCARET LİMİTED

BAYİ KAŞE/İMZA



İşlem Tarihi:	12.11.2024   12:23:57 - 14:08:04	Şasi No:	VF15RTL0E51937105
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2014

### DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU



Aracın Motor Gücü (KW)	66 KW - 89 BG
Ölçülen Motor Gücü (KW)	0 KW - 0 BG
Üretilen Anlık Performans (%)	% 0

87. Debriyaj Bilyalarında Ses	Otomatik Vites
88. Debriyaj Baskı Balataları	Otomatik Vites
89. Turbo Basınç Kontrolü	Problem Yok
90. Şarj Dinamosu	İyi
91. Krank Keçeleri	Sağlam
92. Yakıt Kaçağı	Yok
93. Yakıt Sistemi	İyi



PLAKA  
16BEL807

MÜŞTERİ AD SOYAD


: OTOPOINT MOTORLU  
ARAÇLAR SATIŞ SERVİS  
SANAYİ TİCARET LİMİTED

BAYİ KAŞE/İMZA



İşlem Tarihi: 12.11.2024 | 12:23:57 - 14:08:04 Şasi No: VF15RTL0E51937105  
Marka : RENAULT Model CLİO / 2014

OBD ELEKTRONİK KONTROL SONUCU



94. Dijital Klima Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Manuel Klima
95. Motor Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Yok
96. Hava Yastığı Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Yok
97. ABS/ESP/ESR Fren Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Yok
98. Otomatik Şanzıman Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı	Yok
99. Akü	İyi
100. Radyo	Çalışıyor
101. Park Sensörü	Yok
102. Multi Medya	Çalışıyor
103. Direksiyon Kumanda Elektroniği	Çalışıyor
104. Klima Kontrol Paneli Elektronikleri	Manuel
105. Gösterge Panel Elektronikleri	Çalışıyor
106. Yol Bilgisayarı	Çalışıyor
107. Kameralar	Sağlam
108. Beyin Aktif Ve Pasif Arıza İncelemesi Ve Raporlaması	Yok

	PLAKA 16BEL807	MÜŞTERİ AD SOYAD : OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SANAYİ TİCARET LİMİTED	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi:	12.11.2024   12:23:57 - 14:08:04	Şasi No:	VF15RTL0E51937105
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2014

#### İÇ KONTROLLER

109. Koltuk Isıtma Sistemi	Mevcut Değil
110. Arka Perde	Mevcut Değil
111. Pedal Lastikleri Yıpranma	İyi
112. Ayna Düğmeleri	Sağlam
113. Dış Ayna Motorları	Sağlam
114. Aksesuar Kontrolü	İyi
115. Sağ Ön Kapı Döşemesi	Sağlam
116. Sol Ön Kapı Döşemesi	Sağlam
117. Sağ Arka Kapı Döşemesi	Sağlam
118. Sol Arka Kapı Döşemesi	Sağlam
119. Yer Döşemeleri	Sağlam
120. Sağ Ön Koltuk	Sağlam
121. Sol Ön Koltuk	Sağlam
122. Arka Koltuk	Sağlam
123. Soğutma Sistemi Klima	Çalışıyor
124. İç Lambalar	Çalışıyor
125. Kumanda Kontrol Düğmeleri	Çalışıyor
126. Göstergeler Ön Panel	Sağlam
127. Sunroof	Yok
128. Silecek Kolu	Sağlam
129. Sinyal Kolu	Sağlam
130. Far Kolu	Sağlam
131. Torpido Ön Panel	Sağlam
132. Torpido Kapağı	Sağlam
133. Emniyet Kemeri	Sağlam
134. Direksiyon Simidi	Sağlam
135. Vites Kolu	Sağlam
136. Dikiz Aynası	Sağlam
137. Tavan Döşemesi	Sağlam
138. Güneşlikler	Sağlam
139. Koltuk Mekanizmaları	Sağlam
140. Klima/Hava Üfleme Izgaraları	Sağlam
141. Koltuk Döşemeleri	Sağlam
142. Kol Dayama	Mevcut Değil
143. Tavan El Tutacakları	Sağlam



PLAKA  
16BEL807

MÜŞTERİ AD SOYAD

: OTOPOINT MOTORLU  
ARAÇLAR SATIŞ SERVİS  
SANAYİ TİCARET LİMİTED

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	12.11.2024   12:23:57 - 14:08:04	Şasi No:	VF15RTL0E51937105
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2014

#### DIŞ KONTROLLER

144. Ön Cam	Sağlam (Genel durum kontrol edilmektedir.)
145. Far Ayakları	Sağlam
146. Bagaj İçi İnceleme	Sağlam
147. Fıskiyeler	Çalışıyor
148. Anten	Sağlam
149. Korna	Sağlam
150. Plaka Aydınlatma Lambası	Sağlam
151. Far Yıkama Düzeneği	Yok
152. Aksesuar Kontrolü	İyi
153. Arka Cam	Sağlam
154. Kapı Camları	Sağlam
155. Lastiklerin Durumu	İdeal
156. Lastiklerin Havası	İyi
157. Sağ Ön Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri/Normal
158. Sol Ön Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri/Normal
159. Sağ Arka Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri/Normal
160. Sol Arka Lastik Diş Kalınlığı	3 mm Üzeri/Normal
161. Stepne	Var
162. Sağ Ön Jant	Sağlam
163. Sol Ön Jant	Sağlam
164. Sağ Arka Jant	Sağlam
165. Sol Arka Jant	Sağlam
166. Sağ Ön Far	Çalışıyor
167. Sol Ön Far	Çalışıyor
168. Sağ Sinyaller	Çalışıyor
169. Sol Sinyaller	Çalışıyor
170. Sağ Stop	Çalışıyor
171. Sol Stop	Çalışıyor
172. Sol Sis Lambası	Sağlam
173. Sağ Sis Lambası	Sağlam
174. Silecekler	Çalışıyor
175. Dörtlü Flaşör	Çalışıyor
176. Geri Vites Lambası	Çalışıyor
177. Fren Lambaları	Çalışıyor
178. Sağ Dış Ayna	Sağlam
179. Sol Dış Ayna	Sağlam
180. Far ve Lambalarda Hasar	Yok



PLAKA  
16BEL807

MÜŞTERİ AD SOYAD

: OTOPOINT MOTORLU  
ARAÇLAR SATIŞ SERVİS  
SANAYİ TİCARET LİMİTED

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	12.11.2024   12:23:57 - 14:08:04	Şasi No:	VF15RTL0E51937105
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2014

### FREN TEST KONTROL



181. Sağ Ön Fren Değerleri	Pozitif
182. Sol Ön Fren Değerleri	Pozitif
183. Sağ Arka Fren Değerleri	Pozitif
184. Sol Arka Fren Değerleri	Pozitif
185. El Freni Değerleri	Pozitif



PLAKA  
16BEL807


MÜŞTERİ AD SOYAD

: OTOPOINT MOTORLU  
ARAÇLAR SATIŞ SERVİS  
SANAYİ TİCARET LİMİTED

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	12.11.2024   12:23:57 - 14:08:04	Şasi No:	VF15RTL0E51937105
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2014

### SÜSPANSİYON TEST SONUCU



186. Şasi Bağlantı Noktası	Sağlam
187. Alt Bağlantı	Sağlam
188. Üst Bağlantı	Sağlam
189. Yaylar	Sağlam
190. Sabit Askı	Sağlam
191. Serbest Askı	Sağlam
192. Denge Çubukları	Sağlam
193. Rotiller	Sağlam
194. Sol Arka Süspansiyon	Pozitif
195. Sağ Arka Süspansiyon	Pozitif
196. Sol Ön Süspansiyon	Pozitif
197. Sağ Ön Süspansiyon	Pozitif



PLAKA  
16BEL807

MÜŞTERİ AD SOYAD

: OTOPOINT MOTORLU  
ARAÇLAR SATIŞ SERVİS  
SANAYİ TİCARET LİMİTED

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	12.11.2024   12:23:57 - 14:08:04	Şasi No:	VF15RTL0E51937105
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2014

#### YANAL KAYMA TEST SONUCU



198. Yanal Kayma Değerleri	Pozitif
----------------------------	---------

#### CONTA YANIK TESTİ

199. Conta Yanık Testi	Yapıldı, sonuç çıktısı raporla birlikte verilecektir.
------------------------	---



PLAKA  
16BEL807

MÜŞTERİ AD SOYAD

: OTOPOINT MOTORLU  
ARAÇLAR SATIŞ SERVİS  
SANAYİ TİCARET LİMİTED

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi: 12.11.2024 | 12:23:57 - 14:08:04 Şasi No: VF15RTL0E51937105  
Marka : RENAULT Model: CLİO / 2014

USTA KONTROL NOTLARI

MOTOR MEKANİK KONTROLLER

3

22

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

1

32

KAYIŞ BÖLESİ YAĞ KAÇAGI . AKS KEÇELERİNDE KAÇAK MEVCUT.

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ

5

23

SAĞ ÖN VE ARKA KAPIDA AYAR İŞLEMİ MEVCUT

DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU

7

MÜŞTERİ BİLGİSİ DÂHİLİNDE DYNO TEST YAPILMAMIŞTIR. YOL TESTİ YAPILDI.

OBD ELEKTRONİK KONTROL SONUCU

15

İÇ KONTROLLER

35

DIŞ KONTROLLER

37



PLAKA  
16BEL807

MÜŞTERİ AD SOYAD

: OTOPOINT MOTORLU  
ARAÇLAR SATIŞ SERVİS  
SANAYİ TİCARET LİMİTED

BAYİ KAŞE/İMZA



İşlem Tarihi: 12.11.2024 | 12:23:57 - 14:08:04 Şasi No: VF15RTL0E51937105  
Marka : RENAULT Model CLİO / 2014

USTA KONTROL NOTLARI

FREN TEST KONTROL

5

SÜSPANSİYON TEST SONUCU

12

YANAL KAYMA TEST SONUCU

1

CONTA YANIK TESTİ

1



PLAKA  
16BEL807

MÜŞTERİ AD SOYAD

: OTOPOINT MOTORLU  
ARAÇLAR SATIŞ SERVİS  
SANAYİ TİCARET LİMİTED

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	12.11.2024   12:23:57 - 14:08:04	Şasi No:	VF15RTL0E51937105
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2014

KM SORGU

Araç Şasi	VF15RTL0E51937105
-----------	-------------------

#	Araç	Plaka	Şase	KM	Tarih
1	RENAULT R	34FN9655	*****	63.977,00	28.10.2017
2	RENAULT R	34FN9655	*****	83.193,00	28.12.2019
3	RENAULT R	34FN9655	*****	97.346,00	23.12.2021
4	RENAULT R	16BEL807	*****	106.804,00	16.12.2023

\* Sisteme yansımayan bilgilerden firmamız sorumlu değildir.

\*Sorgulama hizmeti, PTT A.Ş. tarafından sunulmaktadır. 24.07.2013 tarihinden sonraki TuvTürk muayene kayıtları ile sınırlıdır.

\*Sorgulama hizmeti, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sunulmaktadır. 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödemeleri ile sınırlıdır.

	PLAKA 16BEL807	MÜŞTERİ AD SOYAD : OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SANAYİ TİCARET LİMİTED	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	--	----------------

İşlem Tarihi: 12.11.2024 | 12:23:57 - 14:08:04 Şasi No: VF15RTL0E51937105  
Marka : RENAULT Model: CLİO / 2014

#### HASAR SORGU

Araç Marka Model RENAULT (OYAK) CLIO HB TOUCH 1.5 DCI EDC 90

#	Hasar Sebebi	Hasar Tutarı	Tarih
1	Carpma		10.10.2022
2	ERP-Carpma	944	03.09.2019
3	ERP-Carpma	796	30.09.2017
4	Park Halinde Carpilma	330	08.12.2016

- \* Sisteme yansımayan bilgilerden firmamız sorumlu değildir.  
\*Sorgulama hizmeti, PTT A.Ş. tarafından sunulmaktadır. 24.07.2013 tarihinden sonraki TüvTürk muayene kayıtları ile sınırlıdır.  
\*Sorgulama hizmeti, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sunulmaktadır. 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödemeleri ile sınırlıdır.



PLAKA  
16BEL807

MÜŞTERİ AD SOYAD

: OTOPOİNT MOTORLU  
ARAÇLAR SATIŞ SERVİS  
SANAYİ TİCARET LİMİTED

BAYİ KAŞE/İMZA

İşlem Tarihi:	12.11.2024   12:23:57 - 14:08:04	Şasi No:	VF15RTL0E51937105
Marka :	RENAULT	Model	CLİO / 2014

### CONTA YANIK TESTİ


Kaçak Test Seri Numarası	DFGHJ9NS
--------------------------	----------

TEST SONUCU	
	YAPILAMADI
X	TEMİZ (KAÇAK YOK)
	HAFİF DÜZEY KAÇAK
	ORTA DÜZEY KAÇAK
	YÜKSEK DÜZEY KAÇAK
	ÇOK YÜKSEK DÜZEY KAÇAK

### TEST SONUÇLARININ SAĞLIKLI DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKEN HUSUSLAR

Conta yanık testi pozitif sonuç vermişse;

- Aracın motoru daha önce açılıp tamirat işlemi görmüşse (silindir kapak ve conta tamir görmüşse) onarım işlemi sonrası motoru yapan usta, servis soğutma suyunu tamamen boşaltarak yeni antifirizli soğutma suyu koymamışsa eski suda artık egzoz gazları çözülmüş olarak kalabileceğinden test pozitif sonuç vermiş olabilir. Bu tip durumlarda radyatör suyu tamamen yenilenip tekrar test yenilenmelidir.
- E.G.R. sistemi su soğutmalı olan araçlarda silindir kapak ve conta kontrolü önceki E.G.R sisteminin kontrolü önerilir.
- Yukarıdaki işlemlerden sonra tekrar pozitif çıkarsa sorun motor yanma odasındadır. Öncelikle silindir kapak ve conta kontrülünün yapılması önerilir.

	PLAKA 16BEL807	MÜŞTERİ AD SOYAD	: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SANAYİ TİCARET LİMİTED	BAYİ KAŞE/İMZA
---	-------------------	------------------	--	----------------