


KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O** ORJİNAL
- B** BOYALI
- İDB** İÇ DIŞ BOYALI
- STB** SÖK TAK BOYALI
- LB** LOKAL BOYALI
- D** DEĞİŞMİŞ
- ÇD** ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD** KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P** PLASTİK
- K** KAPLAMA
- C** CAM
- PY** PARÇA YOKTUR
- KS** KASA
- ST** SÖK TAK AYAR
- KP** KASA PARÇASI



<input checked="" type="checkbox"/>	Ön panel kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Arka panel kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön şase kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön şase kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön podye kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön podye kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön direk kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön direk kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol orta direk kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ orta direk kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol üst direk kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ üst direk kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka şase kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka şase kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/>	Alt taban kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/>	Havuz sacı kontrolü

sağ ön far ayağı kırık ve tamirli.
sağ (plastik) ön çamurluk değişmiş






MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

<input checked="" type="checkbox"/> Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Motorda üfleme kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Motor soğutma sıvısı kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Motor soğutma sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Motor yağı durumu kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Enjektör kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda yağ dumanı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda partikül dumanı kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Akümülatör kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Görünen kayışların kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Turbo kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> İntercooler kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Egzoz sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Yakıt sistemi kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Marş sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Ateşleme sistemi kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Aks sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Debriyaj kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Direksiyon kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Şanzıman kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Otomatik şanzıman kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Motor takozları kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Triger kayışı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Eksantrik zinciri kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Elektrik tesisatı kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Klima sistemi kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Kalorifer sistemi kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Yakıt kaçakları kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
<input checked="" type="checkbox"/> Su - sıvı kaçakları kontrolü	<input checked="" type="checkbox"/> Motor genel durumu kontrolü


Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi, herhangi bir problem yoktur




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-01-24 13:02:14
Rapor id : SP701CCH217



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FTP323 - VF1RFB00669807093 - RENAULT MEGANE 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 75578

ALTTAKIM KONTROLÜ

<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön amortisör kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön amortisör kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka amortisör kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka amortisör kontrolü	
<input type="checkbox"/>	Sol ön fren diski kontrolü	aşınma var	<input type="checkbox"/>	Sağ ön fren diski kontrolü	aşınma var
<input type="checkbox"/>	Sol arka fren diski kontrolü	aşınma var	<input type="checkbox"/>	Sağ arka fren diski kontrolü	aşınma var
<input type="checkbox"/>	Sol ön fren balata kontrolü	aşınma var	<input type="checkbox"/>	Sağ ön fren balata kontrolü	aşınma var
<input type="checkbox"/>	Sol arka fren balata kontrolü	aşınma var	<input type="checkbox"/>	Sağ arka fren balata kontrolü	aşınma var
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön jant lastik kontrolü	2022 tarihli	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön jant lastik kontrolü	2022 tarihli
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka jant lastik kontrolü	2022 tarihli	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka jant lastik kontrolü	2022 tarihli

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-01-24 13:02:14

Rapor id : SP701CCH217



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FTP323 - VF1RFB00669807093 - RENAULT MEGANE 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 75578

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan Cs Motor Conta Testi Sonucu Sorunsuz.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-01-24 13:02:14

Rapor id : SP701CCH217



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FTP323 - VF1RFB00669807093 - RENAULT MEGANE 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 75578

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Sayfa : 1 / 1

ŞASI NO İLE SORGULANDI - VF1RFB00669807093

Araç Marka ve Model:RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN ICON 1.5 BLUEDCI EDC 115

Hasar Tarihi
10.01.2023

Hasar Nedeni
ERP-Çarpisma

Hasar Tutarı
43,638.55 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Hasar tarihi	Değişen parça bilgisi
10.01.2023	VAR - SORGULANABİLİR

Hasar kaydı sorgulama hizmeti, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından sunulmaktadır.

2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödemeleri ile sınırlıdır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu kesin delil niteliği taşımamaktadır, Otomatik yazılım sistemleri kullanılarak oluşturulmuştur. Bilgilerin hatalı olması durumunda SOEP OTOEKSPERTİZ PROGRAMI - YENİ firması sorumlu tutulamaz. Bu sorgu işlemi 23.12.2024 19:43:52 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Sayfa : 1 / 1

ŞASI NO İLE SORGULANDI - VF1RFB00669807093

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi 10.01.2023	Toplam Parça Tutarı 34,287.37TL	Toplam İşçilik Tutarı 9,351.18TL	Kilometre 10,495
-----------------------------------	---	--	----------------------------

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	Türü	Adet
ON TAMPON	Orijinal	1
SIS FAR CERCEVE TK	Orijinal	1
ON PANJUR	Orijinal	1
PARK SENSORU	Orijinal	1
ON SAG CAMURLUK	Orijinal	1
ON TAMPON DEFLEKTÖRÜ	Orijinal	1
SAG SIS FARI	Orijinal	1
1234YF KLİMA GAZI (100 ML)	Orijinal	6
RADYATOR HAVA YONLENDİRİCİ	Orijinal	1
SIS FAR TESİSATI	Orijinal	1
ON TAMPON HAVA KANALI	Orijinal	1
ON TAMPON ALT IZGARA	Orijinal	1
ON TAMPON SINYAL SUPORTU TK.	Orijinal	1
MOT.SOG.HAZIR SIVI TIP-D 3 LT.	Orijinal	2
PERCİN	Orijinal	10
PERÇİN	Eşdeğer	10
AGRAF	Orijinal	10

Araç Marka ve Model:RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN ICON 1.5 BLUEDCI EDC 115

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>

Değişen parça kaydı sorgulama hizmeti, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından sunulmaktadır. 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası

hasar ödemeleri ile sınırlıdır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu kesin delil niteliği taşımamaktadır, Otomatik yazılım sistemleri kullanılarak oluşturulmuştur. Bilgilerin hatalı olması durumunda SOEP OTOEKSPERTİZ PROGRAMI - YENİ firması sorumlu tutulamaz. Bu sorgu işlemi

23.12.2024 19:44:33 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

