

# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-03-16 21:33:49


Rapor id : SP195FAH742



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NHE499 - VR3USHNS4SJ667976 - PEUGEOT 2008 Otomatik Benzin - Kilometre : 34857

## KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- CD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI
- LD LOKAL DEĞİŞMİŞ



|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ✓ Ön panel kontrolü                      | ✓ Arka panel kontrolü                    |
| ✓ Sol ön şase kontrolü                   | ✓ Sağ ön şase kontrolü                   |
| ✓ Sol ön podye kontrolü                  | ✓ Sağ ön podye kontrolü                  |
| ✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü | ✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü |
| ✓ Sol ön direk kontrolü                  | ✓ Sağ ön direk kontrolü                  |
| ✓ Sol orta direk kontrolü                | ✓ Sağ orta direk kontrolü                |
| ✓ Sol üst direk kontrolü                 | ✓ Sağ üst direk kontrolü                 |
| ✓ Sol arka şase kontrolü                 | ✓ Sağ arka şase kontrolü                 |
| ✓ Alt taban kontrolü                     | ✓ Havuz sacı kontrolü                    |

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-03-16 21:33:49  
Rapor id : SP195FAH742



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NHE499 - VR3USHNS4SJ667976 - PEUGEOT 2008 Otomatik Benzin - Kilometre : 34857

## MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

|                                     |                                            |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Motorda sesli - vuruntulu çalışma kontrolü | <input checked="" type="checkbox"/> | Motorda üfleme kontrolü              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Motor soğutma sıvısı kontrolü              | <input checked="" type="checkbox"/> | Motor soğutma sistemi kontrolü       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Motor yağı durumu kontrolü                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Enjektör kontrolü                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü        | <input checked="" type="checkbox"/> | Egzozda yağ dumanı kontrolü          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Egzozda partikül dumanı kontrolü           | <input checked="" type="checkbox"/> | Akümülatör kontrolü                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Görünen kayışların kontrolü                | <input checked="" type="checkbox"/> | Turbo kontrolü                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | İntercooler kontrolü                       | <input checked="" type="checkbox"/> | Egzoz sistemi kontrolü               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Yakıt sistemi kontrolü                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Marş sistemi kontrolü                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ateşleme sistemi kontrolü                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Aks sistemi kontrolü                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Debriyaj kontrolü                          | <input checked="" type="checkbox"/> | Direksiyon kontrolü                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Şanzıman kontrolü                          | <input checked="" type="checkbox"/> | Otomatik şanzıman kontrolü           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Motor takozları kontrolü                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Triger kayışı kontrolü               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Eksantrik zinciri kontrolü                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Elektrik tesisatı kontrolü           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Klima sistemi kontrolü                     | <input checked="" type="checkbox"/> | Kalorifer sistemi kontrolü           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Yakıt kaçakları kontrolü                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Su - sıvı kaçakları kontrolü               | <input checked="" type="checkbox"/> | Motor genel durumu kontrolü          |

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2026-03-16 21:33:49

Rapor id : SP195FAH742




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NHE499 - VR3USHNS4SJ667976 - PEUGEOT 2008 Otomatik Benzin - Kilometre : 34857


## FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



## SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



## YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-03-16 21:33:49  
Rapor id : SP195FAH742



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NHE499 - VR3USHNS4SJ667976 - PEUGEOT 2008 Otomatik Benzin - Kilometre : 34857

## ALTTAKIM KONTROLÜ

|   |                                       |   |                                       |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| ✓ | Sol ön amortisör kontrolü             | ✓ | Sağ ön amortisör kontrolü             |
| ✓ | Sol arka amortisör kontrolü           | ✓ | Sağ arka amortisör kontrolü           |
| ✓ | Sol ön fren diski kontrolü            | ✓ | Sağ ön fren diski kontrolü            |
| ✓ | Sol arka fren diski kontrolü          | ✓ | Sağ arka fren diski kontrolü          |
| ✓ | Sol ön fren balata kontrolü           | ✓ | Sağ ön fren balata kontrolü           |
| ✓ | Sol arka fren balata kontrolü         | ✓ | Sağ arka fren balata kontrolü         |
| ✓ | Sol rot kolu ve rot başı kontrolü     | ✓ | Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü     |
| ✓ | Sol aks ve aks körüğü kontrolü        | ✓ | Sağ aks ve aks körükleri kontrolü     |
| ✓ | Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü | ✓ | Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü |
| ✓ | Sol ön jant lastik kontrolü           | ✓ | Sağ ön jant lastik kontrolü           |
| ✓ | Sol arka jant lastik kontrolü         | ✓ | Sağ arka jant lastik kontrolü         |

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-03-16 21:33:49  
Rapor id : SP195FAH742



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34NHE499 - VR3USHNS4SJ667976 - PEUGEOT 2008 Otomatik Benzin - Kilometre : 34857

### OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



## CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



## HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT8 FL

Şasi No: \*\*\*7976

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 16.03.2026 21:36 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 509dfc6d8e86021ad13da095b62c28

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

Görsel üzerinde "Araç Marka ve Model" ile belirtilen  
**"VR3USHNS4SJ667976"** ile sorgulanan aracın geçmiş  
HASAR KAYDI YOKTUR.





## ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 1)



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO248

soeppro®

Sol ön kapıda göçükler var



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO333

soeppro®

Arka tamponda çizikler var





