

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2026-01-15 14:50:00
Rapor id : SP610CDA517



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EUS070 - TMBAR7NX1NY038242 - SKODA Octavia 2021 Otomatik Benzin - Kilometre : 62628

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI
- LD LOKAL DEĞİŞMİŞ



✓	Ön panel kontrolü	Plastik-değişmiş	✓	Arka panel kontrolü
✓	Sol ön şase kontrolü		✓	Sağ ön şase kontrolü
✓	Sol ön podye kontrolü		✓	Sağ ön podye kontrolü
✓	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü		✓	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓	Sol ön direk kontrolü		✓	Sağ ön direk kontrolü
✓	Sol orta direk kontrolü		✓	Sağ orta direk kontrolü
✓	Sol üst direk kontrolü		✓	Sağ üst direk kontrolü
✓	Sol arka şase kontrolü		✓	Sağ arka şase kontrolü
✓	Alt taban kontrolü		✓	Havuz sacı kontrolü

Ön tampon demiri değişmiş
Detaylı tramer,değişen parça sorgusunu kontrol ediniz

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-01-15 14:50:00
Rapor id : SP610CDA517



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EUS070 - TMBAR7NX1NY038242 - SKODA Octavia 2021 Otomatik Benzin - Kilometre : 62628

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

☒	Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü	☒	Motorda üfleme kontrolü
☒	Motor soğutma sıvısı kontrolü	☒	Motor soğutma sistemi kontrolü
☒	Motor yağı durumu kontrolü	☒	Enjektör kontrolü
☒	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	☒	Egzozda yağ dumanı kontrolü
☒	Egzozda partikül dumanı kontrolü	☒	Akümülatör kontrolü
☒	Görünen kayışların kontrolü	☒	Turbo kontrolü
☒	İntercooler kontrolü	☒	Egzoz sistemi kontrolü
☒	Yakıt sistemi kontrolü	☒	Marş sistemi kontrolü
☒	Ateşleme sistemi kontrolü	☒	Aks sistemi kontrolü
☒	Debriyaj kontrolü	☒	Direksiyon kontrolü
☒	Şanzıman kontrolü	☒	Otomatik şanzıman kontrolü
☒	Motor takozları kontrolü	☒	Triger kayışı kontrolü
☒	Eksantrik zinciri kontrolü	☒	Elektrik tesisatı kontrolü
☒	Klima sistemi kontrolü	☒	Kalorifer sistemi kontrolü
☒	Yakıt kaçakları kontrolü	☒	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
☒	Su - sıvı kaçakları kontrolü	☒	Motor genel durumu kontrolü

Araca yol testi yapıldı,şanzıman vites geçişleri kontrol edildi,herhangi bir problem yoktur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2026-01-15 14:50:00

Rapor id : SP610CDA517




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EUS070 - TMBAR7NX1NY038242 - SKODA Octavia 2021 Otomatik Benzin - Kilometre : 62628

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-01-15 14:50:00
Rapor id : SP610CDA517



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EUS070 - TMBAR7NX1NY038242 - SKODA Octavia 2021 Otomatik Benzin - Kilometre : 62628

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü	✓	Sağ ön amortisör kontrolü
✓	Sol arka amortisör kontrolü	✓	Sağ arka amortisör kontrolü
✓	Sol ön fren diski kontrolü	✓	Sağ ön fren diski kontrolü
✓	Sol arka fren diski kontrolü	✓	Sağ arka fren diski kontrolü
✓	Sol ön fren balata kontrolü	✓	Sağ ön fren balata kontrolü
✓	Sol arka fren balata kontrolü	✓	Sağ arka fren balata kontrolü
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü	✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü	✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü	✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-01-15 14:50:00
Rapor id : SP610CDA517



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EUS070 - TMBAR7NX1NY038242 - SKODA Octavia 2021 Otomatik Benzin - Kilometre : 62628

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-01-15 14:50:00
Rapor id : SP610CDA517



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EUS070 - TMBAR7NX1NY038242 - SKODA Octavia 2021 Otomatik Benzin - Kilometre : 62628

CONTA KAÇAK TESTİ

Rapora henüz veri girişi sağlanmadı.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-01-15 14:50:00
Rapor id : SP610CDA517



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EUS070 - TMBAR7NX1NY038242 - SKODA Octavia 2021 Otomatik Benzin - Kilometre : 62628

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: SKODA OCTAVIA ELITE 1.5 TSI ACT e-TEC 150 DSG

Şasi No: ***8242

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
29.09.2022	ERP-Çarpma	17.634,28 TL

Bu sorgu 15.01.2026 14:52 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 30e310450c29d714d0e6759948924d0

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	29.09.2022
Toplam Parça Tutarı	11076.28TL
>Toplam İşçilik Tutarı	6558.0TL
Kilometre	12,732

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	MOTOR YAĞ KARTERİ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ÖN PANEL
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	MOTOR ALT MUHAFAZA
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	YAĞ SEVİYE SENSÖRÜ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	TAMPON ALT MUHAFAZA
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	MOTOR YAĞI
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	RADYATÖR BAĞLANTI TAKOZU SAĞ ÜST
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	RADYATÖR BAĞLANTI TAKOZU SOL ÜST
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	SIVI CONTA
Türü	Orijinal
Adet	1



DEĞİŞEN PARÇA SORU SONUCU

Parça Adı	ANTİFRİZ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	RADYATÖR BAĞLANTI TAKOZU SAĞ ALT
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	RADYATÖR BAĞLANTI TAKOZU SOL ALT
Türü	Orijinal
Adet	1

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/58>



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 5)



Sağ taraf



Sağ taraf



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 5)




Sağ arka çamurluk



Sol arka kapı



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 5)



Sol ön kapı



Sol ön camurluk



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 5)



Ön kaput da çizik ve göcükler var



Aynalarda çizikler var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 5 / 5)



Bagaj kapağında çizik ve boya atıkları var



