

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-06 15:03:00

Rapor id : SP502FFH286



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR..

Araç:

16BZK075 - VOLVO Xc90 Otomatik Dizel - Kilometre : 36121

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O** ORJİNAL
- B** BOYALI
- IDB** İÇ DIŞ BOYALI
- STB** SÖK TAK BOYALI
- LB** LOKAL BOYALI
- D** DEĞİŞMİŞ
- ÇD** ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD** KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P** PLASTİK
- K** KAPLAMA
- C** CAM
- PY** PARÇA YOKTUR
- KS** KASA
- ST** SÖK TAK AYAR
- YB** YARIM BOYALI
- İNB** İNCE BOYALI
- LD** LOKAL DEĞİŞMİŞ



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

-Araçta komple PPF kaplama mevcut mikron değerleri (200-290 mikron arasında) normal değerlerdedir.
-Sağ sol ön çamurluklarda ayar işçilikleri var

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-06 15:03:00

Rapor id : SP502FFH286



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16BZK075 - VOLVO Xc90 Otomatik Dizel - Kilometre : 36121

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

✓	Motorda sesli - vurunutlu çalışma kontrolü	✓	Motorda üfleme kontrolü
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü	✓	Motor soğutma sistemi kontrolü
✓	Motor yağı durumu kontrolü	✓	Enjektör kontrolü
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	✓	Egzozda yağ dumanı kontrolü
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü	✓	Akümülatör kontrolü
✓	Görünen kayışların kontrolü	✓	Turbo kontrolü
✓	İntercooler kontrolü	✓	Egzoz sistemi kontrolü
✓	Yakıt sistemi kontrolü	✓	Marş sistemi kontrolü
✓	Ateşleme sistemi kontrolü	✓	Aks sistemi kontrolü
✓	Debriyaj kontrolü	✓	Direksiyon kontrolü
✓	Şanzıman kontrolü	✓	Otomatik şanzıman kontrolü
✓	Motor takozları kontrolü	✓	Triger kayışı kontrolü
✓	Eksantrik zinciri kontrolü	✓	Elektrik tesisatı kontrolü
✓	Klima sistemi kontrolü	✓	Kalorifer sistemi kontrolü
✓	Yakıt kaçakları kontrolü	✓	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü	✓	Motor genel durumu kontrolü

Araca yol testi yapıldı,şanzıman vites geçişleri kontrol edildi,herhangi bir problem yoktur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-06 15:03:00

Rapor id : SP502FFH286




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR..

Araç:


16BZK075 - VOLVO Xc90 Otomatik Dizel - Kilometre : 36121

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-06 15:03:00

Rapor id : SP502FFH286



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16BZK075 - VOLVO Xc90 Otomatik Dizel - Kilometre : 36121

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü		✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü		✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2024	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2024
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2024	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2024

Fren disk ve balataları orta seviyede

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-06 15:03:00

Rapor id : SP502FFH286



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16BZK075 - VOLVO Xc90 Otomatik Dizel - Kilometre : 36121

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-06 15:03:00

Rapor id : SP502FFH286



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16BZK075 - VOLVO Xc90 Otomatik Dizel - Kilometre : 36121

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan cs motor conta testi,sorunsuz.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-06 15:03:00

Rapor id : SP502FFH286



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16BZK075 - VOLVO Xc90 Otomatik Dizel - Kilometre : 36121

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: MERCEDES VITO SELECT 5480 119 CDI 2.0 190

Şasi No: ***5701

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
24.07.2022	Çarpma	1.123,57 TL
07.10.2021	Carpma	-

Bu sorgu 09.02.2026 09:10 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: e650bd6c9266300a2441a121eacc8c7

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 4)



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO115

soeppro®

Aracın sol tarafı kaplamada deforme var




CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/50s ISO278

soeppro®



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 4)



Araçın sol tarafı kaplamada deforme var



Sağ arka çamurluk kaplamada deforme mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 4)




CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO179

soeppro®

Sağ marspiyel



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/50s ISO594

soeppro®

Motor alt kısımlarında oksitlenmeler mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 4)



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO268

soeppro®

Sağ arka çamurluk



CAMON 40 Pro 5G

23mm f/1.8 1/100s ISO79

soeppro®

Sol far kaplamasında deforme mevcut



