

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-05-03 11:57:57
Rapor id : SP682FAF179



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD645 - VF1RFB00565864067 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 110388

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DİŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

ÖN TAMPON DEMİRİ DEĞİŞMİŞ

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-03 11:57:57

Rapor id : SP682FAF179



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD645 - VF1RFB00565864067 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 110388

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

✓	Motorda sesli - vuruntulu çalışma kontrolü		✓	Motorda üfleme kontrolü
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü		✓	Motor soğutma sistemi kontrolü
✓	Motor yağı durumu kontrolü		✓	Enjektör kontrolü
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü		✓	Egzozda yağ dumanı kontrolü
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü		✓	Akümülatör kontrolü
!	Görünen kayışların kontrolü	kontrol önerildi.	✓	Turbo kontrolü
✓	İntercooler kontrolü		✓	Egzoz sistemi kontrolü
✓	Yakıt sistemi kontrolü		✓	Marş sistemi kontrolü
✓	Ateşleme sistemi kontrolü		✓	Aks sistemi kontrolü
✓	Debriyaj kontrolü		✓	Direksiyon kontrolü
✓	Şanzıman kontrolü		✓	Otomatik şanzıman kontrolü
✓	Motor takozları kontrolü		✓	Triger kayışı kontrolü
✓	Eksantrik zinciri kontrolü		✓	Elektrik tesisatı kontrolü
✓	Klima sistemi kontrolü		✓	Kalorifer sistemi kontrolü
✓	Yakıt kaçakları kontrolü		✓	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
!	Su - sıvı kaçakları kontrolü	kontrol önerildi.	✓	Motor genel durumu kontrolü

Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi, herhangi bir problem yoktur
termostat bölgesinde hafif su kaçağı mevcut
bakım uyarı lambası yanıyor

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96


16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-03 11:57:57
Rapor id : SP682FAF179




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD645 - VF1RFB00565864067 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 110388

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-03 11:57:57
Rapor id : SP682FAF179



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD645 - VF1RFB00565864067 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 110388

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü		✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü		✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2023 TARİHLİ	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2023 TARİHLİ
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2023 TARİHLİ	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2023 TARİHLİ

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-03 11:57:57
Rapor id : SP682FAF179



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD645 - VF1RFB00565864067 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 110388

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR
BAKIM UYARI LAMBASI YANIYOR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-03 11:57:57
Rapor id : SP682FAF179



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD645 - VF1RFB00565864067 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 110388

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



YAPILAN CS MOTOR CONTA TESTİ,SORUNSUZ.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-03 11:57:57

Rapor id : SP682FAF179



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34DDD645 - VF1RFB00565864067 - RENAULT Megane 2020 Otomatik Dizel - Kilometre : 110388

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN TOUCH 1.5 BLUEDCI EDC 115

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
11.04.2024	Çarpma	19,521.56 TL
14.01.2022	Carpma	-
09.04.2021	Çarpisma	1,303.90 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 6)



Sağ plastik ön çamurlukta hafif boya atığı var



Sağ arka çamurlukta noktasal boya atığı var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 6)



Sol arka çamurluk ağız hasarlı



Ön tamponda deformeler boya ve macun atıkları var var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 6)



Ön farlarda solmalar deformeler var



Sağ sol Z rotlarında yıpranmalar var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 6)



Ön tamponda çizikler var



Aracın altı yoğun çamurlu ve muhafazalarda deformeler var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 5 / 6)



Sol plastik ön çamurlukta kırık ve deforme var



Ön kaputta yoğun taş izleri var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 6 / 6)



Termostat bölgesinde su kaçaqları var



Bakım uyarı lambası yanıyor



