

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-04 16:33:16


Rapor id : SP367DHC439



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16NOM50 - VR7A45GFSNL062978 - CİTROEN C5 2022 Otomatik Benzin - Kilometre : 91221

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

Sağ sol ön Çamurluk ve ön kaput da boya koruma film mevcut altı detaylı boya kontrolü yapılamadı
Sağ ön far değişmiş

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-04 16:33:16
Rapor id : SP367DHC439



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16NOM50 - VR7A45GFSNL062978 - CİTROEN C5 2022 Otomatik Benzin - Kilometre : 91221

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

✓	Motorda sesli - vuruntulu çalışma kontrolü		✓	Motorda üfleme kontrolü	
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü		✓	Motor soğutma sistemi kontrolü	
✓	Motor yağı durumu kontrolü		✓	Enjektör kontrolü	
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü		✓	Egzozda yağ dumanı kontrolü	
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü		✓	Akümülatör kontrolü	
✓	Görünen kayışların kontrolü		!	Turbo kontrolü	sistemi kontrol önerildi.
!	İntercooler kontrolü	sistemi kontrol önerildi.	✓	Egzoz sistemi kontrolü	
✓	Yakıt sistemi kontrolü		✓	Marş sistemi kontrolü	
✓	Ateşleme sistemi kontrolü		✓	Aks sistemi kontrolü	
✓	Debriyaj kontrolü		✓	Direksiyon kontrolü	
!	Şanzıman kontrolü	sistemi kontrol önerildi.	✓	Otomatik şanzıman kontrolü	
✓	Motor takozları kontrolü		✓	Triger kayışı kontrolü	
✓	Eksantrik zinciri kontrolü		✓	Elektrik tesisatı kontrolü	
✓	Klima sistemi kontrolü		✓	Kalorifer sistemi kontrolü	
✓	Yakıt kaçakları kontrolü		!	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü	kontrol önerildi.
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü		✓	Motor genel durumu kontrolü	

İnterkol hortumunda terleme var Sağ aksta yağ kaçağı var şanzıman mekatronik kapağında terleme var ,Araca yol testi yapıldı şanzıman vites geçişleri kontrol edildi herhangi bir problem yoktur. Turbo da basınç kaçağı mevcut

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-10-04 16:33:16

Rapor id : SP367DHC439




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16NOM50 - VR7A45GFSNL062978 - CİTROEN C5 2022 Otomatik Benzin - Kilometre : 91221


FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-04 16:33:16

Rapor id : SP367DHC439



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16NOM50 - VR7A45GFSNL062978 - CİTROEN C5 2022 Otomatik Benzin - Kilometre : 91221

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
!	Sol ön fren diski kontrolü	Sol ön fren diski kontrol.	!	Sağ ön fren diski kontrolü	Sağ ön fren diski kontrol.
!	Sol arka fren diski kontrolü	Sol arka fren diski kontrol.	!	Sağ arka fren diski kontrolü	Sağ arka fren diski kontrol.
✓	Sol ön fren balata kontrolü		✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2025	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2025
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2025	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2025

Ön arka fren diskinde aşınma var

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-04 16:33:16
Rapor id : SP367DHC439



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16NOM50 - VR7A45GFSNL062978 - CİTROEN C5 2022 Otomatik Benzin - Kilometre : 91221

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Klima sistemi B132A - Soğutucu akışkan basıncı (hatalı alçak basınç sistemi): Gaz seviyesi düşük ya da basınç sensörü arızalı. Klima gazı ölçülmeli, eksikse kaçak testi yapılmalı.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-04 16:33:16

Rapor id : SP367DHC439



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16NOM50 - VR7A45GFSNL062978 - CİTROEN C5 2022 Otomatik Benzin - Kilometre : 91221

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan CS moto conta kaçak testi , sorunsuz

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPULS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-04 16:33:16
Rapor id : SP367DHC439



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 16NOM50 - VR7A45GFSNL062978 - CİTROEN C5 2022 Otomatik Benzin - Kilometre : 91221

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: CITROEN C5AIRCROSSSHINEBOLD 1.6PURETECH 180 EAT8 YENİ

Hasar Tarihi
03.07.2023

Hasar Nedeni
Çarpma

Hasar Tutarı
85,424.43 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 2)



Mekatronik kapağında terleme var



Sağ aks keçesinde yağ kaçağı var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 2)



Ön tamponun alt kısmında deforme var



Tavanda Gamze göçük var



