

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

EZ= Ezik

ÇZ= Çizik

O ORJİNAL

B BOYALI

İDB İÇ DIŞ BOYALI

STB SÖK TAK BOYALI

LB LOKAL BOYALI

D DEĞİŞMİŞ


ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ

KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ

P PLASTİK

K KAPLAMA

C CAM



✓	Ön panel	!	Arka panel	Arka panelde hafif ezilme ..
✓	Sol ön şase	✓	Sağ ön şase	
✓	Sol ön podye	✓	Sağ ön podye	
✓	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı	✓	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı	
✓	Sol ön direk	✓	Sağ ön direk	
✓	Sol orta direk	✓	Sağ orta direk	
✓	Sol üst direk	✓	Sağ üst direk	
✓	Sol arka şase	✓	Sağ arka şase	
✓	Alt taban	✓	Havuz sacı	

Araçta ezikler ve çizikler var.arka panel hafif hasarlı



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-11 09:50:17

Rapor id : SP241ABF800



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34BRE055 - 6FPPXXMJ2PJP20929 - FORD Ranger 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 173450

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER


<input checked="" type="checkbox"/>	Motorda sesli - vuruntulu çalışma var		<input checked="" type="checkbox"/>	Motorda üfleme var
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor soğutma sıvısı		<input checked="" type="checkbox"/>	Motor soğutma sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor yağı		<input checked="" type="checkbox"/>	Enjektör
<input type="checkbox"/>	Egzozda yakıt(siyah) dumanı var	yakıt ve enjektör sistemi kontrol.	<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda yağ dumanı var
<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda partikül dumanı var		<input checked="" type="checkbox"/>	Akümülatör
<input type="checkbox"/>	Görünen kayışlar	AŞINMA VAR	<input checked="" type="checkbox"/>	Turbo
<input checked="" type="checkbox"/>	İntercooler		<input checked="" type="checkbox"/>	Egzoz sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Yakıt sistemi		<input checked="" type="checkbox"/>	Marş sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Ateşleme sistemi		<input checked="" type="checkbox"/>	Aks sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Debriyaj		<input checked="" type="checkbox"/>	Direksiyon
<input checked="" type="checkbox"/>	Şanzıman		<input checked="" type="checkbox"/>	Otomatik şanzıman
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor takozları		<input checked="" type="checkbox"/>	Triger kayışı
<input checked="" type="checkbox"/>	Eksantrik zinciri		<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrik tesisatı
<input checked="" type="checkbox"/>	Klima sistemi		<input checked="" type="checkbox"/>	Kalorifer sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Yakıt kaçakları		<input checked="" type="checkbox"/>	Motor mekanik yağ kaçakları
<input checked="" type="checkbox"/>	Su - sıvı kaçakları		<input checked="" type="checkbox"/>	Motor genel durumu

Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi, herhangi bir problem yoktur


Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-11 09:50:17
Rapor id : SP241ABF800



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34BRE055 - 6FPPXXMJ2PJP20929 - FORD Ranger 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 173450

ALTTAKIM KONTROLÜ

<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön amortisör		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön amortisör	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka amortisör		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka amortisör	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren diski		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren diski	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren diski		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren diski	
<input type="checkbox"/>	Sol ön fren balata	AŞINMA VAR	<input type="checkbox"/>	Sağ ön fren balata	AŞINMA VAR
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren balata		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren balata	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol rot kolu ve rot başı		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ rot kolu ve rot başı	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol aks ve aks körüğü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ aks ve aks körükleri	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol viraj rotu ve rotiller		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ viraj rotu ve rotiller	
<input type="checkbox"/>	Sol ön jant lastik	2022 TARİHLİ	<input type="checkbox"/>	Sağ ön jant lastik	2022 TARİHLİ
<input type="checkbox"/>	Sol arka jant lastik	2022 TARİHLİ	<input type="checkbox"/>	Sağ arka jant lastik	2022 TARİHLİ

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-11 09:50:17
Rapor id : SP241ABF800



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34BRE055 - 6FPPXXMJ2PJP20929 - FORD Ranger 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 173450

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-11 09:50:17

Rapor id : SP241ABF800



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34BRE055 - 6FPPXXMJ2PJP20929 - FORD Ranger 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 173450

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan Cs Motor Conta Testi Sonucu Sorunsuz.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-11 09:50:17
Rapor id : SP241ABF800



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34BRE055 - 6FPPXXMJ2PJP20929 - FORD Ranger 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 173450

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

****0920 şasi numarası geçersizdir. Lütfen kontrol edin.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-11 09:50:17

Rapor id : SP241ABF800



soepro®

Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34BRE055 - 6FPPXXMJ2PJP20929 - FORD Ranger 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 173450

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: FORD RANGER XLT 2.2 TDCI 160 E6 4x4 6A/T

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
22.09.2024	Carpma	-
01.12.2023	ERP-Çarpma	51,237.42 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-11 09:50:17

Rapor id : SP241ABF800



soepro®

Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34BRE055 - 6FPPXXMJ2PJP20929 - FORD Ranger 2023 Otomatik Dizel - Kilometre : 173450

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: FORD RANGER XLT 2.2 TDCI 160 E6 4x4 6A/T

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
22.09.2024	Carpma	-
01.12.2023	ERP-Çarpma	51,237.42 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
01.12.2023	45,612.42TL	5,625.00TL	155,274

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	Türü	Adet
Ar Sğ Tampon	Orijinal	1
Ar Sl Tampon	Orijinal	1
Ar Tutucu Plaka	Orijinal	1
Yazi Şeridi Model	Orijinal	1

Araç Marka ve Model:FORD RANGER XLT 2.2 TDCI 160 E6 4x4 6A/T

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/you58>



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 8)



Sol ön çamurlukta ezik var



Ön tamponda çizik var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 8)



Sol ön kapıda göçük var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 8)



Sağ ön çamurlukta göçük var



Tavanda göçükler var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 8)



Arka tampon kırık



Sağ ön kapıda ezik var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 5 / 8)



Sağ arka kapıda ezik var



Ön kaputa ezik var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 6 / 8)



Sol basamak hasarlı



Ön sol far yanmıyor



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 7 / 8)



Bagajda göçük var



Arka çamurluk ucunda göçük var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 8 / 8)



Sol arka çamurlukta ezik var



