

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-16 20:21:00

Rapor id : SP331AGG948




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR..

Araç:

34MCZ853 - NM43560000U227162 - FİAT Egea Otomatik Dizel - Kilometre : 36121

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- CD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI
- LD LOKAL DEĞİŞMİŞ



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-16 20:21:00
Rapor id : SP331AGG948



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34MCZ853 - NM43560000U227162 - FİAT Egea Otomatik Dizel - Kilometre : 36121

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

✓	Motorda sesli - vuruntulu çalışma kontrolü		✓	Motorda üfleme kontrolü
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü		✓	Motor soğutma sistemi kontrolü
✓	Motor yağı durumu kontrolü		✓	Enjektör kontrolü
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü		✓	Egzozda yağ dumanı kontrolü
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü		✓	Akümülatör kontrolü
✓	Görünen kayışların kontrolü		✓	Turbo kontrolü
✓	İntercooler kontrolü		✓	Egzoz sistemi kontrolü
✓	Yakıt sistemi kontrolü		✓	Marş sistemi kontrolü
✓	Ateşleme sistemi kontrolü		✓	Aks sistemi kontrolü
✓	Debriyaj kontrolü		✓	Direksiyon kontrolü
✗	Şanzıman kontrolü	Yag kacagi (misili)	✓	Otomatik şanzıman kontrolü
✓	Motor takozları kontrolü		✓	Triger kayışı kontrolü
✓	Eksantrik zinciri kontrolü		✓	Elektrik tesisatı kontrolü
✓	Klima sistemi kontrolü		✓	Kalorifer sistemi kontrolü
✓	Yakıt kaçakları kontrolü		✓	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü		✓	Motor genel durumu kontrolü

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-16 20:21:00

Rapor id : SP331AGG948




Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR..

Araç:


34MCZ853 - NM43560000U227162 - FİAT Egea Otomatik Dizel - Kilometre : 36121

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-16 20:21:00

Rapor id : SP331AGG948



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34MCZ853 - NM43560000U227162 - FİAT Egea Otomatik Dizel - Kilometre : 36121

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
!	Sol ön fren diski kontrolü	Sol ön fren diski kontrol.	!	Sağ ön fren diski kontrolü	Sağ ön fren diski kontrol.
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü		✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü		✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	
✓	Sol arka jant lastik kontrolü		✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-16 20:21:00
Rapor id : SP331AGG948



Alıcı: OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34MCZ853 - NM43560000U227162 - FİAT Egea Otomatik Dizel - Kilometre : 36121

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: TOFAS-FIAT EGEA CROSS URBAN 1.6 M.JET 130DCTGSR TRAC+

Şasi No: ***7162

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 16.02.2026 20:23 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 689d462df3e482d056de037739c0181e

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

Görsel üzerinde "Araç Marka ve Model" ile belirtilen
"NM43560000U227162" ile sorgulanan aracın geçmiş
HASAR KAYDI YOKTUR.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 5)



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 5)



On tamponda deformeler var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 5)



Sag on kapi



Sag arka camurluk



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 5)



Sol on ve arka kapi



Sol on camurluk



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 5 / 5)



Sol stop kırık su aliyor



Pandizot yok



