

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-27 10:12:16


Rapor id : SP859BAH907



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FZC696 - NM435600006X90994 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 46857

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

ARAÇ GENELİNDE MİNİMAL DÜZEYDE EZİK CİZİK MEVCUT. SAĞ ARKA KAPIDA BOYASIZ GÖCÜK DÜZELTME MEVCUT.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-27 10:12:16
Rapor id : SP859BAH907



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FZC696 - NM435600006X90994 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 46857

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER


☒	Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü	☒	Motorda üfleme kontrolü
☒	Motor soğutma sıvısı kontrolü	☒	Motor soğutma sistemi kontrolü
☒	Motor yağı durumu kontrolü	☒	Enjektör kontrolü
☒	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	☒	Egzozda yağ dumanı kontrolü
☒	Egzozda partikül dumanı kontrolü	☒	Akümülatör kontrolü
☒	Görünen kayışların kontrolü	☒	Turbo kontrolü
☒	İntercooler kontrolü	☒	Egzoz sistemi kontrolü
☒	Yakıt sistemi kontrolü	☒	Marş sistemi kontrolü
☒	Ateşleme sistemi kontrolü	☒	Aks sistemi kontrolü
☒	Debriyaj kontrolü	☒	Direksiyon kontrolü
☒	Şanzıman kontrolü	☒	Otomatik şanzıman kontrolü
☒	Motor takozları kontrolü	☒	Triger kayışı kontrolü
☒	Eksantrik zinciri kontrolü	☒	Elektrik tesisatı kontrolü
☒	Klima sistemi kontrolü	☒	Kalorifer sistemi kontrolü
☒	Yakıt kaçakları kontrolü	☒	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
☒	Su - sıvı kaçakları kontrolü	☒	Motor genel durumu kontrolü

Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi, herhangi bir problem yoktur. kartel değişen

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-27 10:12:16

Rapor id : SP859BAH907



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FZC696 - NM435600006X90994 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 46857

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü		✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü	ORTA SEVİYE	✓	Sağ arka fren diski kontrolü	ORTA SEVİYE
✓	Sol ön fren balata kontrolü		✓	Sağ ön fren balata kontrolü	
✓	Sol arka fren balata kontrolü	ORTA SEVİYE	✓	Sağ arka fren balata kontrolü	ORTA SEVİYE
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	2023	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	2023
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	2023	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	2023

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-27 10:12:16
Rapor id : SP859BAH907



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FZC696 - NM435600006X90994 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 46857

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-27 10:12:16

Rapor id : SP859BAH907



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FZC696 - NM435600006X90994 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 46857

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



YAPILAN CS MOTOR CONTA TESTİ,SORUNSUZ.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-27 10:12:16
Rapor id : SP859BAH907



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FZC696 - NM435600006X90994 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 46857

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: TOFAS-FIAT EGEA CROSS STREET 1.6 M.JET 130 DCT

Hasar Tarihi
01.04.2025

Hasar Nedeni
ERP-Çarpma

Hasar Tutarı
31,596.84 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

DYNOPPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-27 10:12:16

Rapor id : SP859BAH907



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FZC696 - NM435600006X90994 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 46857

DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	Toplam Parça Tutarı	Toplam İşçilik Tutarı	Kilometre
01.04.2025	10,346.84TL	21,250.00TL	45,034

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	Türü	Adet
YAG KARTERİ	Orijinal	1
MOTOR YAĞI	Orijinal	1
MUHAFAZA	Orijinal	1

Araç Marka ve Model:TOFAS-FIAT EGEA CROSS STREET 1.6 M.JET 130 DCT

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 4)



Ön tamponda çizikler ve plastik parçalarda kırık mevcut



Sağ ön Çamurluk ve sağ ön kapıda Çizik mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 4)



Ön panjur kırık



Sağ arka kapıda ezik ve çizik mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 4)



Arka tampon köşelerinde çizik mevcut



Sol iki kapıda ezik ve çizik mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 4)



Ön Tampon alt plastiği kırık



