

EKSPERTİZ NO 20261008120008

PLAKA 16ANU104

ŞASE NO VF3CUYHXNKY202070

TARİH 08.10.2026 12:00

SAYFA 01/14

BAYİ BİLGİLERİ

Bayi Adı : KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A
NİLÜFER/BURSA

Bayi No : 16-14 Telefon No : 05352043508
Mersis No : - HYB No : 16-HYB-4322

SATICI BİLGİLERİ


Ad/Soyad : OTOPOINT
Telefon no. : 09999999999
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad : OTOPOINT
Telefon no. : 01234567890
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA : 16ANU104
MARKA : PEUGEOT
MODEL : 2008
ÜRETİM YILI : 2019
ŞASE NO : VF3CUYHXNKY202070
MOTOR HACMİ : 1499 cc
MOTOR GÜCÜ : 118 hp
VİTES TÜRÜ : Otomatik
YAKIT TÜRÜ : Dizel
ARAÇ RENGİ : BEYAZ
GİRİŞ KİLOMETRE : 142.599
ÇIKIŞ KİLOMETRE : 142.599
GİRİŞ TARİHİ : 08.10.2026 12:00
ÇIKIŞ TARİHİ : 08.10.2026 12:30



OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ İÇERİĞİ

DİNAMOMETRE	: YOK	✗
FREN	: YOK	✗
SÜSPANSİYON	: YOK	✗
YANAL KAYMA	: YOK	✗
KAPORTA	: VAR	✓
İÇ EKSPERTİZ	: YOK	✗
DIŞ EKSPERTİZ	: YOK	✗
OBD	: VAR	✓
HAVA YASTIĞI	: YOK	✗
MOTOR CONTA TESTİ	: VAR	✓
HASAR SORGULAMA	: VAR	✓
KİLOMETRE SORGULAMA	: VAR	✓



Kilometre sorgusu ve hasar sorgusu yapılmıştır.

Yol testi yapıldı mı? ☐
Ruhsat aslı görüldü mü? ☐
Kilometre sorgusu yapıldı mı? ☐

Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı? ☐
Yol yardımı yapıldı mı? ☐
Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı? ☐



Verilen bilgiler, Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın o anki durumu incelenir ve raporlanır. Sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için satış öncesi ekspertiz tarafından tespit edilen arızaların ve periyodik bakımların gereği yerine getirilmelidir. Kullanıcı hatalarına bağlı, bakım periyotlarına uyulmayan ve satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Elektrikli, hibrit, turbo ve atmosferik motorlarda yapılan değişikliklerden, farklı yakıt kullanımından ve düzensiz bakımdan firmamız sorumlu değildir. Ekspertiz sonrası ortaya çıkan arızalar ile motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu rapor geçersizdir. Triger, airbag ve kapalı aksam kontrolleri yapılamamaktadır. Kullanıcı tarafından gözlemlenebilecek arızalar (soğuk havalarda ilk çalışma esnasında ısıtma arızaları, enjektör sesleri, duman atma; uzun mesafelerde yağ ve su eksilmesi; sıcak motorda şanzıman ve motorda harici ses, sarsıntı) oluşabilmektedir. Operatör tarafından kontrol harici olan arızalar gözlemlenemez, kullanıcı sorumludur. Sadece yol testinde görülebilen arızaların (aks, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel olarak talep edilebilir. Dijital ölçüm aletlerinin sonuçları üretici firmalardan kaynaklı değişiklik gösterebilir. Diş karoser kontrollerinde yüzeyel katkılar ve kir, ölçüm sonucunda hataya sebep olabilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur.



ALICI MÜŞTERİ
İSİM / İMZA



ARAÇ RUHSAT SAHİBİ (ALICI)
İSİM / İMZA



BAYİ KAŞE / İMZA



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

“Doğru Karar Ustası...”

CE

TÜV AUSTRIA

ISO 9001

YERLİ ÜRETİM



TARİH / SAAT	08.10.2026 12:00 – 08.10.2026 12:30	BAYİ NO	16-14	ŞASİ NO	VF3CUYHXNKY202070
EKSPERTİZ NO	20261008120008	MARKA	PEUGEOT	MODEL	2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

GENEL DEĞERLENDİRME

Rapor Özeti

Aşağıdaki tablo, bu rapordaki tüm test ve kontrollerin sonucunu tek sayfada özetler. Her satırın detayı, belirtilen bölümde ölçüm değerleriyle birlikte yer alır.

MEKANİK	GÖVDE	MOTOR
Yapılmadı Fren, süspansiyon, yanal kayma ve dinamometre sonuçlarının birleşimi.	0 Boyalı 3 değişen parça. Şase bulgulu.	Temiz Kaçak testi: Temiz.
04 Kaporta Boya ve değişen haritası	0 boyalı · 3 değişen	İZLENMELİ
06 İç Gövde Şase ve taşıyıcı parça kontrolü	Bulgu var	KONTROL
07 Motor Mekanik 27 kalem kontrol	27 sağlam	NORMAL
08 Motor Alt Kontrol Kaçaklar ve alt takım	25 sağlam · 2 yok	NORMAL
09 OBD Kontrolleri Beyin arıza taraması	17 sağlam	NORMAL
10 Yanma Odası Kaçak Testi Conta yanık kontrolü	Temiz	TEMİZ

Normal – ölçüm kabul aralığında. **İzlenmeli** – sınır değere yakın, bir sonraki bakımda kontrol önerilir. **Kontrol** – kabul aralığı dışında, servis kontrolü gerekir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

RAPOR ÖZETİ
02 / 14

TARİH / SAAT 08.10.2026 12:00 –
08.10.2026 12:30
EKSPERTİZ NO 20261008120008

BAYİ NO 16-14

ŞASI NO VF3CUYHXNKY202070

MARKA PEUGEOT

MODEL 2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
KAPORTA PAKETİ

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI

TADİLAT BOYALI

DEĞİŞEN

HASARLI






LOKAL BOYALI

SÖK-TAK

ORJİNAL

PLASTİK / FİBER

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

MÜŞTERİ AD SOYAD
OTOPOINT

BAYİ KAŞE / İMZA

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

SAYFA

03 / 14



TARİH / SAAT
08.10.2026 12:00 –
08.10.2026 12:30

EKSPERTİZ NO
20261008120008

BAYI NO 16-14

ŞASİ NO VF3CUYHXNKY202070

MARKA PEUGEOT

MODEL 2008 / 2019

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

Kaporta Raporu

ORJİNAL

13

BOYALI

0

İŞLEMLİ

0

DEĞİŞEN

3

TOPLAM PARÇA

17

DIŞ GÖVDE PARÇALARI

Ön Panel

PLASTİK

Arka Panel

ORJİNAL

Ön Tampon Demiri

DEĞİŞEN

Arka Tampon Demiri

ORJİNAL

Ön Kaput

DEĞİŞEN

Bagaj Kapağı

ORJİNAL

Sol Ön Çamurluk

DEĞİŞEN

Sağ Ön Çamurluk

ORJİNAL

Sol Ön Kapı

ORJİNAL

Sağ Ön Kapı

ORJİNAL

Sol Arka Kapı

ORJİNAL

Sağ Arka Kapı

ORJİNAL

Sol Arka Çamurluk

ORJİNAL

Sağ Arka Çamurluk

ORJİNAL

Sol Marşpiyel

ORJİNAL

Sağ Marşpiyel

ORJİNAL

Tavan

ORJİNAL

KAPORTA PARÇALARI

Sol Ön Cam Direği

ORJİNAL

Sağ Ön Cam Direği

ORJİNAL

Sol Arka Direk

ORJİNAL

Sağ Arka Direk

ORJİNAL

Sol Orta Direk

ORJİNAL

Sağ Orta Direk

ORJİNAL

Sol Orta İç Direk

ORJİNAL

Sağ Orta İç Direk

ORJİNAL

Sol Ön İç Direk

ORJİNAL

Sağ Ön İç Direk

ORJİNAL

Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı

ORJİNAL

Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı

ORJİNAL

YÜZEY BULGULARI

Dolu İzleri

Yok

Ezikler ve Çizikler

VAR

TESPİT EDİLEN PARÇALAR

Ön Tampon Demiri

DEĞİŞEN

Sol Ön Çamurluk

DEĞİŞEN

Ön Kaput

DEĞİŞEN



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KAPORTA

04 / 14



TARİH / SAAT	08.10.2026 12:00 – 08.10.2026 12:30	BAYİ NO	16-14	ŞASİ NO	VF3CUYHXNKY202070
EKSPERTİZ NO	20261008120008	MARKA	PEUGEOT	MODEL	2008 / 2019

OTOPoint MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

Kaporta Raporu (devam)

USTA NOTLARI

ön cam değişen
sol ön far değişen
aracın muhtelif yerlerinde boyasız düzeltmeler mevcut



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çöğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KAPORTA
05 / 14



TARİH / SAAT	08.10.2026 12:00 – 08.10.2026 12:30	BAYİ NO	16-14	ŞASİ NO	VF3CUYHXNKY202070
EKSPERTİZ NO	20261008120008	MARKA	PEUGEOT	MODEL	2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

TAŞIYICI YAPI

İç Gövde Raporu

Şase, podye, kılıç sacı ve iç basamaklar gibi taşıyıcı parçaların kontrolü. Bu parçalardaki bulgu, araç gövdesinin bütünlüğü hakkında dış panellerden daha belirleyicidir.

ŞASE BÜTÜNLÜĞÜ**Bulgu var****KONTROL EDİLEN PARÇA****18****ŞASE VE YAPISAL PARÇALAR**

Ön Panel	PLASTİK	Arka Panel	ORİJİNAL
Alt Taban Sacı	ORİJİNAL	Bagaj Havuzu	ORİJİNAL
Sol Kılıç Sacı	ORİJİNAL	Sağ Kılıç Sacı	ORİJİNAL
Sol Ön Podye	İŞLEMLİ	Sağ Ön Podye	ORİJİNAL
Sol Ön Şase	ORİJİNAL	Sağ Ön Şase	ORİJİNAL
Sol Arka Podye	ORİJİNAL	Sağ Arka Podye	ORİJİNAL
Sol Arka Şase	ORİJİNAL	Sağ Arka Şase	ORİJİNAL
Sol Ön İç Basamak	ORİJİNAL	Sağ Ön İç Basamak	ORİJİNAL
Sol Arka İç Basamak	ORİJİNAL	Sağ Arka İç Basamak	ORİJİNAL

USTA NOTLARI

BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

İÇ GÖVDE
06 / 14



TARİH / SAAT 08.10.2026 12:00 – 08.10.2026 12:30
EKPRTİZ NO 20261008120008
BAYİ NO 16-14
MARKA PEUGEOT
ŞASİ NO VF3CUYHXNKY202070
MODEL 2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

MOTOR & AKTARMA

Motor Mekanik Kontrolü

Motor, şanzıman ve süspansiyon bileşenlerinin çalışma kontrolü.

SAĞLAM

27

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

27

TÜM KONTROLLER

■ NORMAL

KONTROL	DURUM	USTA GÖRÜŞÜ
Motor Buharı	İYİ	
Ateşleme Sistemi	İYİ	
Yakıt Sistemi	İYİ	
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Motor Harici Ses	İYİ	
Motor Soğutma Suyu	İYİ	
Motor / Şanzıman Kulakları	İYİ	
Motor Üst Külbütör	İYİ	
Egzoz Dumanı	İYİ	
Turbo Sistemi	İYİ	
Enjektörler	İYİ	
Radyatör Peteği	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Şarj Dinamosu	İYİ	
Tork Konvertörü	İYİ	
Krank Keçesi	İYİ	
Volant	İYİ	
Kalorifer / Isıtma	İYİ	
Marş Dinamosu	İYİ	
Şanzıman Vites Geçişleri	İYİ	
Priz Direk Bilyası	İYİ	
Debriyaj Baskı / Balata	İYİ	
Akü Voltajı	İYİ	
Fren Diski / Balata	İYİ	
Amortisör Takoza	İYİ	
Amortisör	İYİ	
Helezon Yay	İYİ	



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR MEKANİK

07 / 14



TARİH / SAAT 08.10.2026 12:00 – 08.10.2026 12:30
EKPRTİZ NO 20261008120008
BAYİ NO 16-14
MARKA PEUGEOT
ŞASİ NO VF3CUYHXNKY202070
MODEL 2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

ALT MUAYENE

Motor Alt Kontrolü

Araç lifte alınarak yapılan kaçak ve alt takım kontrolü.

SAĞLAM

25

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

2

TOPLAM

27**TÜM KONTROLLER****NORMAL**

KONTROL	DURUM	USTA GÖRÜŞÜ
Motor Su Kaçağı	YOK	
Motor Yağ Kaçağı	YOK	
Şanzıman Yağ Kaçağı	YOK	
Diferansiyel Yağ Kaçağı	YOK	
Turbo / Intercooler Kaçağı	YOK	
Hidrolik Yağ Kaçağı	YOK	
Cam Suyu Kaçağı	YOK	
Kayış / Gergi	İYİ	
Egzoz Tertibatı	İYİ	
Motor Alt Muhafaza	İYİ	
Direksiyon Kutusu	İYİ	
Vites Kutusu	İYİ	
Taban Plastik / Bakalitleri	İYİ	
Fren Hortumları	İYİ	
Şaft	İYİ	
Rotlar	İYİ	
Rot Başları	İYİ	
Alt Rotiller	İYİ	
Tabla ve Fişekleri	İYİ	
Yakıt Deposu	İYİ	
Motor Karteri	İYİ	
Porya Bilyaları	İYİ	
Şanzıman Kovanı	İYİ	
Salıncak ve Burç	İYİ	
Dingiller	İYİ	
İç Aks Körükleri	—	
Dış Aks Körükleri	—	



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR ALT KONTROL**08 / 14**



TARİH / SAAT	08.10.2026 12:00 – 08.10.2026 12:30	BAYİ NO	16-14	ŞASİ NO	VF3CUIYHXNKY202070
EKSPERTİZ NO	20261008120008	MARKA	PEUGEOT	MODEL	2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

ELEKTRONİK TARAMA

OBD Kontrolleri

Araç beynine bağlanılarak modüller sorgulanır; aktif ve pasif arıza kayıtları okunur.

SAĞLAM

17

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

17**MODÜL KONTROLLERİ****NORMAL**

Motor Arıza Lambası	YANMIYOR	Multimedya	ÇALIŞIYOR
Şişirici Devre Direnci	YOK	Park Sensörü	YOK
Hava Yastığı Çarpma Sensörü	YOK	Radyo	ÇALIŞIYOR
Basınç Sensörü	YOK	Akü	ÇOK İYİ
Beyin Arıza İncelemesi	YOK	Otomatik Şanzıman Elektroniği	YOK
Yol Bilgisayarı	YOK	Fren Elektroniği	YOK
Gösterge Panel Elektronikleri	ÇALIŞIYOR	Hava Yastığı Elektroniği	YOK
Klima Kontrol Panel Elektroniği	ÇALIŞIYOR	Motor Elektroniği	YOK
Dijital Klima Elektroniği	ÇALIŞIYOR		

KONTROL NOTU

BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

OBD KONTROLLERİ**09 / 14**



TARİH / SAAT	08.10.2026 12:00 – 08.10.2026 12:30	BAYİ NO	16-14	ŞASİ NO	VF3CUYHXNKY202070
EKSPERTİZ NO	20261008120008	MARKA	PEUGEOT	MODEL	2008 / 2019


OTOPoint MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

KİMYASAL ÖLÇÜM

Motor Testleri

Yanma odası kaçak testi silindir kapak contasının sızdırmazlığını ölçer; soğutma suyunda hidrokarbon aranır.

YANMA ODASI KAÇAK TESTİ



SONUÇ · Temiz

Soğutma sisteminde hidrokarbon izi tespit edilmedi. Silindir kapak contasında yanma odasına kaçak bulgusu yoktur.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR TESTLERİ

10 / 14



TARİH / SAAT	08.10.2026 12:00 – 08.10.2026 12:30	BAYİ NO	16-14	ŞASİ NO	VF3CUYHXNKY202070
EKSPERTİZ NO	20261008120008	MARKA	PEUGEOT	MODEL	2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

EKSPERTİZ KANAATI

Notlar ve Kayıt Sorguları (devam)

EKSPERTİZ NOTU

ÖN LASTİKLER 2020 ARKALAR 2024 TARİHLİ -EBATLARI VE MODELLERİ FARKLI



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

NOTLAR & SORGULAR

12 / 14

TARİH / SAAT	08.10.2026 12:00 – 08.10.2026 12:30	BAYI NO	16-14	ŞASİ NO	VF3CUYHXNKY202070
EKSPERTİZ NO	20261008120008	MARKA	PEUGEOT	MODEL	2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

BELGELEME - 4 FOTOĞRAF

Araç Fotoğrafları

Diğer Fotoğraflar

Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt
27/11/2024	101756	DİZE
07/10/2022	38262	DİZE

: VF*****70
: PEUGEOT C
: 2019

2026 09:57:00

Diğer Fotoğraflar

FAR KOMPLE SOL	Eşdeğer	1
ÖN TAMPON ÖST BAKALÂTÂ (ÖN PANEL ÖST BAKALÂTÂ)	Orijinal	1
ÖN ÖAMURLUK SOL	Orijinal	1
ÖN TAMPON DODÂÂÂ SOL	Orijinal	1
ROT KOLU SOL	Orijinal	1
ÖN AMORTÂSÂR SOL	Orijinal	1
ÖN DODÂK SOL	Orijinal	1
SALINCAK ÖN SOL	Eşdeğer	1

Diğer Fotoğraflar

Araç Marka ve Model: PEUGEOT 2008 GT-LINE 1.5 BLUE HDI 120 EAT6 BLACK PACK
Şasi No: ***2070

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
28.08.2021	ERP-Çarpisma	15.700,50 TL
02.08.2021	Carpma	-

Bu sorgu 12.08.2026 09:56 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

Diğer Fotoğraflar



airbagler orijinal

Fotoğraflar ekspertiz sırasında çekilmiştir ve aracın rapor tarihindeki durumunu belgeler. Karenin üzerine tıklayarak fotoğrafın tam boy hali görüntülenebilir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

FOTOĞRAFLAR
13 / 14



TARİH / SAAT	08.10.2026 12:00 – 08.10.2026 12:30	BAYI NO	16-14	ŞASI NO	VF3CUYHXNKY202070
EKSPERTİZ NO	20261008120008	MARKA	PEUGEOT	MODEL	2008 / 2019

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

6698 SAYILI KANUN

Kişisel Verilerin Korunması

Dynobil Oto Ekspertiz Otomobil Makina A.Ş. ("Veri Sorumlusu") olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca; kişisel verileriniz ekspertiz hizmetinin sunulması, raporun düzenlenmesi ve yasal saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Verileriniz, hizmetin ifası için zorunlu haller ile mevzuattan doğan yükümlülükler dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Kanun'un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı **kvkk@dynobil.com** adresine başvurarak kullanabilirsiniz.

İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ

Kimlik Bilgileri	AD, SOYAD, TC NO	Araç Şase Bilgileri	ŞASE, MOTOR NO
İletişim Bilgileri	TELEFON, E-POSTA	Ruhsat Bilgileri	PLAKA, TESCİL

BEYAN VE ONAY

İşbu raporun tarafıma teslim edildiğini, rapor içeriğinin aracın ekspertiz anındaki durumunu yansıttığını, aydınlatma metnini okuduğumu ve kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Alıcı Müşteri
İSİM / İMZA

Araç Ruhsat Sahibi
İSİM / İMZA

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KAŞE / İMZA

Verilen bilgiler Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın işlem anındaki durumu incelenir ve raporlanır; sonradan oluşabilecek arızaları kapsamaz. Rapor no **20261008120008**.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KVKK & İMZA
14 / 14