


KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM



✓ Ön panel		✓ Arka panel
✓ Sol ön şase		✓ Sağ ön şase
✓ Sol ön podye		✓ Sağ ön podye
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı		✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı
✓ Sol ön direk		✓ Sağ ön direk
✓ Sol orta direk		✓ Sağ orta direk
✓ Sol üst direk		✓ Sağ üst direk
✓ Sol arka şase		✓ Sağ arka şase
! Alt taban	Hafif Sürtmeler var.	✓ Havuz sacı

Aracın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizik mevcut
Alt plastik muhafazada deforme mevcut
Sol ön çamurluk ucunda minik boyasız göçük düzeltme var






MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

<input checked="" type="checkbox"/>	Motorda sesli - vuruntulu çalışma var	<input checked="" type="checkbox"/>	Motorda üfleme var
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor soğutma sıvısı	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor soğutma sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor yağı	<input checked="" type="checkbox"/>	Enjektör
<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda yakıt(siyah) dumanı var	<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda yağ dumanı var
<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda partikül dumanı var	<input checked="" type="checkbox"/>	Akümülatör
<input checked="" type="checkbox"/>	Görünen kayışlar	<input checked="" type="checkbox"/>	Turbo
<input checked="" type="checkbox"/>	İntercooler	<input checked="" type="checkbox"/>	Egzoz sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Yakıt sistemi	<input checked="" type="checkbox"/>	Marş sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Ateşleme sistemi	<input checked="" type="checkbox"/>	Aks sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Debriyaj	<input checked="" type="checkbox"/>	Direksiyon
<input checked="" type="checkbox"/>	Şanzıman	<input checked="" type="checkbox"/>	Otomatik şanzıman
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor takozları	<input checked="" type="checkbox"/>	Triger kayışı
<input checked="" type="checkbox"/>	Eksantrik zinciri	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrik tesisatı
<input checked="" type="checkbox"/>	Klima sistemi	<input checked="" type="checkbox"/>	Kalorifer sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Yakıt kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor mekanik yağ kaçakları
<input checked="" type="checkbox"/>	Su - sıvı kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor genel durumu


Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi,herhangi bir problem yoktur




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-13 13:55:57

Rapor id : SP946EAH636



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34GEB762 - NM435600006Y64365 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 60196

ALTTAKIM KONTROLÜ

<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön amortisör		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön amortisör	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka amortisör		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka amortisör	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren diski		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren diski	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren diski		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren diski	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren balata		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren balata	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren balata		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren balata	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol rot kolu ve rot başı		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ rot kolu ve rot başı	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol aks ve aks körüğü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ aks ve aks körükleri	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol viraj rotu ve rotiller		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ viraj rotu ve rotiller	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön jant lastik	2024 TARİHLİ	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön jant lastik	2024 TARİHLİ
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka jant lastik	2024 TARİHLİ	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka jant lastik	2024 TARİHLİ

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-13 13:55:57

Rapor id : SP946EAH636



soeppro®

Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34GEB762 - NM435600006Y64365 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 60196

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan Cs Motor Conta Testi Sonucu Sorunsuz.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 1)



Sol ön çamurlukta minik göçük ve onarım var



DYNOPLUS OTO EKSPERTİZ Osmangazi Merkez

0(553) 948-66-16 & 0(553) 948-66-16

Panayır mah. İstanbul Cad. No:405 Osmangazi / Bursa

www.dynoplus.com.tr

dynoplusoto@gmail.com

16-HYB-3694



Alıcı İsim Soyisim & T.C No	Gncl Otopoint Motorlu Araçlar Satış Servis San.tic.l.ş & 06***02575	Telefonu :	
Rapor id :	M284585253596434128	Rapor Tarihi :	13 Aralık 2024 Cuma 15:00
Araç Marka & Model :	Fiat & Egea	Model Yılı & Detay	2022&Dizel&Otomatik
Plaka & Şasi Numarası :	34GEB762 & NM435600006Y64365	Kilometre	60.151

HASAR NM435600006Y64365 SORGU SONUÇLARI

Araç Marka ve Model: TOFAS-FIAT EGEE SEDAN EASY 1.6 M.JET 130 DCT

Hasar Tarihi

Hasar Nedeni

Hasar Tutarı

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Görsel üzerinde araç marka model ile belirtilen NM435600006Y64365 ile sorgulanan aracın geçmiş hasar kaydı yoktur.