

## KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

ÇZ= Çizik

EZ= Ezik

O ORJİNAL

B BOYALI

İDB İÇ DIŞ BOYALI

STB SÖK TAK BOYALI

LB LOKAL BOYALI

D DEĞİŞMİŞ


ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ

KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ

P PLASTİK

K KAPLAMA

C CAM



<input checked="" type="checkbox"/>	Ön panel	<input checked="" type="checkbox"/>	Arka panel
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön şase	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön şase
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön podye	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön podye
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön direk	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön direk
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol orta direk	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ orta direk
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol üst direk	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ üst direk
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka şase	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka şase
<input checked="" type="checkbox"/>	Alt taban	<input checked="" type="checkbox"/>	Havuz sacı

Araçta ezikler ve çizikler var.ön kaput açma mandalı ve dili kontrol



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-17 19:02:54

Rapor id : SP439HDE575



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EZJ815 - VR1JCYHZUMY545603 - DS AUTOMOBİLES Ds7 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 41246

## MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER


<input checked="" type="checkbox"/> Motorda sesli - vuruntulu çalışma var	<input checked="" type="checkbox"/> Motorda üfleme var
<input checked="" type="checkbox"/> Motor soğutma sıvısı	<input checked="" type="checkbox"/> Motor soğutma sistemi
<input checked="" type="checkbox"/> Motor yağı	<input checked="" type="checkbox"/> Enjektör
<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda yakıt(siyah) dumanı var	<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda yağ dumanı var
<input checked="" type="checkbox"/> Egzozda partikül dumanı var	<input checked="" type="checkbox"/> Akümülatör
<input checked="" type="checkbox"/> Görünen kayışlar	<input checked="" type="checkbox"/> Turbo
<input checked="" type="checkbox"/> İntercooler	<input checked="" type="checkbox"/> Egzoz sistemi
<input checked="" type="checkbox"/> Yakıt sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> Marş sistemi
<input checked="" type="checkbox"/> Ateşleme sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> Aks sistemi
<input checked="" type="checkbox"/> Debriyaj	<input checked="" type="checkbox"/> Direksiyon
<input checked="" type="checkbox"/> Şanzıman	<input checked="" type="checkbox"/> Otomatik şanzıman
<input checked="" type="checkbox"/> Motor takozları	<input checked="" type="checkbox"/> Triger kayışı
<input checked="" type="checkbox"/> Eksantrik zinciri	<input checked="" type="checkbox"/> Elektrik tesisatı
<input checked="" type="checkbox"/> Klima sistemi	<input checked="" type="checkbox"/> Kalorifer sistemi
<input checked="" type="checkbox"/> Yakıt kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> Motor mekanik yağ kaçakları
<input checked="" type="checkbox"/> Su - sıvı kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/> Motor genel durumu

-Motor suyu eksik  
Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi,herhangi bir problem yoktur


Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.




## FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



## SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



## YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-17 19:02:54

Rapor id : SP439HDE575



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34EZJ815 - VR1JCYHZUMY545603 - DS AUTOMOBİLES Ds7 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 41246

## ALTTAKIM KONTROLÜ

<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön amortisör		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön amortisör	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka amortisör		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka amortisör	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren diski		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren diski	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren diski		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren diski	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren balata		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren balata	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren balata		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren balata	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol rot kolu ve rot başı		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ rot kolu ve rot başı	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol aks ve aks körüğü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ aks ve aks körükleri	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol viraj rotu ve rotiller		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ viraj rotu ve rotiller	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön jant lastik	2020 tarihli	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön jant lastik	2021 tarihli
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka jant lastik	2021 tarihli	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka jant lastik	2021 tarihli

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-17 19:02:54

Rapor id : SP439HDE575



soeppro®

Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34EZJ815 - VR1JCYHZUMY545603 - DS AUTOMOBİLES Ds7 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 41246

## OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



## CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan Cs Motor Conta Testi Sonucu Sorunsuz.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2024-12-17 19:02:54

Rapor id : SP439HDE575



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34EZJ815 - VR1JCYHZUMY545603 - DS AUTOMOBİLES Ds7 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 41246

## HASAR KAYDI SORGU SONUCU

**Araç Marka ve Model:** DS DS7 CROSSBACK OPERA BLUEHDI 130 EAT8

**Hasar Tarihi**  
28.02.2024

**Hasar Nedeni**  
Carpma

**Hasar Tutarı**  
-

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 5)



Sağ ön çamurluk ve plastik dodiği hasarlı





ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 5)



Ön tampon sağ köşesi çizik



Ön tampon alt ızgarası kırık



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 5)



Sağ arka çamurlukta ezik çizik var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 5)



Sağ arka kapıda göçük var



Sağ ön kapı plastik dodiğinde deforme ve çizikler var



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 5 / 5)



Sağ ön jant kenarı çizik



Sağ ön dikiz aynasında deforme var



