

EKSPERTİZ NO 20261008093354

PLAKA 77AEH630

ŞASE NO NLHBM51G3TZ727520

TARİH 08.10.2026 09:33

SAYFA 01/13

BAYİ BİLGİLERİ

Bayi Adı : KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A
NİLÜFER/BURSA

Bayi No : 16-14 Telefon No : 05352043508
Mersis No : - HYB No : 16-HYB-4322

SATICI BİLGİLERİ


Ad/Soyad : OTOPOINT
Telefon no. : 05666688666
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad : OTOPOINT
Telefon no. : 05667677676
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA : 77AEH630
MARKA : HYUNDAİ
MODEL : İ20
ÜRETİM YILI : 2026
ŞASE NO : NLHBM51G3TZ727520
MOTOR HACMİ : 998 cc
MOTOR GÜCÜ : 90 hp
VİTES TÜRÜ : Otomatik
YAKIT TÜRÜ : Benzin
ARAÇ RENGİ : BEYAZ
GİRİŞ KİLOMETRE : 25.311
ÇIKIŞ KİLOMETRE : 25.311
GİRİŞ TARİHİ : 08.10.2026 09:33
ÇIKIŞ TARİHİ : 08.10.2026 09:41



OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ İÇERİĞİ

DİNAMOMETRE	: YOK	✗
FREN	: YOK	✗
SÜSPANSİYON	: YOK	✗
YANAL KAYMA	: YOK	✗
KAPORTA	: VAR	✓
İÇ EKSPERTİZ	: YOK	✗
DIŞ EKSPERTİZ	: YOK	✗
OBD	: VAR	✓
HAVA YASTIĞI	: YOK	✗
MOTOR CONTA TESTİ	: VAR	✓
HASAR SORGULAMA	: VAR	✓
KİLOMETRE SORGULAMA	: VAR	✓



Hasar sorgusu yapılmıştır, kilometre sorgusu yapılmamıştır.

Yol testi yapıldı mı? ☐
Ruhsat aslı görüldü mü? ☐
Kilometre sorgusu yapıldı mı? ☐

Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı? ☐
Yol yardımı yapıldı mı? ☐
Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı? ☐



Verilen bilgiler, Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın o anki durumu incelenir ve raporlanır. Sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için satış öncesi ekspertiz tarafından tespit edilen arızaların ve periyodik bakımların gereği yerine getirilmelidir. Kullanıcı hatalarına bağlı, bakım periyotlarına uyulmayan ve satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Elektrikli, hibrit, turbo ve atmosferik motorlarda yapılan değişikliklerden, farklı yakıt kullanımından ve düzensiz bakımdan firmamız sorumlu değildir. Ekspertiz sonrası ortaya çıkan arızalar ile motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu rapor geçersizdir. Triger, airbag ve kapalı aksam kontrolleri yapılamamaktadır. Kullanıcı tarafından gözlemlenebilecek arızalar (soğuk havalarda ilk çalışma esnasında ısıtma arızaları, enjektör sesleri, duman atma; uzun mesafelerde yağ ve su eksilmesi; sıcak motorda şanzıman ve motorda harici ses, sarsıntı) oluşabilmektedir. Operatör tarafından kontrol harici olan arızalar gözlemlenemez, kullanıcı sorumludur. Sadece yol testinde görülebilen arızaların (aks, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel olarak talep edilebilir. Dijital ölçüm aletlerinin sonuçları üretici firmalardan kaynaklı değişiklik gösterebilir. Dış karoser kontrollerinde yüzeysel katkılar ve kir, ölçüm sonucunda hataya sebep olabilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur.



ALICI MÜŞTERİ
İSİM / İMZA



ARAÇ RUHSAT SAHİBİ (ALICI)
İSİM / İMZA



BAYİ KAŞE / İMZA



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

“Doğru Karar Ustası...”

CE

TÜV AUSTRIA

ISO 9001

YERLİ ÜRETİM

TARİH / SAAT
08.10.2026 09:33 –
08.10.2026 09:41BAYI NO
16-14ŞASİ NO
NLHBM51G3TZ727520EKSPERTİZ NO
20261008093354MARKA
HYUNDAİMODEL
İ20 / 2026OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

GENEL DEĞERLENDİRME

Rapor Özeti

Aşağıdaki tablo, bu rapordaki tüm test ve kontrollerin sonucunu tek sayfada özetler. Her satırın detayı, belirtilen bölümde ölçüm değerleriyle birlikte yer alır.

MEKANİK

Yapılmadı

Fren, süspansiyon, yanal kayma ve
dinamometre sonuçlarının birleşimi.

GÖVDE

Orijinal

0 değişen parça. Şase orijinal.

MOTOR

Temiz

Kaçak testi: Temiz.

04	Kaporta Boya ve değişen haritası	0 boyalı · 0 değişen	ORİJİNAL
06	İç Gövde Şase ve taşıyıcı parça kontrolü	Orijinal	NORMAL
07	Motor Mekanik 27 kalem kontrol	27 sağlam	NORMAL
08	Motor Alt Kontrol Kaçaklar ve alt takım	25 sağlam · 2 yok	NORMAL
09	OBD Kontrolleri Beyin arıza taraması	17 sağlam	NORMAL
10	Yanma Odası Kaçak Testi Conta yanık kontrolü	Temiz	TEMİZ

Normal – ölçüm kabul aralığında. **İzlenmeli** – sınır değere yakın, bir sonraki bakımda kontrol önerilir. **Kontrol** – kabul aralığı dışında, servis kontrolü gerekir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

RAPOR ÖZETİ

02 / 13

TARİH / SAAT 08.10.2026 09:33 –
08.10.2026 09:41
EKSPERTİZ NO 20261008093354

BAYI NO 16-14

MARKA HYUNDAİ

ŞASİ NO NLHBM51G3TZ727520

MODEL İ20 / 2026

OTOPİNT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
KAPORTA PAKETİ

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI

TADİLAT BOYALI

DEĞİŞEN

HASARLI





LOKAL BOYALI

SÖK-TAK

ORİJİNAL

PLASTİK / FİBER

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

MÜŞTERİ AD SOYAD
OTOPİNT

BAYİ KAŞE / İMZA

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

SAYFA

03 / 13

TARİH / SAAT
08.10.2026 09:33 –
08.10.2026 09:41
EKSPERTİZ NO
20261008093354

BAYI NO
16-14
MARKA
HYUNDAİ

ŞASİ NO
NLHBM51G3TZ727520
MODEL
İ20 / 2026

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

Kaporta Raporu

ORİJİNAL

17

BOYALI

0

İŞLEMLİ

0

DEĞİŞEN

0

TOPLAM PARÇA

17

DIŞ GÖVDE PARÇALARI

Ön Panel

ORİJİNAL

Arka Panel

ORİJİNAL

Ön Tampon Demiri

ORİJİNAL

Arka Tampon Demiri

ORİJİNAL

Ön Kaput

ORİJİNAL

Bagaj Kapağı

ORİJİNAL

Sol Ön Çamurluk

ORİJİNAL

Sağ Ön Çamurluk

ORİJİNAL

Sol Ön Kapı

ORİJİNAL

Sağ Ön Kapı

ORİJİNAL

Sol Arka Kapı

ORİJİNAL

Sağ Arka Kapı

ORİJİNAL

Sol Arka Çamurluk

ORİJİNAL

Sağ Arka Çamurluk

ORİJİNAL

Sol Marşpiyel

ORİJİNAL

Sağ Marşpiyel

ORİJİNAL

Tavan

ORİJİNAL

KAPORTA PARÇALARI

Sol Ön Cam Direği

ORİJİNAL

Sağ Ön Cam Direği

ORİJİNAL

Sol Arka Direk

ORİJİNAL

Sağ Arka Direk

ORİJİNAL

Sol Orta Direk

ORİJİNAL

Sağ Orta Direk

ORİJİNAL

Sol Orta İç Direk

ORİJİNAL

Sağ Orta İç Direk

ORİJİNAL

Sol Ön İç Direk

ORİJİNAL

Sağ Ön İç Direk

ORİJİNAL

Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı

ORİJİNAL

Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı

ORİJİNAL

YÜZEY BULGULARI

Dolu İzleri

Yok

Ezikler ve Çizikler

VAR

KAPORTADA BOYA VEYA DEĞİŞEN PARÇA TESPİT EDİLMEDİ



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KAPORTA

04 / 13

TARİH / SAAT 08.10.2026 09:33 –
08.10.2026 09:41

BAYI NO 16-14

ŞASİ NO NLHBM51G3TZ727520

EKSPERTİZ NO 20261008093354

MARKA HYUNDAİ

MODEL İ20 / 2026

● OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

Kaporta Raporu (devam)

USTA NOTLARI

LATIKLAR 2025 YAZLIK

Empty space for expert notes and observations.

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.comBu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çöğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.**KAPORTA**
05 / 13

TARİH / SAAT 08.10.2026 09:33 –
08.10.2026 09:41

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO NLHBM51G3TZ727520

EKSPERTİZ NO 20261008093354

MARKA HYUNDAİ

MODEL İ20 / 2026

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

TAŞIYICI YAPI

İç Gövde Raporu

Şase, podye, kılıç sacı ve iç basamaklar gibi taşıyıcı parçaların kontrolü. Bu parçalardaki bulgu, araç gövdesinin bütünlüğü hakkında dış panellerden daha belirleyicidir.

ŞASE BÜTÜNLÜĞÜ

Orijinal

KONTROL EDİLEN PARÇA

18

ŞASE VE YAPISAL PARÇALAR

Ön Panel	ORIJİNAL	Arka Panel	ORIJİNAL
Alt Taban Sacı	ORIJİNAL	Bagaj Havuzu	ORIJİNAL
Sol Kılıç Sacı	ORIJİNAL	Sağ Kılıç Sacı	ORIJİNAL
Sol Ön Podye	ORIJİNAL	Sağ Ön Podye	ORIJİNAL
Sol Ön Şase	ORIJİNAL	Sağ Ön Şase	ORIJİNAL
Sol Arka Podye	ORIJİNAL	Sağ Arka Podye	ORIJİNAL
Sol Arka Şase	ORIJİNAL	Sağ Arka Şase	ORIJİNAL
Sol Ön İç Basamak	—	Sağ Ön İç Basamak	—
Sol Arka İç Basamak	—	Sağ Arka İç Basamak	—

USTA NOTLARI



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

İÇ GÖVDE
06 / 13

TARİH / SAAT
08.10.2026 09:33 –
08.10.2026 09:41BAYI NO
16-14ŞASİ NO
NLHBM51G3TZ727520EKSPERTİZ NO
20261008093354MARKA
HYUNDAİMODEL
İ20 / 2026OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

MOTOR & AKTARMA

Motor Mekanik Kontrolü

Motor, şanzıman ve süspansiyon bileşenlerinin çalışma kontrolü.

SAĞLAM

27

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

27

TÜM KONTROLLER

■ NORMAL

KONTROL

DURUM

USTA GÖRÜŞÜ

Motor Buharı

İYİ

Ateşleme Sistemi

İYİ

Yakıt Sistemi

İYİ

Motor Yağı Seviyesi

İYİ

Motor Harici Ses

İYİ

Motor Soğutma Suyu

İYİ

Motor / Şanzıman Kulakları

İYİ

Motor Üst Külbütör

İYİ

Egzoz Dumanı

İYİ

Turbo Sistemi

İYİ

Enjektörler

İYİ

Radyatör Peteği

İYİ

Soğutma Fanları

İYİ

Şarj Dinamosu

İYİ

Tork Konvertörü

İYİ

Krank Keçesi

İYİ

Volant

İYİ

Kalorifer / Isıtma

İYİ

Marş Dinamosu

İYİ

Şanzıman Vites Geçişleri

İYİ

Priz Direk Bilyası

İYİ

Debriyaj Baskı / Balata

İYİ

Akü Voltajı

İYİ

Fren Diski / Balata

İYİ

Amortisör Takoza

İYİ

Amortisör

İYİ

Helezon Yay

İYİ



BİZE ULAŞIN

0850 840 92 92

dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR MEKANİK

07 / 13

TARİH / SAAT 08.10.2026 09:33 –
08.10.2026 09:41

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO NLHBM51G3TZ727520

EKSPERTİZ NO 20261008093354

MARKA HYUNDAİ

MODEL İ20 / 2026

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

ALT MUAYENE

Motor Alt Kontrolü

Araç lifte alınarak yapılan kaçak ve alt takım kontrolü.

SAĞLAM

25

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

2

TOPLAM

27

TÜM KONTROLLER

■ NORMAL

KONTROL

DURUM

USTA GÖRÜŞÜ

Motor Su Kaçağı

YOK

Motor Yağ Kaçağı

YOK

Şanzıman Yağ Kaçağı

YOK

Diferansiyel Yağ Kaçağı

YOK

Turbo / Intercooler Kaçağı

YOK

Hidrolik Yağ Kaçağı

YOK

Cam Suyu Kaçağı

YOK

Kayış / Gergi

İYİ

Egzoz Tertibatı

İYİ

Motor Alt Muhafaza

İYİ

Direksiyon Kutusu

İYİ

Vites Kutusu

İYİ

Taban Plastik / Bakalitleri

İYİ

Fren Hortumları

İYİ

Şaft

İYİ

Rotlar

İYİ

Rot Başları

İYİ

Alt Rotiller

İYİ

Tabla ve Fişekleri

İYİ

Yakıt Deposu

İYİ

Motor Karteri

İYİ

Porya Bilyaları

İYİ

Şanzıman Kovanı

İYİ

Salıncak ve Burç

İYİ

Dingiller

İYİ

İç Aks Körükleri

—

Dış Aks Körükleri

—

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.comBu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR ALT KONTROL

08 / 13



TARİH / SAAT 08.10.2026 09:33 –
08.10.2026 09:41

BAYI NO 16-14

ŞASİ NO NLHBM51G3TZ727520

EKSPERTİZ NO 20261008093354

MARKA HYUNDAİ

MODEL İ20 / 2026

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

ELEKTRONİK TARAMA

OBD Kontrolleri

Araç beynine bağlanılarak modüller sorgulanır; aktif ve pasif arıza kayıtları okunur.

SAĞLAM

17

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

17

MODÜL KONTROLLERİ

■ NORMAL

Motor Arıza Lambası	YANMIYOR
Şişirici Devre Direnci	YOK
Hava Yastığı Çarpma Sensörü	YOK
Basınç Sensörü	YOK
Beyin Arıza İncelemesi	YOK
Yol Bilgisayarı	YOK
Gösterge Panel Elektronikleri	ÇALIŞIYOR
Klima Kontrol Panel Elektronikleri	ÇALIŞIYOR
Dijital Klima Elektronikleri	ÇALIŞIYOR

Multimedya	ÇALIŞIYOR
Park Sensörü	YOK
Radyo	ÇALIŞIYOR
Akü	ÇOK İYİ
Otomatik Şanzıman Elektronikleri	YOK
Fren Elektronikleri	YOK
Hava Yastığı Elektronikleri	YOK
Motor Elektronikleri	YOK

KONTROL NOTU



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

OBD KONTROLLERİ

09 / 13



TARİH / SAAT 08.10.2026 09:33 –
08.10.2026 09:41

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO NLHBM51G3TZ727520

EKSPERTİZ NO 20261008093354

MARKA HYUNDAİ

MODEL İ20 / 2026

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

KİMYASAL ÖLÇÜM

Motor Testleri

Yanma odası kaçak testi silindir kapak contasının sızdırmazlığını ölçer; soğutma suyunda hidrokarbon aranır.

YANMA ODASI KAÇAK TESTİ



SONUÇ · Temiz

Soğutma sisteminde hidrokarbon izi tespit edilmedi. Silindir kapak contasında yanma odasına kaçak bulgusu yoktur.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR TESTLERİ

10 / 13

TARİH / SAAT 08.10.2026 09:33 –
08.10.2026 09:41

BAYI NO 16-14

ŞASİ NO NLHBM51G3TZ727520

EKSPERTİZ NO 20261008093354

MARKA HYUNDAİ

MODEL İ20 / 2026

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

EKSPERTİZ KANAATI

Notlar ve Kayıt Sorguları

KAYIT SORGULARI

Aşağıdaki bağlantılar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarına erişim sağlar. Sorgu sonuçları rapor tarihindeki kayıtları yansıtır.

Hasar Kaydı

SBM

<https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/32275556-d1e8-4e0c-8113-5ff6cddfe776.png>**Araç Marka ve Model: HYUNDAİ İ20 1.0 T 90 STYLE DCT**

Şasi No: ***7520

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 28.08.2026 17:18 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 15704168c9488bc5818dad481b933e73

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Araçların hasar sorgulaması şasi numarası ile anlık yapılır. Sonuçlanmamış kaza dosyaları sorgu anında hasar kaydı olarak görünmeyebilir. Dosya kapandığında ilgili hasar sisteme yansıtılır. Bu nedenle, sorgu anında görünmeyen hasar kayıtlarından firmamız sorumlu değildir.

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

NOTLAR & SORGULAR

11 / 13



TARİH / SAAT	08.10.2026 09:33 – 08.10.2026 09:41	BAYI NO	16-14	ŞAŞI NO	NLHBM51G3TZ727520
EKSPERTİZ NO	20261008093354	MARKA	HYUNDAİ	MODEL	i20 / 2026

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

BELGELEME · 1 FOTOĞRAF

Araç Fotoğrafları

Diğer Fotoğraflar

Marka ve Model: HYUNDAİ i20 1.0 T 90 STYLE DCT

o: ***7520

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

28.08.2026 17:18 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Fotoğraflar ekspertiz sırasında çekilmiştir ve aracın rapor tarihindeki durumunu belgeler. Karenin üzerine tıklayarak fotoğrafın tam boy hali görüntülenebilir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

FOTOĞRAFLAR
12 / 13

TARİH / SAAT 08.10.2026 09:33 –
08.10.2026 09:41

BAYI NO 16-14

ŞASI NO NLHBM51G3TZ727520

EKSPERTİZ NO 20261008093354

MARKA HYUNDAİ

MODEL İ20 / 2026

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

6698 SAYILI KANUN

Kişisel Verilerin Korunması

Dynobil Oto Ekspertiz Otomobil Makina A.Ş. ("Veri Sorumlusu") olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca; kişisel verileriniz ekspertiz hizmetinin sunulması, raporun düzenlenmesi ve yasal saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Verileriniz, hizmetin ifası için zorunlu haller ile mevzuattan doğan yükümlülükler dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Kanun'un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı **kvkk@dynobil.com** adresine başvurarak kullanabilirsiniz.

İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ

Kimlik Bilgileri

AD, SOYAD, TC NO

Araç Şase Bilgileri

ŞASE, MOTOR NO

İletişim Bilgileri

TELEFON, E-POSTA

Ruhsat Bilgileri

PLAKA, TESCİL

BEYAN VE ONAY

İşbu raporun tarafıma teslim edildiğini, rapor içeriğinin aracın ekspertiz anındaki durumunu yansıttığını, aydınlatma metnini okuduğumu ve kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Alıcı Müşteri

İSİM / İMZA

Araç Ruhsat Sahibi

İSİM / İMZA

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KAŞE / İMZA

Verilen bilgiler Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın işlem anındaki durumu incelenir ve raporlanır; sonradan oluşabilecek arızaları kapsamaz. Rapor no 20261008093354.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KVKK & İMZA

13 / 13