

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-10 09:20:28


Rapor id : SP692CEF326



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34SA8345 - VF15R040H57851923 - RENAULT Clio 2017 Manuel Dizel - Kilometre : 238345

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI



✓ Ön panel kontrolü	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü	✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü	✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü	✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü	✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü	✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü	✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü	✓ Havuz sacı kontrolü

ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE MİNİMAL DÜZEYDE EZ,K VE ÇİZİKLER MEVCUT
SAĞ SOL ÖN FARLAR SABİT DEĞİL
SAĞ SOL ÖN KAPI PLASTİK KUŞAKLARINDA DEFORMELER VAR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-10 09:20:28
Rapor id : SP692CEF326



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34SA8345 - VF15R040H57851923 - RENAULT Clio 2017 Manuel Dizel - Kilometre : 238345

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER


✓	Motorda sesli - vurunutlu çalışma kontrolü		✓	Motorda üfleme kontrolü	
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü		✓	Motor soğutma sistemi kontrolü	
✓	Motor yağı durumu kontrolü		✓	Enjektör kontrolü	
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü		✓	Egzozda yağ dumanı kontrolü	
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü		✓	Akümülatör kontrolü	
✓	Görünen kayışların kontrolü		✓	Turbo kontrolü	
✓	İntercooler kontrolü		✓	Egzoz sistemi kontrolü	
✓	Yakıt sistemi kontrolü		✓	Marş sistemi kontrolü	
✓	Ateşleme sistemi kontrolü		✓	Aks sistemi kontrolü	
!	Debriyaj kontrolü	sistemi kontrol önerildi.	✓	Direksiyon kontrolü	
✓	Şanzıman kontrolü		✓	Otomatik şanzıman kontrolü	
✓	Motor takozları kontrolü		✓	Triger kayışı kontrolü	
✓	Eksantrik zinciri kontrolü		✓	Elektrik tesisatı kontrolü	
✓	Klima sistemi kontrolü		✓	Kalorifer sistemi kontrolü	
✓	Yakıt kaçakları kontrolü		!	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü	kontrol önerildi.
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü		✓	Motor genel durumu kontrolü	

-PERİYODİK BAKIM TAVSİYE
-ŞANZIMAN BÖLGEİNDE YAĞ TERLETMESİ VAR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-10 09:20:28

Rapor id : SP692CEF326



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34SA8345 - VF15R040H57851923 - RENAULT Clio 2017 Manuel Dizel - Kilometre : 238345

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
!	Sol ön fren diski kontrolü	Sol ön fren diski kontrol.	!	Sağ ön fren diski kontrolü	Sağ ön fren diski kontrol.
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
!	Sol ön fren balata kontrolü	Sol ön fren balata kontrol.	!	Sağ ön fren balata kontrolü	Sağ ön fren balata kontrol.
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
!	Sol ön jant lastik kontrolü	Sol ön jant lastik kontrol.	!	Sağ ön jant lastik kontrolü	Sağ ön jant lastik kontrol.
!	Sol arka jant lastik kontrolü	Sol arka jant lastik kontrol.	!	Sağ arka jant lastik kontrolü	Sağ arka jant lastik kontrol.

SAĞ SOL ÖN AMORTİSÖR TOZ KÖRÜKLERİNDE YIPRANMALAR MEVCUT

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-10 09:20:28

Rapor id : SP692CEF326



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34SA8345 - VF15R040H57851923 - RENAULT Clio 2017 Manuel Dizel - Kilometre : 238345

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-10 09:20:28

Rapor id : SP692CEF326



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34SA8345 - VF15R040H57851923 - RENAULT Clio 2017 Manuel Dizel - Kilometre : 238345

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



YAPILAN CS MOTOR CONTA TESTİ,SORUNSUZ.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-10 09:20:28

Rapor id : SP692CEF326



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34SA8345 - VF15R040H57851923 - RENAULT Clio 2017 Manuel Dizel - Kilometre : 238345

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model:RENAULT (OYAK) CLIO HB JOY 1.5 DCI 75

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
03.10.2023	Çarpma	-
30.10.2017	Çarpisma	754.66 TL
28.05.2017	Çarpisma	752.85 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-04-10 09:20:28

Rapor id : SP692CEF326



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR... Araç: 34SA8345 - VF15R040H57851923 - RENAULT Clio 2017 Manuel Dizel - Kilometre : 238345

KİLOMETRE SORGU SONUCU

Plaka	Muayene Tarihi	Kilometre	Yakıt Tipi
34SA8345	12/09/2024	228255	DİZEL
34SA8345	09/08/2022	160840	DİZEL
34SA8345	22/06/2020	83410	DİZEL

SASİ NUMARASI : VF*****23
MARKA MODEL : RENAULT R
YIL : 2017

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 7)



At muhafazalarda deforme mevcut



Sağ arka çamurluk sağ arka kapıda göçükler mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 7)



Sol arka çamurlukta Derin göçük mevcut



Arka tamponda çizikler mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 7)



Sağ Marşpiyel de hasar mevcut sağ ön kapıda göçük mevcut



Sol arka kapıda göçük mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 7)



Sol ön kapıda göçük mevcut



Ön tampon bağlantısında açıklık mevcut



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 5 / 7)



Şanzımanda terleme mevcut



SAĞ ARKA STOPTA DEFORME MEVCUT



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 6 / 7)



ÖN TAMPONDA DEFORMELER VAR



SOL ARKA ÇAMURLUKTA GÖÇÜK VAR



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 7 / 7)



JANTLATDA DEFORMELER VAR



ÖN VE ARKA KOLTUKLARDA YANIKLAR VAR



