


KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O** ORJİNAL
- B** BOYALI
- İDB** İÇ DIŞ BOYALI
- STB** SÖK TAK BOYALI
- LB** LOKAL BOYALI
- D** DEĞİŞMİŞ
- ÇD** ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD** KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P** PLASTİK
- K** KAPLAMA
- C** CAM
- PY** PARÇA YOKTUR
- KS** KASA
- ST** SÖK TAK AYAR
- KP** KASA PARÇASI



<input checked="" type="checkbox"/>	Ön panel	<input checked="" type="checkbox"/>	Arka panel
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön şase	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön şase
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön podye	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön podye
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön direk	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön direk
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol orta direk	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ orta direk
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol üst direk	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ üst direk
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka şase	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka şase
<input checked="" type="checkbox"/>	Alt taban	<input checked="" type="checkbox"/>	Havuz sacı

Aracın mültelif yerlerinde ezik ve çizik mevcut. Tavanda kuru onarım işlemi mevcut.




MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

<input checked="" type="checkbox"/>	Motorda sesli - vuruntulu çalışma var	<input checked="" type="checkbox"/>	Motorda üfleme var
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor soğutma sıvısı	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor soğutma sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor yağı	<input checked="" type="checkbox"/>	Enjektör
<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda yakıt(siyah) dumanı var	<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda yağ dumanı var
<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda partikül dumanı var	<input checked="" type="checkbox"/>	Akümülatör
<input checked="" type="checkbox"/>	Görünen kayışlar	<input checked="" type="checkbox"/>	Turbo
<input checked="" type="checkbox"/>	İntercooler	<input checked="" type="checkbox"/>	Egzoz sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Yakıt sistemi	<input checked="" type="checkbox"/>	Marş sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Ateşleme sistemi	<input checked="" type="checkbox"/>	Aks sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Debriyaj	<input checked="" type="checkbox"/>	Direksiyon
<input checked="" type="checkbox"/>	Şanzıman	<input checked="" type="checkbox"/>	Otomatik şanzıman
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor takozları	<input checked="" type="checkbox"/>	Triger kayışı
<input checked="" type="checkbox"/>	Eksantrik zinciri	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrik tesisatı
<input checked="" type="checkbox"/>	Klima sistemi	<input checked="" type="checkbox"/>	Kalorifer sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Yakıt kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor mekanik yağ kaçakları
<input checked="" type="checkbox"/>	Su - sıvı kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor genel durumu


ARACA YOL TESTİ YAPILDI, ŞANZİMAN VİTES GEÇİŞLERİ KONTROL EDİLDİ, HERHANGİ PROBLEM YOKTUR.




FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-01-27 13:03:00

Rapor id : SP331GAD303



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EYA577 - NM0AXTTTRAME69480 - FORD Transit 2021 Manuel Dizel - Kilometre : 28921

ALTTAKIM KONTROLÜ

<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön amortisör		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön amortisör	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka amortisör		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka amortisör	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren diski		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren diski	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren diski		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren diski	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön fren balata		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön fren balata	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren balata		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren balata	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol rot kolu ve rot başı		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ rot kolu ve rot başı	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol aks ve aks körüğü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ aks ve aks körükleri	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol viraj rotu ve rotiller		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ viraj rotu ve rotiller	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön jant lastik	LASTİKLER 2024 TARİHLİ	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön jant lastik	LASTİKLER 2024 TARİHLİ
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka jant lastik	LASTİKLER 2024 TARİHLİ	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka jant lastik	LASTİKLER 2024 TARİHLİ

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-01-27 13:03:00

Rapor id : SP331GAD303



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EYA577 - NM0AXTTTRAME69480 - FORD Transit 2021 Manuel Dizel - Kilometre : 28921

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



YAPILAN CS MOTOR CONTA TESTİ SONUCU SORUNSUZ.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-01-27 13:03:00

Rapor id : SP331GAD303



soeppro®

Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EYA577 - NM0AXTTRAME69480 - FORD Transit 2021 Manuel Dizel - Kilometre : 28921

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: FORD TRANSIT KAMYONET 350M 170 TREND KASALI E6.2

Hasar Tarihi

Hasar Nedeni

Hasar Tutarı

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Görsel üzerinde "Araç Marka ve Model" ile belirtilen
"NM0AXTTRAME69480" ile sorgulanan aracın geçmiş
HASAR KAYDI YOKTUR.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-01-27 13:03:00
Rapor id : SP331GAD303



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34EYA577 - NM0AXTTTRAME69480 - FORD Transit 2021 Manuel Dizel - Kilometre : 28921

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



