

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-07 11:24:13


Rapor id : SP412BEC725



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34GMS078 - NM426300006Z14785 - FİAT Doblo 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 27952

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DİŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI



✓	Ön panel kontrolü		✓	Arka panel kontrolü	
✓	Sol ön şase kontrolü		✓	Sağ ön şase kontrolü	
✓	Sol ön podye kontrolü		✓	Sağ ön podye kontrolü	
✓	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü		✓	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	
!	Sol ön direk kontrolü	Sol ön direk lokal boyalı.	✓	Sağ ön direk kontrolü	
✓	Sol orta direk kontrolü		!	Sağ orta direk kontrolü	Sağ orta direk lokal boyalı..
✓	Sol üst direk kontrolü		✓	Sağ üst direk kontrolü	
✓	Sol arka şase kontrolü		✓	Sağ arka şase kontrolü	
✓	Alt taban kontrolü		✓	Havuz sacı kontrolü	

SAĞ ORTA DİREK ALT VE SAĞ ÖN DİREK ALT KISMI (MARŞPİYEL BOYASINDAN DOLAYI) LOKAL BOYALI
SAĞ ÖN ÇAMURLUKTA BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME MEVCUT
ARACIN MUHTELİF YERLERİNDE MİNİMAL DÜZEYDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-07 11:24:13
Rapor id : SP412BEC725



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34GMS078 - NM426300006Z14785 - FİAT Doblo 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 27952

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

☒	Motorda sesli - vuruntulu çalışma kontrolü	☒	Motorda üfleme kontrolü
☒	Motor soğutma sıvısı kontrolü	☒	Motor soğutma sistemi kontrolü
☒	Motor yağı durumu kontrolü	☒	Enjektör kontrolü
☒	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	☒	Egzozda yağ dumanı kontrolü
☒	Egzozda partikül dumanı kontrolü	☒	Akümülatör kontrolü
☒	Görünen kayışların kontrolü	☒	Turbo kontrolü
☒	İntercooler kontrolü	☒	Egzoz sistemi kontrolü
☒	Yakıt sistemi kontrolü	☒	Marş sistemi kontrolü
☒	Ateşleme sistemi kontrolü	☒	Aks sistemi kontrolü
☒	Debriyaj kontrolü	☒	Direksiyon kontrolü
☒	Şanzıman kontrolü	☒	Otomatik şanzıman kontrolü
☒	Motor takozları kontrolü	☒	Triger kayışı kontrolü
☒	Eksantrik zinciri kontrolü	☒	Elektrik tesisatı kontrolü
☒	Klima sistemi kontrolü	☒	Kalorifer sistemi kontrolü
☒	Yakıt kaçakları kontrolü	☒	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
☒	Su - sıvı kaçakları kontrolü	☒	Motor genel durumu kontrolü

Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi, herhangi bir problem yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2025-05-07 11:24:13

Rapor id : SP412BEC725




Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34GMS078 - NM426300006Z14785 - FİAT Doblo 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 27952

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-07 11:24:13

Rapor id : SP412BEC725



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34GMS078 - NM426300006Z14785 - FİAT Doblo 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 27952

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü	✓	Sağ ön amortisör kontrolü
✓	Sol arka amortisör kontrolü	✓	Sağ arka amortisör kontrolü
✓	Sol ön fren diski kontrolü	✓	Sağ ön fren diski kontrolü
✓	Sol arka fren diski kontrolü	✓	Sağ arka fren diski kontrolü
✓	Sol ön fren balata kontrolü	✓	Sağ ön fren balata kontrolü
✓	Sol arka fren balata kontrolü	✓	Sağ arka fren balata kontrolü
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü	✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü	✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü	✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü
✓	Sol ön jant lastik kontrolü	✓	Sağ ön jant lastik kontrolü
✓	Sol arka jant lastik kontrolü	✓	Sağ arka jant lastik kontrolü

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-07 11:24:13

Rapor id : SP412BEC725



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34GMS078 - NM426300006Z14785 - FİAT Doblo 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 27952

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

ELEKTRONİK AKTİF ARIZA KAYDI YOKTUR

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-07 11:24:13

Rapor id : SP412BEC725



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34GMS078 - NM426300006Z14785 - FİAT Doblo 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 27952

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



YAPILAN CS MOTOR CONTA TESTİ,SORUNUSZ.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-07 11:24:13

Rapor id : SP412BEC725



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34GMS078 - NM426300006Z14785 - FİAT Doblo 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 27952

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: TOFAS-FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 M.JET 120 E6D FINAL

Hasar Tarihi

29.11.2024

Hasar Nedeni

Çarpma

Hasar Tutarı

9,436.03 TL

10.05.2024

ERP-Çarpma

49,665.61 TL

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi 10.05.2024
Toplam Parça Tutarı 31178.11TL
>Toplam İşçilik Tutarı 18487.5TL
Kilometre 17,640

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	KAPI ON SAG DFL
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	CAM KRIKOSU SAG DFL
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ON ARKAKAPI DIS ACMA KOLU DBY
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	SUS CITA ON SAG
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	DIREK DIS KAPLAMA SG
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	MENTESE ON KAPI SAG ALT
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	MENTESE ON KAPI SAG UST
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	KIZAK CAM SAG DBY
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	MUHAFAZA
Türü	Orijinal
Adet	1



DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

Parça Adı

100 YIL LOGOSU

Türü

Orijinal

Adet

1

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 1 / 4)



Sol arka çamurlukta göçük çizik var



Ön tampon hasarlı



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 2 / 4)



Sol ön kapıda göçükler var



Lastiklerin değişimleri gerekli



ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 3 / 4)



Alt kısımlarda yoğun çamurları var



plastik muhafazalar hasarlı



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-05-07 11:24:13
Rapor id : SP412BEC725



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34GMS078 - NM426300006Z14785 - FİAT Doblo 2023 Manuel Dizel - Kilometre : 27952

ARACA AİT GÖRSELLER (SAYFA 4 / 4)



Sağ ön kapıda Gamze göçükler var

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



