


## KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- KP KASA PARÇASI



<input checked="" type="checkbox"/>	Ön panel	<input checked="" type="checkbox"/>	Arka panel
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön şase	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön şase
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön podye	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön podye
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön direk	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön direk
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol orta direk	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ orta direk
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol üst direk	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ üst direk
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka şase	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka şase
<input checked="" type="checkbox"/>	Alt taban	<input checked="" type="checkbox"/>	Havuz sacı

Araçta ezikler ve çizikler var.  
arka tampon demiri hasarlı  
Sol ön kapı, sol arka kapı, sol ön çamurlukta kuru onarım işlemi mevcut






## MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

<input checked="" type="checkbox"/>	Motorda sesli - vuruntulu çalışma var	<input checked="" type="checkbox"/>	Motorda üfleme var
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor soğutma sıvısı	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor soğutma sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor yağı	<input checked="" type="checkbox"/>	Enjektör
<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda yakıt(siyah) dumanı var	<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda yağ dumanı var
<input checked="" type="checkbox"/>	Egzozda partikül dumanı var	<input checked="" type="checkbox"/>	Akümülatör
<input checked="" type="checkbox"/>	Görünen kayışlar	<input checked="" type="checkbox"/>	Turbo
<input checked="" type="checkbox"/>	İntercooler	<input checked="" type="checkbox"/>	Egzoz sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Yakıt sistemi	<input checked="" type="checkbox"/>	Marş sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Ateşleme sistemi	<input checked="" type="checkbox"/>	Aks sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Debriyaj	<input checked="" type="checkbox"/>	Direksiyon
<input checked="" type="checkbox"/>	Şanzıman	<input checked="" type="checkbox"/>	Otomatik şanzıman
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor takozları	<input checked="" type="checkbox"/>	Triger kayışı
<input checked="" type="checkbox"/>	Eksantrik zinciri	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrik tesisatı
<input checked="" type="checkbox"/>	Klima sistemi	<input checked="" type="checkbox"/>	Kalorifer sistemi
<input checked="" type="checkbox"/>	Yakıt kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor mekanik yağ kaçakları
<input checked="" type="checkbox"/>	Su - sıvı kaçakları	<input checked="" type="checkbox"/>	Motor genel durumu


Araca Yol Testi Yapıldı, Şanzıman Vites Geçişleri Kontrol Edildi, herhangi bir problem yoktur




## FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



## SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI



## YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-03-01 11:43:00  
Rapor id : SP756GEH415



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FTZ401 - NM435600006X61552 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 43828

## ALTTAKIM KONTROLÜ

<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön amortisör		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön amortisör	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka amortisör		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka amortisör	
<input type="checkbox"/>	Sol ön fren diski	aşınma var	<input type="checkbox"/>	Sağ ön fren diski	aşınma var
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren diski		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren diski	
<input type="checkbox"/>	Sol ön fren balata	aşınma var	<input type="checkbox"/>	Sağ ön fren balata	aşınma var
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka fren balata		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka fren balata	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol rot kolu ve rot başı		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ rot kolu ve rot başı	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol aks ve aks körüğü		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ aks ve aks körükleri	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol viraj rotu ve rotiller		<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ viraj rotu ve rotiller	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol ön jant lastik	2021 tarihli	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ ön jant lastik	2021 tarihli
<input checked="" type="checkbox"/>	Sol arka jant lastik	2021 tarihli	<input checked="" type="checkbox"/>	Sağ arka jant lastik	2021 tarihli

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-03-01 11:43:00  
Rapor id : SP756GEH415



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FTZ401 - NM435600006X61552 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 43828

## OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



## CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan Cs Motor Conta Testi Sonucu Sorunsuz.



## DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-03-01 11:43:00

Rapor id : SP756GEH415



soeppro®

Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FTZ401 - NM435600006X61552 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 43828

### HASAR KAYDI SORGU SONUCU

**Araç Marka ve Model:** TOFAS-FIAT EGEEA CROSS WAGON URBAN 1.6 M.JET 130 DCT

**Hasar Tarihi**  
08.08.2024

**Hasar Nedeni**  
Çarpma

**Hasar Tutarı**  
37,555.06 TL

**YASAL UYARI:** Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-03-01 11:43:00

Rapor id : SP756GEH415



soeppro®

Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FTZ401 - NM435600006X61552 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 43828

## DEĞİŞEN PARÇA SORGU SONUCU

\*\*\*\*1552 şasi no ile sorgulanan araca ait eksper raporu SBM kayıtlarında bulunmamıştır.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.





# DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADINBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ  
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-03-01 11:43:00

Rapor id : SP756GEH415



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34FTZ401 - NM435600006X61552 - FIAT Egea 2022 Otomatik Dizel - Kilometre : 43828

**Araç için görsel bulunamadı.!**

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



