

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADDİNBEY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694


Rapor tarihi : 2026-02-05 19:01:31
Rapor id : SP637HHB238



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HMR448 - TMBAN6NPXR7021523 - SKODA Superb Otomatik Benzin - Kilometre : 49535

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

- O ORJİNAL
- B BOYALI
- IDB İÇ DIŞ BOYALI
- STB SÖK TAK BOYALI
- LB LOKAL BOYALI
- D DEĞİŞMİŞ
- ÇD ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
- KSD KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
- P PLASTİK
- K KAPLAMA
- C CAM
- PY PARÇA YOKTUR
- KS KASA
- ST SÖK TAK AYAR
- YB YARIM BOYALI
- İNB İNCE BOYALI
- LD LOKAL DEĞİŞMİŞ



✓ Ön panel kontrolü	PLASTİK-DEĞİŞMİŞ	✓ Arka panel kontrolü
✓ Sol ön şase kontrolü		✓ Sağ ön şase kontrolü
✓ Sol ön podye kontrolü		✓ Sağ ön podye kontrolü
✓ Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü		✓ Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓ Sol ön direk kontrolü		✓ Sağ ön direk kontrolü
✓ Sol orta direk kontrolü		✓ Sağ orta direk kontrolü
✓ Sol üst direk kontrolü		✓ Sağ üst direk kontrolü
✓ Sol arka şase kontrolü		✓ Sağ arka şase kontrolü
✓ Alt taban kontrolü		✓ Havuz sacı kontrolü

-Aracın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizikler mevcut
-Sağ sol ön çamurluklarda ve ön kaputta boya koruma film mevcut,film altı detaylı boya kontrolü yapılamadı (mikron değerleri normal 200-290 mikron arası)

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-05 19:01:31
Rapor id : SP637HHB238



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HMR448 - TMBAN6NPXR7021523 - SKODA Superb Otomatik Benzin - Kilometre : 49535

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

☒	Motorda sesli - vurunutulu çalışma kontrolü	☒	Motorda üfleme kontrolü
☒	Motor soğutma sıvısı kontrolü	☒	Motor soğutma sistemi kontrolü
☒	Motor yağı durumu kontrolü	☒	Enjektör kontrolü
☒	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	☒	Egzozda yağ dumanı kontrolü
☒	Egzozda partikül dumanı kontrolü	☒	Akümülatör kontrolü
☒	Görünen kayışların kontrolü	☒	Turbo kontrolü
☒	İntercooler kontrolü	☒	Egzoz sistemi kontrolü
☒	Yakıt sistemi kontrolü	☒	Marş sistemi kontrolü
☒	Ateşleme sistemi kontrolü	☒	Aks sistemi kontrolü
☒	Debriyaj kontrolü	☒	Direksiyon kontrolü
☒	Şanzıman kontrolü	☒	Otomatik şanzıman kontrolü
☒	Motor takozları kontrolü	☒	Triger kayışı kontrolü
☒	Eksantrik zinciri kontrolü	☒	Elektrik tesisatı kontrolü
☒	Klima sistemi kontrolü	☒	Kalorifer sistemi kontrolü
☒	Yakıt kaçakları kontrolü	☒	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
☒	Su - sıvı kaçakları kontrolü	☒	Motor genel durumu kontrolü


Aracın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizikler mevcut

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.






FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-05 19:01:31
Rapor id : SP637HHB238



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HMR448 - TMBAN6NPXR7021523 - SKODA Superb Otomatik Benzin - Kilometre : 49535

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü	ORTA SEVİYEDE	✓	Sağ ön fren diski kontrolü	ORTA SEVİYEDE
✓	Sol arka fren diski kontrolü	ORTA SEVİYEDE	✓	Sağ arka fren diski kontrolü	ORTA SEVİYEDE
✓	Sol ön fren balata kontrolü	ORTA SEVİYEDE	✓	Sağ ön fren balata kontrolü	ORTA SEVİYEDE
✓	Sol arka fren balata kontrolü	ORTA SEVİYEDE	✓	Sağ arka fren balata kontrolü	ORTA SEVİYEDE
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü		✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	
✓	Sol arka jant lastik kontrolü		✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-05 19:01:31

Rapor id : SP637HHB238



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HMR448 - TMBAN6NPXR7021523 - SKODA Superb Otomatik Benzin - Kilometre : 49535

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.



CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.



Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.



Yapılan cs motor conta testi,sorunsuz.



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-05 19:01:31

Rapor id : SP637HHB238



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HMR448 - TMBAN6NPXR7021523 - SKODA Superb Otomatik Benzin - Kilometre : 49535

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: SKODA SUPERB 1.5 TSI ACT 150 DSG PRESTIGE

Şasi No: ***1523

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
26.12.2024	ERP-Çarpma	38.120,10 TL

Bu sorgu 05.02.2026 19:23 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 13d103f408ba1a0e9207bebb61a2cfd8

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yl58>



DEĞİŞEN PARÇA SORU SONUCU

PARÇA DEĞİŞİM BİLGİLERİ

Hasar Tarihi	26.12.2024
Toplam Parça Tutarı	22041.08TL
>Toplam İşçilik Tutarı	16079.02TL
Kilometre	690

DEĞİŞEN PARÇA DETAY BİLGİLERİ

Parça Adı	ON PANEL
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	SES IZOLASYONU
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	ON TAMPON SPOYLERİ
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	KLİMA GAZI
Türü	Eşdeğer
Adet	1
Parça Adı	HAVA KANALI
Türü	Orijinal
Adet	1
Parça Adı	BRAKET
Türü	Orijinal
Adet	2
Parça Adı	ANTİFRİZ
Türü	Eşdeğer
Adet	1
Parça Adı	CIVATA
Türü	Orijinal
Adet	8

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>



DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBİY MAH İZMİR YOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96



16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2026-02-05 19:01:31
Rapor id : SP637HHB238



Alıcı: OTOPOİNT MOTORLU ARAÇLAR.. Araç: 34HMR448 - TMBAN6NPXR7021523 - SKODA Superb Otomatik Benzin - Kilometre : 49535

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPUS sorumluluğundadır.



