

EKSPERTİZ NO 20260930133341

PLAKA 34PMF281

ŞASE NO VYFEDYHZXTJ588661

TARİH 30.09.2026 13:33

SAYFA 01/13

BAYİ BİLGİLERİ

Bayi Adı : KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A
NİLÜFER/BURSA

Bayi No : 16-14 Telefon No : 05352043508
Mersis No : - HYB No : 16-HYB-4322

SATICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad : OTOPOINT
Telefon no. : 22222222222
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad : OTOPOINT
Telefon no. : 12341241234
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA : 34PMF281
MARKA : FIAT
MODEL : DOBLO COMBI
ÜRETİM YILI : 2026
ŞASE NO : VYFEDYHZXTJ588661
MOTOR HACMI : 1499 cc
MOTOR GÜCÜ : 174 hp
VİTES TÜRÜ : Otomatik
YAKIT TÜRÜ : Dizel
ARAÇ RENGİ : MAVİ
GİRİŞ KİLOMETRE : 8.516
ÇIKIŞ KİLOMETRE : 8.516
GİRİŞ TARİHİ : 30.09.2026 13:33
ÇIKIŞ TARİHİ : 30.09.2026 14:03



OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ İÇERİĞİ

DİNAMOMETRE	: YOK	✗
FREN	: YOK	✗
SÜSPANSİYON	: YOK	✗
YANAL KAYMA	: YOK	✗
KAPORTA	: VAR	✓
İÇ EKSPERTİZ	: YOK	✗
DİŞ EKSPERTİZ	: YOK	✗
OBD	: VAR	✓
HAVA YASTIĞI	: YOK	✗
MOTOR CONTA TESTİ	: VAR	✓
HASAR SORGULAMA	: VAR	✓
KİLOMETRE SORGULAMA	: VAR	✓



Hasar sorgusu yapılmıştır, kilometre sorgusu yapılmamıştır.

Yol testi yapıldı mı? ☐
Ruhsat aslı görüldü mü? ☐
Kilometre sorgusu yapıldı mı? ☐

Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı? ☐
Yol yardımı yapıldı mı? ☐
Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı? ☐



Verilen bilgiler, Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın o anki durumu incelenir ve raporlanır. Sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için satış öncesi ekspertiz tarafından tespit edilen arızaların ve periyodik bakımların gereği yerine getirilmelidir. Kullanıcı hatalarına bağlı, bakım periyotlarına uyulmayan ve satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Elektrikli, hibrit, turbo ve atmosferik motorlarda yapılan değişikliklerden, farklı yakıt kullanımından ve düzensiz bakımdan firmamız sorumlu değildir. Ekspertiz sonrası ortaya çıkan arızalar ile motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu rapor geçersizdir. Trigger, airbag ve kapalı aksam kontrolleri yapılamamaktadır. Kullanıcı tarafından gözlemlenebilecek arızalar (soğuk havalarda ilk çalışma esnasında ısıtma arızaları, enjektör sesleri, duman atma; uzun mesafelerde yağ ve su eksilmesi; sıcak motorda şanzıman ve motorda harici ses, sarsıntı) oluşabilmektedir. Operatör tarafından kontrol harici olan arızalar gözlemlenemez, kullanıcı sorumludur. Sadece yol testinde görülebilen arızaların (aks, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel olarak talep edilebilir. Dijital ölçüm aletlerinin sonuçları üretici firmalardan kaynaklı değişiklik gösterebilir. Diş karoser kontrollerinde yüzeysel katkılar ve kir, ölçüm sonucunda hataya sebep olabilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur.



ALICI MÜŞTERİ
İSİM / İMZA



ARAÇ RUHSAT SAHİBİ (ALICI)
İSİM / İMZA



BAYİ KAŞE / İMZA



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

"Doğru Karar Ustası..."

CE

TÜV AUSTRIA

ISO 9001

YERLİ ÜRETİM

TARİH / SAAT
30.09.2026 13:33 –
30.09.2026 14:03BAYI NO
16-14ŞAŞI NO
VYFEDYHZXTJ588661EKSPERTİZ NO
20260930133341MARKA
FIATMODEL
DOBLO COMBI / 2026OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

GENEL DEĞERLENDİRME

Rapor Özeti

Aşağıdaki tablo, bu rapordaki tüm test ve kontrollerin sonucunu tek sayfada özetler. Her satırın detayı, belirtilen bölümde ölçüm değerleriyle birlikte yer alır.

MEKANİK

Yapılmadı

Fren, süspansiyon, yanal kayma ve
dinamometre sonuçlarının birleşimi.

GÖVDE

Orijinal

0 değişen parça. Şase orijinal.

MOTOR

Temiz

Kaçak testi: Temiz.

04	Kaporta Boya ve değişen haritası	0 boyalı · 0 değişen	ORJİNAL
06	İç Gövde Şase ve taşıyıcı parça kontrolü	Orijinal	NORMAL
07	Motor Mekanik 27 kalem kontrol	27 sağlam	NORMAL
08	Motor Alt Kontrol Kaçaklar ve alt takım	25 sağlam · 2 yok	NORMAL
09	OBD Kontrolleri Beyin arıza taraması	7 sağlam · 10 yok	NORMAL
10	Yanma Odası Kaçak Testi Conta yanık kontrolü	Temiz	TEMİZ

Normal – ölçüm kabul aralığında. **İzlenmeli** – sınır değere yakın, bir sonraki bakımda kontrol önerilir. **Kontrol** – kabul aralığı dışında, servis kontrolü gerekir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve
üzerinde değişiklik yapılamaz.

RAPOR ÖZETİ

02 / 13

TARİH / SAAT 30.09.2026 13:33 -
30.09.2026 14:03

BAYI NO 16-14

ŞASI NO VYFEDYHZXTJ588661

EKSPERTİZ NO 20260930133341

MARKA FIAT

MODEL DOBLO COMBI / 2026

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
KAPORTA PAKETİ

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI

TADİLAT BOYALI

DEĞİŞEN

HASARLI


LOKAL BOYALI

SÖK-TAK

ORJİNAL

PLASTİK / FİBER

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

MÜŞTERİ AD SOYAD
OTOPoint

BAYİ KAŞE / İMZA

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için
geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve
üzerinde değişiklik yapılamaz.

SAYFA

03 / 13



TARİH / SAAT 30.09.2026 13:33 –
30.09.2026 14:03
EKSPERTİZ NO 20260930133341

BAYI NO 16-14
MARKA FIAT

ŞAŞI NO VYFEDYHZXTJ588661
MODEL DOBLO COMBI / 2026

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

Kaporta Raporu

ORİJİNAL

17

BOYALI

0

İŞLEMLİ

0

DEĞİŞEN

0

TOPLAM PARÇA

17**DIŞ GÖVDE PARÇALARI**

Ön Panel

ORİJİNAL

Arka Panel

ORİJİNAL

Ön Tampon Demiri

ORİJİNAL

Arka Tampon Demiri

ORİJİNAL

Ön Kaput

ORİJİNAL

Bagaj Kapağı

ORİJİNAL

Sol Ön Çamurluk

ORİJİNAL

Sağ Ön Çamurluk

ORİJİNAL

Sol Ön Kapı

ORİJİNAL

Sağ Ön Kapı

ORİJİNAL

Sol Arka Kapı

ORİJİNAL

Sağ Arka Kapı

ORİJİNAL

Sol Arka Çamurluk

ORİJİNAL

Sağ Arka Çamurluk

ORİJİNAL

Sol Marşpiyel

ORİJİNAL

Sağ Marşpiyel

ORİJİNAL

Tavan

ORİJİNAL

KAPORTA PARÇALARI

Sol Ön Cam Direği

ORİJİNAL

Sağ Ön Cam Direği

ORİJİNAL

Sol Arka Direk

ORİJİNAL

Sağ Arka Direk

ORİJİNAL

Sol Orta Direk

ORİJİNAL

Sağ Orta Direk

ORİJİNAL

Sol Orta İç Direk

ORİJİNAL

Sağ Orta İç Direk

ORİJİNAL

Sol Ön İç Direk

ORİJİNAL

Sağ Ön İç Direk

ORİJİNAL

Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı

ORİJİNAL

Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı

ORİJİNAL

YÜZEY BULGULARI

Dolu İzleri

Yok

Ezikler ve Çizikler

VAR

KAPORTADA BOYA VEYA DEĞİŞEN PARÇA TESPİT EDİLMEDİ**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve
üzerinde değişiklik yapılamaz.

KAPORTA
04 / 13



TARİH / SAAT	30.09.2026 13:33 – 30.09.2026 14:03	BAYİ NO	16-14	ŞAŞİ NO	VYFEDYHZXTJ588661
EKSPERTİZ NO	20260930133341	MARKA	FIAT	MODEL	DOBLO COMBI / 2026

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

Kaporta Raporu (devam)

USTA NOTLARI

SOL ÖN KAPIDA BOYASIZ DÜZELTME MEVCUT

Empty space for expert notes, overlaid with a large diagonal watermark reading: DYNOBİL RAPORU - 34PMF281 - DEĞİŞTİRİLEMEZ - KOPYALANAMAZ - BAYİ NO 16-14



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KAPORTA
05 / 13

TARİH / SAAT 30.09.2026 13:33 –
30.09.2026 14:03

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO VYFEDYHZXTJ588661

EKSPERTİZ NO 20260930133341

MARKA FIAT

MODEL DOBLO COMBI / 2026

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

TAŞIYICI YAPI

İç Gövde Raporu

Şase, podye, kılıç sacı ve iç basamaklar gibi taşıyıcı parçaların kontrolü. Bu parçalardaki bulgu, araç gövdesinin bütünlüğü hakkında dış panellerden daha belirleyicidir.

ŞASE BÜTÜNLÜĞÜ

Orijinal

KONTROL EDİLEN PARÇA

18

ŞASE VE YAPISAL PARÇALAR

Ön Panel

ORİJİNAL

Arka Panel

ORİJİNAL

Alt Taban Sacı

ORİJİNAL

Bagaj Havuzu

ORİJİNAL

Sol Kılıç Sacı

ORİJİNAL

Sağ Kılıç Sacı

ORİJİNAL

Sol Ön Podye

ORİJİNAL

Sağ Ön Podye

ORİJİNAL

Sol Ön Şase

ORİJİNAL

Sağ Ön Şase

ORİJİNAL

Sol Arka Podye

ORİJİNAL

Sağ Arka Podye

ORİJİNAL

Sol Arka Şase

ORİJİNAL

Sağ Arka Şase

ORİJİNAL

Sol Ön İç Basamak

ORİJİNAL

Sağ Ön İç Basamak

ORİJİNAL

Sol Arka İç Basamak

ORİJİNAL

Sağ Arka İç Basamak

ORİJİNAL

USTA NOTLARI

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

İÇ GÖVDE

06 / 13

TARİH / SAAT 30.09.2026 13:33 –
30.09.2026 14:03
EKSPERTİZ NO 20260930133341

BAYI NO 16-14
MARKA FIAT

ŞAŞI NO VYFEDYHZXTJ588661
MODEL DOBLO COMBI / 2026

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

MOTOR & AKTARMA

Motor Mekanik Kontrolü

Motor, şanzıman ve süspansiyon bileşenlerinin çalışma kontrolü.

SAĞLAM

27

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

27

TÜM KONTROLLER

NORMAL

KONTROL	DURUM	USTA GÖRÜŞÜ
Motor Buharı	İYİ	
Ateşleme Sistemi	İYİ	
Yakıt Sistemi	İYİ	
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Motor Harici Ses	İYİ	
Motor Soğutma Suyu	İYİ	
Motor / Şanzıman Kulakları	İYİ	
Motor Üst Külbütör	İYİ	
Egzoz Dumanı	İYİ	
Turbo Sistemi	İYİ	
Enjektörler	İYİ	
Radyatör Peteği	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Şarj Dinamosu	İYİ	
Tork Konvertörü	İYİ	
Krank Keçesi	İYİ	
Volant	İYİ	
Kalorifer / Isıtma	İYİ	
Marş Dinamosu	İYİ	
Şanzıman Vites Geçişleri	İYİ	
Priz Direk Bilyası	İYİ	
Debriyaj Baskı / Balata	İYİ	
Akü Voltajı	İYİ	
Fren Diski / Balata	İYİ	
Amortisör Takozu	İYİ	
Amortisör	İYİ	
Helezon Yay	İYİ	



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve
üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR MEKANİK

07 / 13

TARİH / SAAT 30.09.2026 13:33 –
30.09.2026 14:03
EKSPERTİZ NO 20260930133341

BAYI NO 16-14
MARKA FIAT

ŞAŞI NO VYFEDYHZXTJ588661
MODEL DOBLO COMBI / 2026

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

ALT MUAYENE

Motor Alt Kontrolü

Araç lifte alınarak yapılan kaçak ve alt takım kontrolü.

SAĞLAM

25

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

2

TOPLAM

27

TÜM KONTROLLER

NORMAL

KONTROL

DURUM

USTA GÖRÜŞÜ

Motor Su Kaçağı

İYİ

Motor Yağ Kaçağı

İYİ

Şanzıman Yağ Kaçağı

İYİ

Diferansiyel Yağ Kaçağı

İYİ

Turbo / Intercooler Kaçağı

İYİ

Hidrolik Yağ Kaçağı

İYİ

Cam Suyu Kaçağı

İYİ

Kayış / Gergi

İYİ

Egzoz Tertibatı

İYİ

Motor Alt Muhafaza

İYİ

Direksiyon Kutusu

İYİ

Vites Kutusu

İYİ

Taban Plastik / Bakalitleri

İYİ

Fren Hortumları

İYİ

Şaft

İYİ

Rotlar

İYİ

Rot Başları

İYİ

Alt Rotiller

İYİ

Tabla ve Fişekleri

İYİ

Yakıt Deposu

İYİ

Motor Karteri

İYİ

Porya Bilyaları

İYİ

Şanzıman Kovanı

İYİ

Salıncak ve Burç

İYİ

Dingiller

İYİ

İç Aks Körükleri

—

Dış Aks Körükleri

—



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR ALT KONTROL**08 / 13**



TARİH / SAAT 30.09.2026 13:33 – 30.09.2026 14:03
EKPİRTİZ NO 20260930133341
BAYİ NO 16-14
MARKA FIAT
ŞAŞİ NO VYFEDYHZXTJ588661
MODEL DOBLO COMBI / 2026

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

ELEKTRONİK TARAMA

OBD Kontrolleri

Araç beynine bağlanılarak modüller sorgulanır; aktif ve pasif arıza kayıtları okunur.

SAĞLAM

7

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

10

TOPLAM

17

MODÜL KONTROLLERİ

■ NORMAL

Motor Arıza Lambası	YANMIYOR	Multimedya	ÇALIŞIYOR
Şişirici Devre Direnci	YOK	Park Sensörü	YOK
Hava Yastığı Çarpma Sensörü	YOK	Radyo	ÇALIŞIYOR
Basınç Sensörü	YOK	Akü	ÇOK İYİ
Beyin Arıza İncelemesi	YOK	Otomatik Şanzıman Elektronik	YOK
Yol Bilgisayarı	YOK	Fren Elektronik	YOK
Gösterge Panel Elektronikleri	ÇALIŞIYOR	Hava Yastığı Elektronik	YOK
Klima Kontrol Panel Elektronik	ÇALIŞIYOR	Motor Elektronik	YOK
Dijital Klima Elektronik	ÇALIŞIYOR		

KONTROL NOTU

Beyin taramasında rapora yazılması gereken ek bir bulgu belirtilmedi.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

OBD KONTROLLERİ

09 / 13

TARİH / SAAT 30.09.2026 13:33 –
30.09.2026 14:03

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO VYFEDYHZXTJ588661

EKSPERTİZ NO 20260930133341

MARKA FIAT

MODEL DOBLO COMBI / 2026


OTOPPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

KİMYASAL ÖLÇÜM

Motor Testleri

Yanma odası kaçak testi silindir kapak contasının sızdırmazlığını ölçer; soğutma suyunda hidrokarbon aranır.

YANMA ODASI KAÇAK TESTİ



SONUÇ · Temiz

Soğutma sisteminde hidrokarbon izi tespit edilmedi. Silindir kapak contasında yanma odasına kaçak bulgusu yoktur.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR TESTLERİ

10 / 13

TARİH / SAAT 30.09.2026 13:33 –
30.09.2026 14:03

BAYI NO 16-14

ŞASI NO VYFEDYHZXTJ588661

EKSPERTİZ NO 20260930133341

MARKA FIAT

MODEL DOBLO COMBI / 2026

OTOPPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

EKSPERTİZ KANAATİ

Notlar ve Kayıt Sorguları

KAYIT SORGULARI

Aşağıdaki bağlantılar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarına erişim sağlar. Sorgu sonuçları rapor tarihindeki kayıtları yansıtır.

Hasar Kaydı

SBM

<https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/cc47ffd5-9159-40da-8894-99ae3a7a1b74.png>

Araç Marka ve Model: FIAT DOBLO COMBI PREMIO PLUS 1.5 130 B.HDI FL AT

Şasi No: ***8661

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 08.09.2026 12:48 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 51b2a3da21fcb4a0fa294a0b89a03a7

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>

Araçların hasar sorgulaması şasi numarası ile anlık yapılır. Sonuçlanmamış kaza dosyaları sorgu anında hasar kaydı olarak görünmeyebilir. Dosya kapandığında ilgili hasar sisteme yansıtılır. Bu nedenle, sorgu anında görünmeyen hasar kayıtlarından firmamız sorumlu değildir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

NOTLAR & SORGULAR

11 / 13



TARİH / SAAT	30.09.2026 13:33 – 30.09.2026 14:03	BAYI NO	16-14	ŞAŞI NO	VYFEDYHZXTJ588661
EKSPERTİZ NO	20260930133341	MARKA	FIAT	MODEL	DOBLO COMBI / 2026

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

BELGELEME - 1 FOTOĞRAF

Araç Fotoğrafları

Diğer Fotoğraflar

Marka ve Model: FIAT DOBLO COMBI PREMIO PLUS 1.5 130 B.HDI FL A
O: ***8661

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

08.09.2026 12:48 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Fotoğraflar ekspertiz sırasında çekilmiştir ve aracın rapor tarihindeki durumunu belgeler. Karenin üzerine tıklayarak fotoğrafın tam boy hali görüntülenebilir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

FOTOĞRAFLAR

12 / 13

TARİH / SAAT 30.09.2026 13:33 –
30.09.2026 14:03

BAYI NO 16-14

ŞASİ NO VYFEDYHZXTJ588661

EKSPERTİZ NO 20260930133341

MARKA FIAT

MODEL DOBLO COMBI / 2026

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

6698 SAYILI KANUN

Kişisel Verilerin Korunması

Dynobil Oto Ekspertiz Otomobil Makina A.Ş. ("Veri Sorumlusu") olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca; kişisel verileriniz ekspertiz hizmetinin sunulması, raporun düzenlenmesi ve yasal saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Verileriniz, hizmetin ifası için zorunlu haller ile mevzuattan doğan yükümlülükler dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Kanun'un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kvkk@dynobil.com adresine başvurarak kullanabilirsiniz.

İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ

Kimlik Bilgileri

AD, SOYAD, TC NO

Araç Şase Bilgileri

ŞASE, MOTOR NO

İletişim Bilgileri

TELEFON, E-POSTA

Ruhsat Bilgileri

PLAKA, TESCİL

BEYAN VE ONAY

İşbu raporun tarafıma teslim edildiğini, rapor içeriğinin aracın ekspertiz anındaki durumunu yansıttığını, aydınlatma metnini okuduğumu ve kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Alıcı Müşteri

İSİM / İMZA

Araç Ruhsat Sahibi

İSİM / İMZA

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KAŞE / İMZA

Verilen bilgiler Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın işlem anındaki durumu incelenir ve raporlanır; sonradan oluşabilecek arızaları kapsamaz. Rapor no 20260930133341.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KVKK & İMZA

13 / 13