

EKSPERTİZ NO 20261009113854

PLAKA 34PKB588

ŞASE NO VR3KAHPY8SS212165

TARİH 09.10.2026 11:38

SAYFA 01/13

BAYİ BİLGİLERİ

Bayi Adı : KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A
NİLÜFER/BURSA

Bayi No : 16-14 Telefon No : 05352043508
Mersis No : - HYB No : 16-HYB-4322

SATICI BİLGİLERİ


Ad/Soyad : OTOPOINT
Telefon no. : 02222222222
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad : OTOPOINT
Telefon no. : 01231231231
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA : 34PKB588
MARKA : PEUGEOT
MODEL : 3008
ÜRETİM YILI : 2026
ŞASE NO : VR3KAHPY8SS212165
MOTOR HACMİ : 1199 cc
MOTOR GÜCÜ : 194 hp
VİTES TÜRÜ : Otomatik
YAKIT TÜRÜ : Benzin
ARAÇ RENGİ : BEYAZ
GİRİŞ KİLOMETRE : 12.865
ÇIKIŞ KİLOMETRE : 12.865
GİRİŞ TARİHİ : 09.10.2026 11:38
ÇIKIŞ TARİHİ : 09.10.2026 12:22



OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ İÇERİĞİ

DİNAMOMETRE	: YOK	✗
FREN	: YOK	✗
SÜSPANSİYON	: YOK	✗
YANAL KAYMA	: YOK	✗
KAPORTA	: VAR	✓
İÇ EKSPERTİZ	: YOK	✗
DIŞ EKSPERTİZ	: YOK	✗
OBD	: VAR	✓
HAVA YASTIĞI	: YOK	✗
MOTOR CONTA TESTİ	: VAR	✓
HASAR SORGULAMA	: VAR	✓
KİLOMETRE SORGULAMA	: VAR	✓



Hasar sorgusu yapılmıştır, kilometre sorgusu yapılmamıştır.

Yol testi yapıldı mı? ☐
Ruhsat aslı görüldü mü? ☐
Kilometre sorgusu yapıldı mı? ☐

Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı? ☐
Yol yardımı yapıldı mı? ☐
Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı? ☐



Verilen bilgiler, Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın o anki durumu incelenir ve raporlanır. Sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için satış öncesi ekspertiz tarafından tespit edilen arızaların ve periyodik bakımların gereği yerine getirilmelidir. Kullanıcı hatalarına bağlı, bakım periyotlarına uyulmayan ve satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Elektrikli, hibrit, turbo ve atmosferik motorlarda yapılan değişikliklerden, farklı yakıt kullanımından ve düzensiz bakımdan firmamız sorumlu değildir. Ekspertiz sonrası ortaya çıkan arızalar ile motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu rapor geçersizdir. Triger, airbag ve kapalı aksam kontrolleri yapılamamaktadır. Kullanıcı tarafından gözlemlenebilecek arızalar (soğuk havalarda ilk çalışma esnasında ısıtma arızaları, enjektör sesleri, duman atma; uzun mesafelerde yağ ve su eksilmesi; sıcak motorda şanzıman ve motorda harici ses, sarsıntı) oluşabilmektedir. Operatör tarafından kontrol harici olan arızalar gözlemlenemez, kullanıcı sorumludur. Sadece yol testinde görülebilen arızaların (aks, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel olarak talep edilebilir. Dijital ölçüm aletlerinin sonuçları üretici firmalardan kaynaklı değişiklik gösterebilir. Dış karoser kontrollerinde yüzeyel katkılar ve kir, ölçüm sonucunda hataya sebep olabilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur.



ALICI MÜŞTERİ
İSİM / İMZA



ARAÇ RUHSAT SAHİBİ (ALICI)
İSİM / İMZA



BAYİ KAŞE / İMZA



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

"Doğru Karar Ustası..."

CE

TÜV AUSTRIA

ISO 9001

YERLİ ÜRETİM



TARİH / SAAT 09.10.2026 11:38 –
09.10.2026 12:22

BAYİ NO 16-14

ŞASI NO VR3KAHPY8SS212165

EKSPERTİZ NO 20261009113854

MARKA PEUGEOT

MODEL 3008 / 2026

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

GENEL DEĞERLENDİRME

Rapor Özeti

Aşağıdaki tablo, bu rapordaki tüm test ve kontrollerin sonucunu tek sayfada özetler. Her satırın detayı, belirtilen bölümde ölçüm değerleriyle birlikte yer alır.

MEKANİK

Yapılmadı

Fren, süspansiyon, yanal kayma ve
dinamometre sonuçlarının birleşimi.

GÖVDE

Orijinal

0 değişen parça. Şase orijinal.

MOTOR

Temiz

Kaçak testi: Temiz.

04	Kaporta Boya ve değişen haritası	0 boyalı - 0 değişen	ORİJİNAL
06	İç Gövde Şase ve taşıyıcı parça kontrolü	Orijinal	NORMAL
07	Motor Mekanik 27 kalem kontrol	27 sağlam	NORMAL
08	Motor Alt Kontrol Kaçaklar ve alt takım	27 sağlam	NORMAL
09	OBD Kontrolleri Beyin arıza taraması	17 sağlam	NORMAL
10	Yanma Odası Kaçak Testi Conta yanık kontrolü	Temiz	TEMİZ

Normal – ölçüm kabul aralığında. **İzlenmeli** – sınır değere yakın, bir sonraki bakımda kontrol önerilir. **Kontrol** – kabul aralığı dışında, servis kontrolü gerekir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

RAPOR ÖZETİ

02 / 13



TARİH / SAAT	09.10.2026 11:38 – 09.10.2026 12:22	BAYİ NO	16-14	ŞASİ NO	VR3KAHPY8SS212165
EKSPERTİZ NO	20261009113854	MARKA	PEUGEOT	MODEL	3008 / 2026

OTOPPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
KAPORTA PAKETİ

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI	DEĞİŞEN	LOKAL BOYALI	ORJİNAL
TADİLAT BOYALI	HASARLI	SÖK-TAK	PLASTİK / FİBER

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

MÜŞTERİ AD SOYAD
OTOPPOINT

BAYİ KAŞE / İMZA

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

SAYFA

03 / 13



TARİH / SAAT 09.10.2026 11:38 –
09.10.2026 12:22
EKSPERTİZ NO 20261009113854

BAYI NO 16-14
MARKA PEUGEOT

ŞASİ NO VR3KAHPY8SS212165
MODEL 3008 / 2026

OTOPPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

Kaporta Raporu

ORJİNAL

17

BOYALI

0

İŞLEMLİ

0

DEĞİŞEN

0

TOPLAM PARÇA

17**DIŞ GÖVDE PARÇALARI**

Ön Panel

ORJİNAL

Arka Panel

ORJİNAL

Ön Tampon Demiri

ORJİNAL

Arka Tampon Demiri

ORJİNAL

Ön Kaput

ORJİNAL

Bagaj Kapağı

ORJİNAL

Sol Ön Çamurluk

ORJİNAL

Sağ Ön Çamurluk

ORJİNAL

Sol Ön Kapı

ORJİNAL

Sağ Ön Kapı

ORJİNAL

Sol Arka Kapı

ORJİNAL

Sağ Arka Kapı

ORJİNAL

Sol Arka Çamurluk

ORJİNAL

Sağ Arka Çamurluk

ORJİNAL

Sol Marşpiyel

ORJİNAL

Sağ Marşpiyel

ORJİNAL

Tavan

ORJİNAL

KAPORTA PARÇALARI

Sol Ön Cam Direği

ORJİNAL

Sağ Ön Cam Direği

ORJİNAL

Sol Arka Direk

ORJİNAL

Sağ Arka Direk

ORJİNAL

Sol Orta Direk

ORJİNAL

Sağ Orta Direk

ORJİNAL

Sol Orta İç Direk

ORJİNAL

Sağ Orta İç Direk

ORJİNAL

Sol Ön İç Direk

ORJİNAL

Sağ Ön İç Direk

ORJİNAL

Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı

ORJİNAL

Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı

ORJİNAL

YÜZEY BULGULARI

Dolu İzleri

Yok

Ezikler ve Çizikler

VAR

KAPORTADA BOYA VEYA DEĞİŞEN PARÇA TESPİT EDİLMEDİ

BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KAPORTA
04 / 13

TARİH / SAAT 09.10.2026 11:38 –
09.10.2026 12:22

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO VR3KAHPY8SS212165

EKSPERTİZ NO 20261009113854

MARKA PEUGEOT

MODEL 3008 / 2026

OTOPoint MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

Kaporta Raporu (devam)

USTA NOTLARI

LASTİKLER YAZLIK 2025 TARİHLİ

Empty space for expert notes, containing a large diagonal watermark reading: DYNObil RAPOR - 34PKB588 - DEĞİŞTİRİLEMEZ - KOPYALANAMAZ - BAYİ NO 16-14

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.comBu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çöğaltılamaz ve üzerinde değışiklik yapılamaz.**KAPORTA**
05 / 13

TARİH / SAAT
09.10.2026 11:38 –
09.10.2026 12:22BAYİ NO
16-14ŞASI NO
VR3KAHPY8SS212165EKSPERTİZ NO
20261009113854MARKA
PEUGEOTMODEL
3008 / 2026OTOPoint MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

TAŞIYICI YAPI

İç Gövde Raporu

Şase, podye, kılıç sacı ve iç basamaklar gibi taşıyıcı parçaların kontrolü. Bu parçalardaki bulgu, araç gövdesinin bütünlüğü hakkında dış panellerden daha belirleyicidir.

ŞASE BÜTÜNLÜĞÜ

Orijinal

KONTROL EDİLEN PARÇA

18

ŞASE VE YAPISAL PARÇALAR

Ön Panel	ORİJİNAL	Arka Panel	ORİJİNAL
Alt Taban Sacı	ORİJİNAL	Bagaj Havuzu	ORİJİNAL
Sol Kılıç Sacı	ORİJİNAL	Sağ Kılıç Sacı	ORİJİNAL
Sol Ön Podye	ORİJİNAL	Sağ Ön Podye	ORİJİNAL
Sol Ön Şase	ORİJİNAL	Sağ Ön Şase	ORİJİNAL
Sol Arka Podye	ORİJİNAL	Sağ Arka Podye	ORİJİNAL
Sol Arka Şase	ORİJİNAL	Sağ Arka Şase	ORİJİNAL
Sol Ön İç Basamak	ORİJİNAL	Sağ Ön İç Basamak	ORİJİNAL
Sol Arka İç Basamak	ORİJİNAL	Sağ Arka İç Basamak	ORİJİNAL

USTA NOTLARI

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

İÇ GÖVDE

06 / 13



TARİH / SAAT 09.10.2026 11:38 –
09.10.2026 12:22
EKSPERTİZ NO 20261009113854

BAYİ NO 16-14
MARKA PEUGEOT

ŞASI NO VR3KAHPY8SS212165
MODEL 3008 / 2026

OTOPoint MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

MOTOR & AKTARMA

Motor Mekanik Kontrolü

Motor, şanzıman ve süspansiyon bileşenlerinin çalışma kontrolü.

SAĞLAM

27

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

27**TÜM KONTROLLER****NORMAL**

KONTROL	DURUM	USTA GÖRÜŞÜ
Motor Buharı	İYİ	
Ateşleme Sistemi	İYİ	
Yakıt Sistemi	İYİ	
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Motor Harici Ses	İYİ	
Motor Soğutma Suyu	İYİ	
Motor / Şanzıman Kulakları	İYİ	
Motor Üst Külbütör	İYİ	
Egzoz Dumanı	İYİ	
Turbo Sistemi	İYİ	
Enjektörler	İYİ	
Radyatör Peteği	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Şarj Dinamosu	İYİ	
Tork Konvertörü	İYİ	
Krank Keçesi	İYİ	
Volant	İYİ	
Kalorifer / Isıtma	İYİ	
Marş Dinamosu	İYİ	
Şanzıman Vites Geçişleri	İYİ	
Priz Direk Bilyası	İYİ	
Debriyaj Baskı / Balata	İYİ	
Akü Voltajı	İYİ	
Fren Diski / Balata	İYİ	
Amortisör Takoza	İYİ	
Amortisör	İYİ	
Helezon Yay	İYİ	



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR MEKANİK**07 / 13**

TARİH / SAAT
09.10.2026 11:38 –
09.10.2026 12:22BAYİ NO
16-14ŞASİ NO
VR3KAHPY8SS212165EKSPERTİZ NO
20261009113854MARKA
PEUGEOTMODEL
3008 / 2026● OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

ALT MUAYENE

Motor Alt Kontrolü

Araç lifte alınarak yapılan kaçak ve alt takım kontrolü.

SAĞLAM

27

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

27

TÜM KONTROLLER

■ NORMAL

KONTROL

DURUM

USTA GÖRÜŞÜ

Motor Su Kaçağı

YOK

Motor Yağ Kaçağı

YOK

Şanzıman Yağ Kaçağı

YOK

Diferansiyel Yağ Kaçağı

YOK

Turbo / Intercooler Kaçağı

YOK

Hidrolik Yağ Kaçağı

YOK

Cam Suyu Kaçağı

YOK

Kayış / Gergi

İYİ

Egzoz Tertibatı

İYİ

Motor Alt Muhafaza

İYİ

Direksiyon Kutusu

İYİ

Vites Kutusu

İYİ

Taban Plastik / Bakalitleri

İYİ

Fren Hortumları

İYİ

Şaft

İYİ

Rotlar

İYİ

Rot Başları

İYİ

Alt Rotiller

İYİ

Tabla ve Fişekleri

İYİ

Yakıt Deposu

İYİ

Motor Karteri

İYİ

Porya Bilyaları

İYİ

Şanzıman Kovanı

İYİ

Salıncak ve Burç

İYİ

Dingiller

İYİ

İç Aks Körükleri

İYİ

Dış Aks Körükleri

İYİ

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.comBu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR ALT KONTROL

08 / 13

TARİH / SAAT
09.10.2026 11:38 –
09.10.2026 12:22BAYİ NO
16-14ŞASI NO
VR3KAHPY8SS212165EKSPERTİZ NO
20261009113854MARKA
PEUGEOTMODEL
3008 / 2026OTOPoint MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

ELEKTRONİK TARAMA

OBD Kontrolleri

Araç beynine bağlanılarak modüller sorgulanır; aktif ve pasif arıza kayıtları okunur.

SAĞLAM

17

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

17

MODÜL KONTROLLERİ

■ NORMAL

Motor Arıza Lambası

YANMIYOR

Multimedya

ÇALIŞIYOR

Şişirici Devre Direnci

YOK

Park Sensörü

YOK

Hava Yastığı Çarpma Sensörü

YOK

Radyo

ÇALIŞIYOR

Basınç Sensörü

YOK

Akü

ÇOK İYİ

Beyin Arıza İncelemesi

YOK

Otomatik Şanzıman Elektronikliği

YOK

Yol Bilgisayarı

YOK

Fren Elektronikliği

YOK

Gösterge Panel Elektronikleri

ÇALIŞIYOR

Hava Yastığı Elektronikliği

YOK

Klima Kontrol Panel Elektronikliği

ÇALIŞIYOR

Motor Elektronikliği

YOK

Dijital Klima Elektronikliği

ÇALIŞIYOR

KONTROL NOTU

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.comBu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

OBD KONTROLLERİ

09 / 13



TARİH / SAAT 09.10.2026 11:38 –
09.10.2026 12:22

BAYİ NO 16-14

ŞASI NO VR3KAHPY8SS212165

EKSPERTİZ NO 20261009113854

MARKA PEUGEOT

MODEL 3008 / 2026

OTOPPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

KİMYASAL ÖLÇÜM

Motor Testleri

Yanma odası kaçak testi silindir kapak contasının sızdırmazlığını ölçer; soğutma suyunda hidrokarbon aranır.

YANMA ODASI KAÇAK TESTİ



SONUÇ · Temiz

Soğutma sisteminde hidrokarbon izi tespit edilmedi. Silindir kapak contasında yanma odasına kaçak bulgusu yoktur.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR TESTLERİ

10 / 13

TARİH / SAAT
09.10.2026 11:38 –
09.10.2026 12:22BAYİ NO
16-14ŞASI NO
VR3KAHPY8SS212165EKSPERTİZ NO
20261009113854MARKA
PEUGEOTMODEL
3008 / 2026

OTOPPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

EKSPERTİZ KANAATI

Notlar ve Kayıt Sorguları

KAYIT SORGULARI

Aşağıdaki bağlantılar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarına erişim sağlar. Sorgu sonuçları rapor tarihindeki kayıtları yansıtır.

Hasar Kaydı

SBM

<https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/dbbb1287-d7c8-4e65-83b7-47a8929c77d9.png>**Araç Marka ve Model: PEUGEOT 3008 GT 1.2 HYBRID 145 eDCS6 (YENİ)**

Şasi No: ***2165

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 08.10.2026 09:55 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 87ea9c5507a59e0cd5948451e6a708

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçeriğindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Araçların hasar sorgulaması şasi numarası ile anlık yapılır. Sonuçlanmamış kaza dosyaları sorgu anında hasar kaydı olarak görünmeyebilir. Dosya kapandığında ilgili hasar sisteme yansıtılır. Bu nedenle, sorgu anında görünmeyen hasar kayıtlarından firmamız sorumlu değildir.

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

NOTLAR & SORGULAR

11 / 13



TARİH / SAAT	09.10.2026 11:38 – 09.10.2026 12:22	BAYİ NO	16-14	ŞASI NO	VR3KAHPY8SS212165
EKSPERTİZ NO	20261009113854	MARKA	PEUGEOT	MODEL	3008 / 2026

OTOPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

BELGELEME · 1 FOTOĞRAF

Araç Fotoğrafları

Diğer Fotoğraflar

Marka ve Model: PEUGEOT 3008 GT 1.2 HYBRID 145 eDCS6 (YENİ)

O: ***2165

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

08.10.2026 09:55 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Fotoğraflar ekspertiz sırasında çekilmiştir ve aracın rapor tarihindeki durumunu belgeler. Karenin üzerine tıklayarak fotoğrafın tam boy hali görüntülenebilir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

FOTOĞRAFLAR
12 / 13



TARİH / SAAT	09.10.2026 11:38 – 09.10.2026 12:22	BAYİ NO	16-14	ŞASI NO	VR3KAHPY8SS212165
EKSPERTİZ NO	20261009113854	MARKA	PEUGEOT	MODEL	3008 / 2026

OTOPPOINT MOTORLU
ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

6698 SAYILI KANUN

Kişisel Verilerin Korunması

Dynobil Oto Ekspertiz Otomobil Makina A.Ş. ("Veri Sorumlusu") olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca; kişisel verileriniz ekspertiz hizmetinin sunulması, raporun düzenlenmesi ve yasal saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Verileriniz, hizmetin ifası için zorunlu haller ile mevzuattan doğan yükümlülükler dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Kanun'un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı **kvkk@dynobil.com** adresine başvurarak kullanabilirsiniz.

İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ

Kimlik Bilgileri	AD, SOYAD, TC NO	Araç Şase Bilgileri	ŞASE, MOTOR NO
İletişim Bilgileri	TELEFON, E-POSTA	Ruhsat Bilgileri	PLAKA, TESCİL

BEYAN VE ONAY

İşbu raporun tarafıma teslim edildiğini, rapor içeriğinin aracın ekspertiz anındaki durumunu yansıttığını, aydınlatma metnini okuduğumu ve kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Alıcı Müşteri
İSİM / İMZA

Araç Ruhsat Sahibi
İSİM / İMZA

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KAŞE / İMZA

Verilen bilgiler Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın işlem anındaki durumu incelenir ve raporlanır; sonradan oluşabilecek arızaları kapsamaz. Rapor no **20261009113854**.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KVKK & İMZA
13 / 13