arabam.com | oto ekspertiz



VF1R8700163531271 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Müşteri	R**********R	Telefon:	541*****143	Tarih:	13.11.2026	Rapor No:	1019166-00166

Araç Bilgisi

Motor No: K9K*****649

Plaka	10ADN860
Marka Model: RENAULT CAPTUR	
Model Yılı	2019
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	22.11.2021 / 02.01.2020
Muayene Geçerlilik	23.05.2022
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk: KIRMIZI (ALEV SİYAH (YILDIZ)	
Motor CC / Gücü	1461(cc) / 66(kw)
Kilometre	72.493

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA | MOTOR EKSPERTİZ | MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER) **Paket Fiyatı: 2.760,00₺**

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: R**********R
Vergi / TC Numarası:
Telefon: 541*****143

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi

Yetkili İmza:

Mersis Numarası: 0754047063100018
TSE: 34-HYB-21005
Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A
İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: **14:21:56**
İş Emri Bitiş Zamanı: **14:37:14**

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play


arabam.com | oto ekspertiz




VF1R8700163531271 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB





: Orijinal | : Boyalı(1) | : Lokal Boyalı(1) | : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[110 - 110]	Fabrikasyon Farklı Renk, Kimyasal Deformasyon Var, Çizik Var,
Kaput	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Hasar Var,
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[30 - 30]	Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var,
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Bagaj	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	Boyasız Göçük Düzeltme Var,
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Boyasız Göçük Düzeltme Var, Hasar Var,
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Boyasız Göçük Düzeltme Var, Hasar Var, Rötuş Var,
Sağ Ön Çamurluk	BOYALI	[30 - 30]	Boyalı, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik Var, İşlemli,
Ön Tampon	ORİJİNAL		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	LOKAL B.		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ FABRİKASYON ÇİFT RENKTİR , ARAÇ YOĞUN KİRLİ BAKILDI , MUHTELİF EZİK ÇİZİKLER VAR , PILASTİK DODİKLER ÇİZİK DEFORME , REÇİNE LEKELERİ KUŞ PİSLİĞİ BOYA DESEN BOZULMALARI VAR ,

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN
arabam.com | oto ekspertiz
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF1R8700163531271 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 110]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol On Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery İLE KEŞFEDİN
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN

arabam.com | oto ekspertiz
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF1R8700163531271 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	.
Enjektör Kontrolü	ORTA	Enjektörlerde sesli çalışma var
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercoll Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Subap kapak kısmında yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Detay 1: Motor arıza lambası yanıyor
Detay 2: Bakım lambası yanıyor

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery İLE KEŞFEDİN
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF1R8700163531271 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 4mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2025, Derinlik: 4mm] .
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Alttan kontrol	İYİ	
V Kayışı Alttan Görünen	ORTA	Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzuman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	Egzoz sistemi ve boruları üzerinde paslanma var
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF1R8700163531271 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları
			
1	2	3	4
Araç Fotoğrafları	**Araç Fotoğrafları**	**MOTOR EKSPERTİZ**	
			
5	6	Akü Testi	

oto ekspertiz | arabam.com

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.