arabam.com | oto ekspertiz



VF12RFL1H51208865 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Müşteri	R**********R	Telefon:	541*****143	Tarih:	20.10.2026	Rapor No:	992995-00166

Araç Bilgisi

Motor No: K9B*****394

Plaka	34KD8211
Marka Model: RENAULT ICON 1.5 DCİ	
Model Yılı	2014
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / 5 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	21.10.2026 / YOK
Muayene Geçerlilik	20.10.2026
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı
Renk: Siyah	
Motor CC / Gücü	1461(cc) / 66(kw)
Kilometre	126.139

Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Araç Fotoğrafları



Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA | MOTOR EKSPERTİZ | MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER) **Paket Fiyatı: 2.760,00₺**

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: R**********R
Vergi / TC Numarası:
Telefon: 541*****143

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi

Yetkili İmza:

Mersis Numarası: 0754047063100018
TSE: 34-HYB-21005
Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A
İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: **15:52:33**
İş Emri Bitiş Zamanı: **16:04:35**

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.


arabam.com | oto ekspertiz




VF12RFL1H51208865 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB





: Orijinal | : Boyalı(0) | : Lokal Boyalı(3) | : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Kaput	ORİJİNAL	[90 - 110]	Taş İzi Var, Çizik Var,
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[30 - 30]	Kimyasal Deformasyon Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik Var,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sol Arka Kapı	LOKAL B.	[90 - 110]	Hasar Var,
Sol Arka Çamurluk	LOKAL B.	[90 - 110]	
Bagaj	ORİJİNAL	[90 - 110]	Vernik Deformasyonu Var, Çizik Var,
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka Kapı	LOKAL B.	[90 - 110]	Hasar Var, Çizik Var,
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[30 - 30]	Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Ön Tampon	ORİJİNAL		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	ORİJİNAL		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ FABRİKASYON ÇİFT RENKTİR , MUHTELİF EZİK ÇİZİKLER MEVCUT , PILASTİK KAPI DODİKLERİ ÇİZİK HASARLI DEFORME ,

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF12RFL1H51208865 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol On Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play
oto ekspertiz | arabam.com
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF12RFL1H51208865 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	.
Enjektör Kontrolü	ORTA	Enjektörlerde sesli çalışma var
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	ORTA	Hortum ve rekorlarında yağlanma var
Turbo İntercoll Kontrol	ORTA	Hortumunda yağlanma var
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Detay 1: Airbag lambası yanıyor
Detay 2: Servis bakım lambası yanıyor
Detay 3: motor soğutma suyu fazla

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery İLE KEŞFEDİN
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN

arabam.com | oto ekspertiz
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF12RFL1H51208865 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	ORTA	**[Üretim: 2020, Derinlik: 3mm]** Çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	**[Üretim: 2020, Derinlik: 3mm]** Çatlama deformasyon var
Lastik (Sol Arka)	ORTA	**[Üretim: 2020, Derinlik: 3mm]** Çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	**[Üretim: 2020, Derinlik: 3mm]** Çatlama deformasyon var
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	.
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	.
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	.
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Alttan kontrol	İYİ	
V Kayışı Alttan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamalar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	ORTA	Debriyajda kullanıma bağlı aşınma var
Şanzuman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	

Detay 1: direksiyon kutusunda ses mevcut

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN
oto ekspertiz
arabam.com
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF12RFL1H51208865 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Araç Fotoğrafları	**Araç Fotoğrafları**	**Araç Fotoğrafları**	**Araç Fotoğrafları**
			
1	2	3	4
Araç Fotoğrafları	**Araç Fotoğrafları**	**KAPORTA / BOYA**	**KAPORTA / BOYA**
			
5	6	Sol Arka Kapı	Bagaj
KAPORTA / BOYA	**KAPORTA / BOYA**	**MOTOR EKSPERTİZ**	
			
Sağ Arka Kapı	Sağ Arka Kapı	Akü Testi	

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery İLE KEŞFEDİN

App Store'dan İndirin

Google Play 'DEN ALIN

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.