arabam.com | oto ekspertiz



VF15R400E52786893 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Müşteri	R**********R	Telefon:	541*****143	Tarih:	17.11.2026	Rapor No:	1023378-00166

Araç Bilgisi

Motor No: HEF*****403

Plaka	34NE2604
Marka Model: RENAULT CLIO	
Model Yılı	2015
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	22.05.2018 / 27.04.2015
Muayene Geçerlilik	03.05.2020
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk: KIRMIZI (ALEV)	
Motor CC / Gücü	1197(cc) / 88(kw)
Kilometre	100.526

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA | MOTOR EKSPERTİZ | MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER) **Paket Fiyatı: 2.760,00₺**

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: R**********R
Vergi / TC Numarası:
Telefon: 541*****143

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi

Yetkili İmza:

Mersis Numarası: 0754047063100018
TSE: 34-HYB-21005
Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A
İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: **14:09:16**
İş Emri Bitiş Zamanı: **14:25:02**

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play
oto ekspertiz | arabam.com
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.


arabam.com | oto ekspertiz



VF15R400E52786893 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB



: Orijinal | : Boyalı(6) | : Lokal Boyalı(3) | : Değişen(6)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[110 - 140]	Dolu Hasarı Var, Güneş Yanığı Var, Kimyasal Deformasyon Var, Çizik Var,
Kaput	DEĞİŞEN	[110 - 70]	Değişen, Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var, Vernik Deformasyonu Var,
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[30 - 30]	Değişen, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	Hasar Var, Rötuş Var, Çizik Var,
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var, Çizik Var,
Bagaj	ORİJİNAL	[110 - 140]	Boyasız Göçük Düzeltme Var, Hasar Var,
Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, Hasar Var, İşlemli,
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, İşlemli,
Sağ Ön Kapı	BOYALI	[110 - 2000]	Boyalı, İşlemli,
Sağ Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[30 - 30]	Değişen, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Ön Tampon	DEĞİŞEN		Değişen, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ ÜZERİNDE DOLU HASARI VAR, GÜNEŞ YANIĞI BOYA SOYULMALARI BOYA DESEN BOZULMALARI VAR , MUHTELİF EZİK ÇİZİKLER VAR ,

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF15R400E52786893 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	LOKAL B.	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	LOKAL B.	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	LOKAL B.	[110 - 140]	
Sağ Arka İç Direk	BOYALI	[60 - 260]	
Ön Panel	DEĞİŞEN		Değişen, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sol On Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		Hasarlı,
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		Boyasız İşlem Var, Hasar Var, Podye Boyasız İşlemli,
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Ön Tampon Demiri	DEĞİŞEN		Değişen,
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, İşlemli,

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery İLE KEŞFEDİN
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN

arabam.com | oto ekspertiz
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF15R400E52786893 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	.
Enjektör Kontrolü	İYİ	.
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercoll Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Rulman ve bilyelerinde ses var, V kayış ses yapıyor
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Subap kapak kısmında yağlanma var, Silindir kapak bölgesinde yağlanma var, Motor ön kapak kısmında yağlanma var, Kayış kasnak bölgesinde yağlanma var, Motorun muhtelif yerlerinde yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Detay 1: MOTOR ARIZA LAMBASI YANIYOR
Detay 2: BAKIM LAMBASI YANIYOR

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play
oto ekspertiz
arabam.com
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF15R400E52786893 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	ORTA	**[Üretim: 2023, Derinlik: 0mm]** Çatlama deformasyon var, Üretim tarihi farklı
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	**[Üretim: 2023, Derinlik: 0mm]** Çatlama deformasyon var, Üretim tarihi farklı
Lastik (Sol Arka)	ORTA	**[Üretim: 2023, Derinlik: 0mm]** Çatlama deformasyon var, Üretim tarihi farklı
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	**[Üretim: 2023, Derinlik: 0mm]** Çatlama deformasyon var, Üretim tarihi farklı
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	ORTA	Sol rot kolunda hafif boşluk var, Sol rot başında hafif boşluk var, Sağ rot kolunda hafif boşluk var, Sağ rot başında hafif boşluk var
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	ORTA	Sol ön Toz körüğünde deformasyon var, Sağ ön Toz körüğünde deformasyon var, Ön amortisör kule takozlarında boşluk var
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	.
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	KÖTÜ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Alttan kontrol	İYİ	
V Kayışı Alttan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamalar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzuman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	ORTA	Direksiyon kutusunda hafif boşluk var
Egzoz Sistemi	ORTA	Egzoz sistemi ve boruları üzerinde paslanma var
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor alt muhafazada sürtme çatlak var
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	ORTA	Şanzıman ile motor birleşimi kısmında yağlanma var
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	

Detay 1: MOTORUN MUHTELİF YERLERİNDE YAĞ KAÇAKLARI MEVCUT

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF15R400E52786893 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları
			
1	2	3	4
Araç Fotoğrafları	**Araç Fotoğrafları**	**KAPORTA / BOYA**	**KAPORTA / BOYA**
			
5	6	Tavan	Kaput
MOTOR EKSPERTİZ			
			
Akü Testi			

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

AppGallery İLE KEŞFEDİN

App Store'dan İndirin

Google Play 'DEN ALIN

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.