arabam.com | oto ekspertiz



VF15R040H51231242 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Müşteri	R**********R	Telefon:	541*****143	Tarih:	14.10.2026	Rapor No:	985997-00166

Araç Bilgisi

Motor No: K9K*****753

Plaka	34LD5770
Marka Model: RENAULT CLIO	
Model Yılı	2014
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / 5 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	26.10.2021 / 02.07.2014
Muayene Geçerlilik	21.03.2022
Kasa Tipi	Otomobil / Hatchback 5 Kapı
Renk: Beyaz	
Motor CC / Gücü	1461(cc) / 55(kw)
Kilometre	255.643

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA | MOTOR EKSPERTİZ | MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER) **Paket Fiyatı: 2.760,00₺**

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: R**********R
Vergi / TC Numarası:
Telefon: 541*****143

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi

Yetkili İmza:

Mersis Numarası: 0754047063100018
TSE: 34-HYB-21005
Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A
İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: **10:01:58**
İş Emri Bitiş Zamanı: **10:28:02**

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.


arabam.com | oto ekspertiz



VF15R040H51231242 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB



: Orijinal | : Boyalı(5) | : Lokal Boyalı(3) | : Değişen(2)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[110 - 140]	Ezik ve Gamzeler Var, Hasar Var,
Kaput	ORİJİNAL	[110 - 140]	Boyasız Göçük Düzeltme Var, Ezik ve Gamzeler Var, Hasar Var,
Sol Ön Çamurluk	BOYALI	[30 - 30]	Ayar Yapılmış, Boyalı, Hasar Var, İşlemli,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[110 - 140]	Hasar Var,
Bagaj	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka Çamurluk	LOKAL B.	[110 - 140]	Hasar Var,
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[110 - 1500]	Boyalı, Hasar Var, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemli,
Sağ Ön Kapı	DEĞİŞEN	[110 - 140]	Değişen,
Sağ Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[30 - 30]	Değişen, Hasar Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Ön Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	BOYALI		Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ GENELİNDE EZİK ÇİZİK HASARLAR MEVCUT , ARAÇ KONDİSYONU KÖTÜ, ARAÇ YOĞUN KİRLİ VE ISLAK BAKILDI , ÖN PILASTİK ÇAMURLUKLAR KIRIK İŞLEMLİ ,

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF15R040H51231242 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		Ezik, Vuruk Var, Hasarlı,
Sağ Ön Direk	LOKAL B.	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	LOKAL B.	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[110 - 140]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol On Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Arka Tampon Demiri	ORİJİNAL		Hasarlı, Plastik Parça Kırık, Çatlak,
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Hasar Var, İşlemli,

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan
Google Play
arabam.com | oto ekspertiz

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF15R040H51231242 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	.
Enjektör Kontrolü	ORTA	Enjektörlerde sesli çalışma var
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	ORTA	Turboda hafif ötme sesi var
Turbo İntercoll Kontrol	ORTA	Hortumunda yağlanma var
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Rulman ve bilyelerinde ses var, V kayış ses yapıyor
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan İndirin

Google Play 'DEN ALIN

arabam.com | oto ekspertiz

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF15R040H51231242 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	ORTA	**[Üretim: 2023, Derinlik: 0mm]** Çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	**[Üretim: 2023, Derinlik: 0mm]** Çatlama deformasyon var
Lastik (Sol Arka)	ORTA	**[Üretim: 2023, Derinlik: 0mm]** Çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	**[Üretim: 2023, Derinlik: 0mm]** Çatlama deformasyon var
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Karterde yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Alttan kontrol	İYİ	
V Kayışı Alttan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamalar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	ORTA	Hortum ve rekorlarında yağlanma var, İntercooler hortumlarında yağlanma var
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzuman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	Egzoz sistemi ve boruları üzerinde paslanma var
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor alt muhafazada sürtme çatlak var
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery'DEN ALIN
App Store'dan İndirin
Google Play'DEN ALIN

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF15R040H51231242 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları
			
1	2	3	4
Araç Fotoğrafları	**Araç Fotoğrafları**	**MOTOR EKSPERTİZ**	
			
5	6	Akü Testi	

oto ekspertiz | arabam.com

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.