

EKSPERTİZ NO 20260930140439

PLAKA 34PHK241

ŞASE NO VF1RJA00476221228

TARİH 30.09.2026 14:04

SAYFA 01/13

BAYİ BİLGİLERİ

Bayi Adı : KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A
NİLÜFER/BURSA

Bayi No : 16-14
Mersis No : -

Telefon No : 05352043508
HYB No : 16-HYB-4322

SATICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad : OTOPOINT
Telefon no. : 04534534543
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad : OTOPOINT
Telefon no. : 03453453454
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA : 34PHK241
MARKA : RENAULT
MODEL : CLIO
ÜRETİM YILI : 2025
ŞASE NO : VF1RJA00476221228
MOTOR HACMI : 999 cc
MOTOR GÜCÜ : 90 hp
VİTES TÜRÜ : Otomatik
YAKIT TÜRÜ : Benzin
ARAÇ RENGİ : GRİ
GİRİŞ KİLOMETRE : 19.314
ÇIKIŞ KİLOMETRE : 19.314
GİRİŞ TARİHİ : 30.09.2026 14:04
ÇIKIŞ TARİHİ : 30.09.2026 15:37



OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ İÇERİĞİ

DİNAMOMETRE	: YOK	✗
FREN	: YOK	✗
SÜSPANSİYON	: YOK	✗
YANAL KAYMA	: YOK	✗
KAPORTA	: VAR	✓
İÇ EKSPERTİZ	: YOK	✗
DİŞ EKSPERTİZ	: YOK	✗
OBD	: VAR	✓
HAVA YASTIĞI	: YOK	✗
MOTOR CONTA TESTİ	: VAR	✓
HASAR SORGULAMA	: VAR	✓
KİLOMETRE SORGULAMA	: VAR	✓



Hasar sorgusu yapılmıştır, kilometre sorgusu yapılmamıştır.

Yol testi yapıldı mı? ☐

Ruhsat aslı görüldü mü? ☐

Kilometre sorgusu yapıldı mı? ☐

Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı? ☐

Yol yardımı yapıldı mı? ☐

Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı? ☐



Verilen bilgiler, Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın o anki durumu incelenir ve raporlanır. Sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için satış öncesi ekspertiz tarafından tespit edilen arızaların ve periyodik bakımların gereği yerine getirilmelidir. Kullanıcı hatalarına bağlı, bakım periyotlarına uyulmayan ve satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Elektrikli, hibrit, turbo ve atmosferik motorlarda yapılan değişikliklerden, farklı yakıt kullanımından ve düzensiz bakımdan firmamız sorumlu değildir. Ekspertiz sonrası ortaya çıkan arızalar ile motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu rapor geçersizdir. Trigger, airbag ve kapalı aksam kontrolleri yapılamamaktadır. Kullanıcı tarafından gözlemlenebilecek arızalar (soğuk havalarda ilk çalışma esnasında ısıtma arızaları, enjektör sesleri, duman atma; uzun mesafelerde yağ ve su eksilmesi; sıcak motorda şanzıman ve motorda harici ses, sarsıntı) oluşabilmektedir. Operatör tarafından kontrol harici olan arızalar gözlemlenemez, kullanıcı sorumludur. Sadece yol testinde görülebilen arızaların (aks, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel olarak talep edilebilir. Dijital ölçüm aletlerinin sonuçları üretici firmalardan kaynaklı değişiklik gösterebilir. Diş karoser kontrollerinde yüzeysel katkılar ve kir, ölçüm sonucunda hataya sebep olabilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur.



ALICI MÜŞTERİ
İSİM / İMZA



ARAÇ RUHSAT SAHİBİ (ALICI)
İSİM / İMZA



BAYİ KAŞE / İMZA



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

“Doğru Karar Ustası...”

CE

TÜV AUSTRIA

ISO 9001

YERLİ ÜRETİM

TARİH / SAAT
30.09.2026 14:04 –
30.09.2026 15:37BAYİ NO
16-14ŞASİ NO
VF1RJA00476221228EKSPERTİZ NO
20260930140439MARKA
RENAULTMODEL
CLİO / 2025OTOPİNT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

GENEL DEĞERLENDİRME

Rapor Özeti

Aşağıdaki tablo, bu rapordaki tüm test ve kontrollerin sonucunu tek sayfada özetler. Her satırın detayı, belirtilen bölümde ölçüm değerleriyle birlikte yer alır.

MEKANİK

Yapılmadı

Fren, süspansiyon, yanal kayma ve
dinamometre sonuçlarının birleşimi.

GÖVDE

0 Boyalı

1 değişen parça. Şase orijinal.

MOTOR

Temiz

Kaçak testi: Temiz.

04	Kaporta Boya ve değişen haritası	0 boyalı · 1 değişen	İZLENMELİ
06	İç Gövde Şase ve taşıyıcı parça kontrolü	Orijinal	NORMAL
07	Motor Mekanik 27 kalem kontrol	27 sağlam	NORMAL
08	Motor Alt Kontrol Kaçaklar ve alt takım	18 sağlam · 9 yok	NORMAL
09	OBD Kontrolleri Beyin arıza taraması	7 sağlam · 10 yok	NORMAL
10	Yanma Odası Kaçak Testi Conta yanık kontrolü	Temiz	TEMİZ

Normal – ölçüm kabul aralığında. **İzlenmeli** – sınır değere yakın, bir sonraki bakımda kontrol önerilir. **Kontrol** – kabul aralığı dışında, servis kontrolü gerekir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve
üzerinde değişiklik yapılamaz.

RAPOR ÖZETİ

02 / 13

TARİH / SAAT 30.09.2026 14:04 –
30.09.2026 15:37
EKSPERTİZ NO 20260930140439

BAYI NO 16-14
MARKA RENAULT

ŞASİ NO VF1RJA00476221228
MODEL CLİO / 2025

OTOPİNT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
KAPORTA PAKETİ

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI

TADİLAT BOYALI

DEĞİŞEN

HASARLI






LOKAL BOYALI

SÖK-TAK

ORİJİNAL

PLASTİK / FİBER

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

MÜŞTERİ AD SOYAD
OTOPİNT

BAYİ KAŞE / İMZA

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

SAYFA
03 / 13

TARİH / SAAT 30.09.2026 14:04 –
30.09.2026 15:37

EKSPERTİZ NO 20260930140439

BAYI NO 16-14

ŞASİ NO VF1RJA00476221228

MARKA RENAULT

MODEL CLIO / 2025

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

Kaporta Raporu

ORJİNAL

16

BOYALI

0

İŞLEMLİ

0

DEĞİŞEN

1

TOPLAM PARÇA

17

DIŞ GÖVDE PARÇALARI

Ön Panel	ORJİNAL	Arka Panel	ORJİNAL
Ön Tampon Demiri	ORJİNAL	Arka Tampon Demiri	ORJİNAL
Ön Kaput	ORJİNAL	Bagaj Kapağı	ORJİNAL
Sol Ön Çamurluk	ORJİNAL	Sağ Ön Çamurluk	DEĞİŞEN
Sol Ön Kapı	ORJİNAL	Sağ Ön Kapı	ORJİNAL
Sol Arka Kapı	ORJİNAL	Sağ Arka Kapı	ORJİNAL
Sol Arka Çamurluk	ORJİNAL	Sağ Arka Çamurluk	ORJİNAL
Sol Marşpiyel	ORJİNAL	Sağ Marşpiyel	ORJİNAL
Tavan	ORJİNAL		

KAPORTA PARÇALARI

Sol Ön Cam Direği	ORJİNAL	Sağ Ön Cam Direği	ORJİNAL
Sol Arka Direk	ORJİNAL	Sağ Arka Direk	ORJİNAL
Sol Orta Direk	ORJİNAL	Sağ Orta Direk	ORJİNAL
Sol Orta İç Direk	ORJİNAL	Sağ Orta İç Direk	ORJİNAL
Sol Ön İç Direk	ORJİNAL	Sağ Ön İç Direk	ORJİNAL
Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORJİNAL	Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORJİNAL

YÜZEY BULGULARI

Dolu İzleri	Yok
Ezikler ve Çizikler	VAR

TESPİT EDİLEN PARÇALAR

Sağ Ön Çamurluk DEĞİŞEN



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve
üzerinde değişiklik yapılamaz.

KAPORTA

04 / 13



TARİH / SAAT	30.09.2026 14:04 – 30.09.2026 15:37	BAYİ NO	16-14	ŞASİ NO	VF1RJA00476221228
EKSPERTİZ NO	20260930140439	MARKA	RENAULT	MODEL	CLİO / 2025

OTOPİNT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

Kaporta Raporu (devam)

USTA NOTLARI

LASTİKLER 2025 YAZLIK

Empty space for expert notes and observations.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KAPORTA
05 / 13

TARİH / SAAT 30.09.2026 14:04 –
30.09.2026 15:37

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO VF1RJA00476221228

EKSPERTİZ NO 20260930140439

MARKA RENAULT

MODEL CLİO / 2025

OTOPİNT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

TAŞIYICI YAPI

İç Gövde Raporu

Şase, podye, kılıç sacı ve iç basamaklar gibi taşıyıcı parçaların kontrolü. Bu parçalardaki bulgu, araç gövdesinin bütünlüğü hakkında dış panellerden daha belirleyicidir.

ŞASE BÜTÜNLÜĞÜ

Orijinal

KONTROL EDİLEN PARÇA

18

ŞASE VE YAPISAL PARÇALAR

Ön Panel

ORİJİNAL

Arka Panel

ORİJİNAL

Alt Taban Sacı

ORİJİNAL

Bagaj Havuzu

ORİJİNAL

Sol Kılıç Sacı

ORİJİNAL

Sağ Kılıç Sacı

ORİJİNAL

Sol Ön Podye

ORİJİNAL

Sağ Ön Podye

ORİJİNAL

Sol Ön Şase

ORİJİNAL

Sağ Ön Şase

ORİJİNAL

Sol Arka Podye

ORİJİNAL

Sağ Arka Podye

ORİJİNAL

Sol Arka Şase

ORİJİNAL

Sağ Arka Şase

ORİJİNAL

Sol Ön İç Basamak

—

Sağ Ön İç Basamak

—

Sol Arka İç Basamak

—

Sağ Arka İç Basamak

—

USTA NOTLARI

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

İÇ GÖVDE

06 / 13

TARİH / SAAT
30.09.2026 14:04 –
30.09.2026 15:37BAYI NO
16-14ŞASİ NO
VFIRJA00476221228EKSPERTİZ NO
20260930140439MARKA
RENAULTMODEL
CLİO / 2025OTOPİNT MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

MOTOR & AKTARMA

Motor Mekanik Kontrolü

Motor, şanzıman ve süspansiyon bileşenlerinin çalışma kontrolü.

SAĞLAM

27

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

27

TÜM KONTROLLER

NORMAL

KONTROL

DURUM

USTA GÖRÜŞÜ

Motor Buharı

İYİ

Ateşleme Sistemi

İYİ

Yakıt Sistemi

İYİ

Motor Yağı Seviyesi

İYİ

Motor Harici Ses

İYİ

Motor Soğutma Suyu

İYİ

Motor / Şanzıman Kulakları

İYİ

Motor Üst Külbütör

İYİ

Egzoz Dumanı

İYİ

Turbo Sistemi

İYİ

Enjektörler

İYİ

Radyatör Peteği

İYİ

Soğutma Fanları

İYİ

Şarj Dinamosu

İYİ

Tork Konvertörü

İYİ

Krank Keçesi

İYİ

Volant

İYİ

Kalorifer / Isıtma

İYİ

Marş Dinamosu

İYİ

Şanzıman Vites Geçişleri

İYİ

Priz Direk Bilyası

İYİ

Debriyaj Baskı / Balata

İYİ

Akü Voltajı

İYİ

Fren Diski / Balata

İYİ

Amortisör Takozu

İYİ

Amortisör

İYİ

Helezon Yay

İYİ

BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.comBu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve
üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR MEKANİK

07 / 13



TARİH / SAAT 30.09.2026 14:04 –
30.09.2026 15:37
EKSPERTİZ NO 20260930140439

BAYI NO 16-14
MARKA RENAULT

ŞASİ NO VFIRJA00476221228
MODEL CLİO / 2025

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR FULL
EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

ALT MUAYENE

Motor Alt Kontrolü

Araç lifte alınarak yapılan kaçak ve alt takım kontrolü.

SAĞLAM

18

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

9

TOPLAM

27

TÜM KONTROLLER

NORMAL

KONTROL	DURUM	USTA GÖRÜŞÜ
Motor Su Kaçağı	YOK	
Motor Yağ Kaçağı	YOK	
Şanziman Yağ Kaçağı	YOK	
Diferansiyel Yağ Kaçağı	YOK	
Turbo / Intercooler Kaçağı	YOK	
Hidrolik Yağ Kaçağı	YOK	
Cam Suyu Kaçağı	YOK	
Kayış / Gergi	İYİ	
Egzoz Tertibatı	İYİ	
Motor Alt Muhafaza	İYİ	
Direksiyon Kutusu	İYİ	
Vites Kutusu	İYİ	
Taban Plastik / Bakalitleri	İYİ	
Fren Hortumları	İYİ	
Şaft	İYİ	
Rotlar	İYİ	
Rot Başları	İYİ	
Alt Rotiller	İYİ	
Tabla ve Fişekleri	İYİ	
Yakıt Deposu	İYİ	
Motor Karteri	İYİ	
Porya Bilyaları	İYİ	
Şanziman Kovanı	İYİ	
Salıncak ve Burç	İYİ	
Dingiller	İYİ	
İç Aks Körükleri	—	
Dış Aks Körükleri	—	



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR ALT KONTROL

08 / 13

TARİH / SAAT 30.09.2026 14:04 – 30.09.2026 15:37
EKPRTİZ NO 20260930140439
BAYİ NO 16-14
MARKA RENAULT
ŞASİ NO VF1RJA00476221228
MODEL CLİO / 2025

OTOPİNT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

ELEKTRONİK TARAMA

OBD Kontrolleri

Araç beynine bağlanılarak modüller sorgulanır; aktif ve pasif arıza kayıtları okunur.

SAĞLAM

7

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

10

TOPLAM

17

MODÜL KONTROLLERİ

■ NORMAL

Motor Arıza Lambası	YANMIYOR	Multimedya	ÇALIŞIYOR
Şişirici Devre Direnci	YOK	Park Sensörü	YOK
Hava Yastığı Çarpma Sensörü	YOK	Radyo	ÇALIŞIYOR
Basınç Sensörü	YOK	Akü	ÇOK İYİ
Beyin Arıza İncelemesi	YOK	Otomatik Şanzıman Elektronik	YOK
Yol Bilgisayarı	YOK	Fren Elektronik	YOK
Gösterge Panel Elektronikleri	ÇALIŞIYOR	Hava Yastığı Elektronik	YOK
Klima Kontrol Panel Elektronik	ÇALIŞIYOR	Motor Elektronik	YOK
Dijital Klima Elektronik	ÇALIŞIYOR		

KONTROL NOTU

Beyin taramasında rapora yazılması gereken ek bir bulgu belirtilmedi.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

OBD KONTROLLERİ

09 / 13

TARİH / SAAT 30.09.2026 14:04 –
30.09.2026 15:37

BAYİ NO 16-14

ŞASİ NO VF1RJA00476221228

EKSPERTİZ NO 20260930140439

MARKA RENAULT

MODEL CLİO / 2025


OTOPİNT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

KİMYASAL ÖLÇÜM

Motor Testleri

Yanma odası kaçak testi silindir kapak contasının sızdırmazlığını ölçer; soğutma suyunda hidrokarbon aranır.

YANMA ODASI KAÇAK TESTİ



SONUÇ · Temiz

Soğutma sisteminde hidrokarbon izi tespit edilmedi. Silindir kapak contasında yanma odasına kaçak bulgusu yoktur.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR TESTLERİ

10 / 13



TARİH / SAAT	30.09.2026 14:04 – 30.09.2026 15:37	BAYİ NO	16-14	ŞASİ NO	VF1RJA00476221228
EKSPERTİZ NO	20260930140439	MARKA	RENAULT	MODEL	CLİO / 2025

OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

EKSPERTİZ KANAATİ

Notlar ve Kayıt Sorguları

KAYIT SORGULARI

Aşağıdaki bağlantılar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarına erişim sağlar. Sorgu sonuçları rapor tarihindeki kayıtları yansıtır.

Hasar Kaydı

SBM

<https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/50eb8361-c4cc-4f9b-bc1e-bfdd33782352.png>**Araç Marka ve Model:** RENAULT (OYAK) CLIO TECHNO ESPRIT ALPINE 1.0 TCE X-TRONIC 90**Şasi No:** ***1228

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
12.02.2026	Çarpma	83.538,86 TL

Bu sorgu 17.09.2026 13:35 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 7020678b742228f8b0f6c83389904f522

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Araçların hasar sorgulaması şasi numarası ile anlık yapılır. Sonuçlanmamış kaza dosyaları sorgu anında hasar kaydı olarak görünmeyebilir. Dosya kapandığında ilgili hasar sisteme yansıtılır. Bu nedenle, sorgu anında görünmeyen hasar kayıtlarından firmamız sorumlu değildir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

NOTLAR & SORGULAR

11 / 13

TARİH / SAAT	30.09.2026 14:04 – 30.09.2026 15:37	BAYİ NO	16-14	ŞASİ NO	VF1RJA00476221228
EKSPERTİZ NO	20260930140439	MARKA	RENAULT	MODEL	CLİO / 2025

OTOPİNT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

BELGELEME - 1 FOTOĞRAF

Araç Fotoğrafları

Diğer Fotoğraflar

Araç Marka ve Model: RENAULT (OYAK) CLIO TECHNO ESPRIT ALPINE 1.0 TCE X
RONIC 90

Şasi No: ***1228

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı
02.02.2026	Çarpma	83.538,86 TL

Sorgu 17.09.2026 13:35 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. İlgili mesajda yer alan tutara, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dağ ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/ys58>

Fotoğraflar ekspertiz sırasında çekilmiştir ve aracın rapor tarihindeki durumunu belgeler. Karenin üzerine tıklayarak fotoğrafın tam boy hali görüntülenebilir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

FOTOĞRAFLAR

12 / 13



TARİH / SAAT	30.09.2026 14:04 – 30.09.2026 15:37	BAYİ NO	16-14	ŞASİ NO	VF1RJA00476221228
EKSPERTİZ NO	20260930140439	MARKA	RENAULT	MODEL	CLİO / 2025

OTOPİNT MOTORLU ARAÇLAR
FULL EKSPERTİZ
EKSPERTİZ PAKETİ

6698 SAYILI KANUN

Kişisel Verilerin Korunması

Dynobil Oto Ekspertiz Otomobil Makina A.Ş. ("Veri Sorumlusu") olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca; kişisel verileriniz ekspertiz hizmetinin sunulması, raporun düzenlenmesi ve yasal saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Verileriniz, hizmetin ifası için zorunlu haller ile mevzuattan doğan yükümlülükler dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Kanun'un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kvkk@dynobil.com adresine başvurarak kullanabilirsiniz.

İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ

Kimlik Bilgileri	AD, SOYAD, TC NO	Araç Şase Bilgileri	ŞASE, MOTOR NO
İletişim Bilgileri	TELEFON, E-POSTA	Ruhsat Bilgileri	PLAKA, TESCİL

BEYAN VE ONAY

İşbu raporun tarafıma teslim edildiğini, rapor içeriğinin aracın ekspertiz anındaki durumunu yansıttığını, aydınlatma metnini okuduğumu ve kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Alıcı Müşteri
İSİM / İMZA

Araç Ruhsat Sahibi
İSİM / İMZA

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KAŞE / İMZA

Verilen bilgiler Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın işlem anındaki durumu incelenir ve raporlanır; sonradan oluşabilecek arızaları kapsamaz. Rapor no 20260930140439.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KVKK & İMZA

13 / 13