

EKSPERTİZ NO 20260612114719

PLAKA 34NRK412

ŞASE NO VYFEDYHZ7SJ814198

TARİH 12.06.2026 11:47

SAYFA 01/12

BAYİ BİLGİLERİ

Bayi Adı : KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : ÜÇEVLER MAH. ERSAN SK. NO:12/A
NİLÜFER/BURSA

Bayi No : 16-14 Telefon No : 05352043508
Mersis No : - HYB No : 16-HYB-4322

SATICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad : OTOPOINT
Telefon no. : 09999999999
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad : OTOPOINT
Telefon no. : 01234567890
Mail : -
TC/Vergi/Esbis/Mersis : -
Yetki Belgesi No : -

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA : 34NRK412
MARKA : FIAT
MODEL : DOBLO COMBI
ÜRETİM YILI : 2025
ŞASE NO : VYFEDYHZ7SJ814198
MOTOR HACMI : 1499 cc
MOTOR GÜCÜ : 130 hp
VİTES TÜRÜ : Otomatik
YAKIT TÜRÜ : Dizel
ARAÇ RENGİ : MAVİ
GİRİŞ KİLOMETRE : 17.884
ÇIKIŞ KİLOMETRE : 17.884
GİRİŞ TARİHİ : 12.06.2026 11:47
ÇIKIŞ TARİHİ : 12.06.2026 11:47



**OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR GÜNCELLEME
İÇERİĞİ**

DİNAMOMETRE	: YOK	✗
FREN	: YOK	✗
SÜSPANSİYON	: YOK	✗
YANAL KAYMA	: YOK	✗
KAPORTA	: VAR	✓
İÇ EKSPERTİZ	: YOK	✗
DİŞ EKSPERTİZ	: YOK	✗
OBD	: VAR	✓
HAVA YASTIĞI	: YOK	✗
MOTOR CONTA TESTİ	: VAR	✓
HASAR SORGULAMA	: VAR	✓
KİLOMETRE SORGULAMA	: VAR	✓



Hasar sorgusu yapılmıştır, kilometre sorgusu yapılmamıştır.

Yol testi yapıldı mı? ☐
Ruhsat aslı görüldü mü? ☐
Kilometre sorgusu yapıldı mı? ☐

Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı? ☐
Yol yardımı yapıldı mı? ☐
Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı? ☐



Verilen bilgiler, Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın o anki durumu incelenir ve raporlanır. Sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için satış öncesi ekspertiz tarafından tespit edilen arızaların ve periyodik bakımların gereği yerine getirilmelidir. Kullanıcı hatalarına bağlı, bakım periyotlarına uyulmayan ve satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Elektrikli, hibrit, turbo ve atmosferik motorlarda yapılan değişikliklerden, farklı yakıt kullanımından ve düzensiz bakımdan firmamız sorumlu değildir. Ekspertiz sonrası ortaya çıkan arızalar ile motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu rapor geçersizdir. Trigger, airbag ve kapalı aksam kontrolleri yapılamamaktadır. Kullanıcı tarafından gözlemlenebilecek arızalar (soğuk havalarda ilk çalışma esnasında ısıtma arızaları, enjektör sesleri, duman atma; uzun mesafelerde yağ ve su eksilmesi; sıcak motorda şanzıman ve motorda harici ses, sarsıntı) oluşabilmektedir. Operatör tarafından kontrol harici olan arızalar gözlemlenemez, kullanıcı sorumludur. Sadece yol testinde görülebilen arızaların (aks, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel olarak talep edilebilir. Dijital ölçüm aletlerinin sonuçları üretici firmalardan kaynaklı değişiklik gösterebilir. Diş karoser kontrollerinde yüzeysel katkılar ve kir, ölçüm sonucunda hataya sebep olabilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur.



ALICI MÜŞTERİ
İSİM / İMZA



ARAÇ RUHSAT SAHİBİ (ALICI)
İSİM / İMZA



BAYİ KAŞE / İMZA



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

"Doğru Karar Ustası..."

CE

TÜV AUSTRIA

ISO 9001

YERLİ ÜRETİM



TARİH / SAAT 12.06.2026 11:47 –
12.06.2026 11:49
EKSPERTİZ NO 20260612114719

BAYI NO 16-14
ŞASİ NO VYFEDYHZ7SJ814198
MARKA FİAT
MODEL DOBLO COMBİ / 2025

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR
GÜNCELLEME
EKSPERTİZ PAKETİ

GENEL DEĞERLENDİRME

Rapor Özeti

Aşağıdaki tablo, bu rapordaki tüm test ve kontrollerin sonucunu tek sayfada özetler. Her satırın detayı, belirtilen bölümde ölçüm değerleriyle birlikte yer alır.

MEKANİK

Yapılmadı

Fren, süspansiyon, yanal kayma ve
dinamometre sonuçlarının birleşimi.

GÖVDE

Orijinal

0 değişen parça. Şase orijinal.

MOTOR

Temiz

Kaçak testi: Temiz.

04	Kaporta Boya ve değişen haritası	0 boyalı · 0 değişen	ORIJİNAL
05	İç Gövde Şase ve taşıyıcı parça kontrolü	Orijinal	NORMAL
06	Motor Mekanik 27 kalem kontrol	27 sağlam	NORMAL
07	Motor Alt Kontrol Kaçaklar ve alt takım	18 sağlam · 9 yok	NORMAL
08	OBD Kontrolleri Beyin arıza taraması	7 sağlam · 10 yok	NORMAL
09	Yanma Odası Kaçak Testi Conta yanık kontrolü	Temiz	TEMİZ

Normal – ölçüm kabul aralığında. **İzlenmeli** – sınır değere yakın, bir sonraki bakımda kontrol önerilir. **Kontrol** – kabul aralığı dışında, servis kontrolü gerekir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve
üzerinde değişiklik yapılamaz.

RAPOR ÖZETİ

02 / 12

TARİH / SAAT
12.06.2026 11:47 –
12.06.2026 11:49
EKSPERTİZ NO
20260612114719

BAYI NO
16-14
MARKA
FİAT

ŞAŞI NO
VYFEDYH275J814198
MODEL
DOBLO COMBİ / 2025

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR
GÜNCELLEME
KAPORTA PAKETİ

BOYA KAPORTA DIŞ KONTROLLER

BOYALI

TADİLAT BOYALI

DEĞİŞEN

HASARLI






LOKAL BOYALI

SÖK-TAK

ORJİNAL

PLASTİK / FİBER

BOYA KAPORTA KONTROLLERİ 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

MÜŞTERİ AD SOYAD
OTOPOINT

BAYİ KAŞE / İMZA

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

SAYFA
03 / 12

TARİH / SAAT
12.06.2026 11:47 –
12.06.2026 11:49BAYİ NO
16-14ŞASI NO
VYFEDYHZ7SJ814198EKSPERTİZ NO
20260612114719MARKA
FİATMODEL
DOBLO COMBİ / 2025OTOPoint MOTORLU ARAÇLAR GÜNCELLEME
EKSPERTİZ PAKETİ

PARÇA BAZINDA DURUM

Kaporta Raporu

ORİJİNAL

17

BOYALI

0

İŞLEMLİ

0

DEĞİŞEN

0

TOPLAM PARÇA

17

DIŞ GÖVDE PARÇALARI

Ön Panel

ORİJİNAL

Arka Panel

ORİJİNAL

Ön Tampon Demiri

ORİJİNAL

Arka Tampon Demiri

ORİJİNAL

Ön Kaput

ORİJİNAL

Bagaj Kapağı

ORİJİNAL

Sol Ön Çamurluk

ORİJİNAL

Sağ Ön Çamurluk

ORİJİNAL

Sol Ön Kapı

ORİJİNAL

Sağ Ön Kapı

ORİJİNAL

Sol Arka Kapı

ORİJİNAL

Sağ Arka Kapı

ORİJİNAL

Sol Arka Çamurluk

ORİJİNAL

Sağ Arka Çamurluk

ORİJİNAL

Sol Marşpiyel

ORİJİNAL

Sağ Marşpiyel

ORİJİNAL

Tavan

ORİJİNAL

KAPORTA PARÇALARI

Sol Ön Cam Direği

ORİJİNAL

Sağ Ön Cam Direği

ORİJİNAL

Sol Arka Direk

ORİJİNAL

Sağ Arka Direk

ORİJİNAL

Sol Orta Direk

ORİJİNAL

Sağ Orta Direk

ORİJİNAL

Sol Orta İç Direk

ORİJİNAL

Sağ Orta İç Direk

ORİJİNAL

Sol Ön İç Direk

ORİJİNAL

Sağ Ön İç Direk

ORİJİNAL

Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı

ORİJİNAL

Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı

ORİJİNAL

YÜZEY BULGULARI

Dolu İzleri

Yok

Ezikler ve Çizikler

VAR

■ KAPORTADA BOYA VEYA DEĞİŞEN PARÇA TESPİT EDİLMEDİ

**BİZE ULAŞIN**
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KAPORTA

04 / 12



TARİH / SAAT 12.06.2026 11:47 –
12.06.2026 11:49
EKSPERTİZ NO 20260612114719

BAYİ NO 16-14
MARKA FİAT
ŞASİ NO VYFEDYHZ7SJ814198
MODEL DOBLO COMBİ / 2025

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR
GÜNCELLEME
EKSPERTİZ PAKETİ

TAŞIYICI YAPI

İç Gövde Raporu

Şase, podye, kılıç sacı ve iç basamaklar gibi taşıyıcı parçaların kontrolü. Bu parçalardaki bulgu, araç gövdesinin bütünlüğü hakkında dış panellerden daha belirleyicidir.

ŞASE BÜTÜNLÜĞÜ

Orijinal

KONTROL EDİLEN PARÇA

18**ŞASE VE YAPISAL PARÇALAR**

Ön Panel	ORİJİNAL	Arka Panel	ORİJİNAL
Alt Taban Sacı	ORİJİNAL	Bagaj Havuzu	ORİJİNAL
Sol Kılıç Sacı	ORİJİNAL	Sağ Kılıç Sacı	ORİJİNAL
Sol Ön Podye	ORİJİNAL	Sağ Ön Podye	ORİJİNAL
Sol Ön Şase	ORİJİNAL	Sağ Ön Şase	ORİJİNAL
Sol Arka Podye	ORİJİNAL	Sağ Arka Podye	ORİJİNAL
Sol Arka Şase	ORİJİNAL	Sağ Arka Şase	ORİJİNAL
Sol Ön İç Basamak	—	Sağ Ön İç Basamak	—
Sol Arka İç Basamak	—	Sağ Arka İç Basamak	—

USTA NOTLARI

BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

İÇ GÖVDE
05 / 12

TARİH / SAAT 12.06.2026 11:47 –
12.06.2026 11:49

BAYI NO 16-14

ŞASI NO VYFEDYHZ7SJ814198

EKSPERTİZ NO 20260612114719

MARKA FİAT

MODEL DOBLO COMBİ / 2025

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR GÜNCELLEME
EKSPERTİZ PAKETİ

MOTOR & AKTARMA

Motor Mekanik Kontrolü

Motor, şanzıman ve süspansiyon bileşenlerinin çalışma kontrolü.

SAĞLAM

27

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

0

TOPLAM

27

TÜM KONTROLLER

NORMAL

KONTROL

DURUM

USTA GÖRÜŞÜ

Motor Buharı

İYİ

Ateşleme Sistemi

İYİ

Yakıt Sistemi

İYİ

Motor Yağı Seviyesi

İYİ

Motor Harici Ses

İYİ

Motor Soğutma Suyu

İYİ

Motor / Şanzıman Kulakları

İYİ

Motor Üst Külbütör

İYİ

Egzoz Dumanı

İYİ

Turbo Sistemi

İYİ

Enjektörler

İYİ

Radyatör Peteği

İYİ

Soğutma Fanları

İYİ

Şarj Dinamosu

İYİ

Tork Konvertörü

İYİ

Krank Keçesi

İYİ

Volant

İYİ

Kalorifer / Isıtma

İYİ

Marş Dinamosu

İYİ

Şanzıman Vites Geçişleri

İYİ

Priz Direk Bilyası

İYİ

Debriyaj Baskı / Balata

İYİ

Akü Voltajı

İYİ

Fren Diski / Balata

İYİ

Amortisör Takozu

İYİ

Amortisör

İYİ

Helezon Yay

İYİ

BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.comBu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve
üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR MEKANİK

06 / 12

TARİH / SAAT
12.06.2026 11:47 –
12.06.2026 11:49BAYI NO
16-14ŞASI NO
VYFEDYHZ7SJ814198EKSPERTİZ NO
20260612114719MARKA
FİATMODEL
DOBLO COMBİ / 2025OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR GÜNCELLEME
EKSPERTİZ PAKETİ

ALT MUAYENE

Motor Alt Kontrolü

Araç lifte alınarak yapılan kaçak ve alt takım kontrolü.

SAĞLAM

18

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

9

TOPLAM

27

TÜM KONTROLLER

NORMAL

KONTROL

DURUM

USTA GÖRÜŞÜ

Motor Su Kaçağı

YOK

Motor Yağ Kaçağı

YOK

Şanzıman Yağ Kaçağı

YOK

Diferansiyel Yağ Kaçağı

YOK

Turbo / Intercooler Kaçağı

YOK

Hidrolik Yağ Kaçağı

YOK

Cam Suyu Kaçağı

YOK

Kayış / Gergi

İYİ

Egzoz Tertibatı

İYİ

Motor Alt Muhafaza

İYİ

Direksiyon Kutusu

İYİ

Vites Kutusu

İYİ

Taban Plastik / Bakalitleri

İYİ

Fren Hortumları

İYİ

Şaft

İYİ

Rotlar

İYİ

Rot Başları

İYİ

Alt Rotiller

İYİ

Tabla ve Fişekleri

İYİ

Yakıt Deposu

İYİ

Motor Karteri

İYİ

Porya Bilyaları

İYİ

Şanzıman Kovanı

İYİ

Salıncak ve Burç

İYİ

Dingiller

İYİ

İç Aks Körükleri

—

Dış Aks Körükleri

—

BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR ALT KONTROL

07 / 12

TARİH / SAAT 12.06.2026 11:47 –
12.06.2026 11:49
EKSPERTİZ NO 20260612114719

BAYİ NO 16-14
ŞASİ NO VYFEDYHZ7SJ814198
MARKA FİAT
MODEL DOBLO COMBİ / 2025

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR
GÜNCELLEME
EKSPERTİZ PAKETİ

ELEKTRONİK TARAMA

OBD Kontrolleri

Araç beynine bağlanılarak modüller sorgulanır; aktif ve pasif arıza kayıtları okunur.

SAĞLAM

7

DİKKAT

0

DONANIMDA YOK

10

TOPLAM

17

MODÜL KONTROLLERİ

■ NORMAL

Motor Arıza Lambası	YANMIYOR
Şişirici Devre Direnci	YOK
Hava Yastığı Çarpma Sensörü	YOK
Basınç Sensörü	YOK
Beyin Arıza İncelemesi	YOK
Yol Bilgisayarı	YOK
Gösterge Panel Elektronikleri	ÇALIŞIYOR
Klima Kontrol Panel Elektroniği	ÇALIŞIYOR
Dijital Klima Elektroniği	ÇALIŞIYOR

Multimedya	ÇALIŞIYOR
Park Sensörü	YOK
Radyo	ÇALIŞIYOR
Akü	ÇOK İYİ
Otomatik Şanzıman Elektroniği	YOK
Fren Elektroniği	YOK
Hava Yastığı Elektroniği	YOK
Motor Elektroniği	YOK

KONTROL NOTU

Beyin taramasında rapora yazılması gereken ek bir bulgu belirtilmedi.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

OBD KONTROLLERİ

08 / 12

TARİH / SAAT 12.06.2026 11:47 –
12.06.2026 11:49
EKSPERTİZ NO 20260612114719

BAYİ NO 16-14
MARKA FİAT

ŞASİ NO VYFEDYHZ7SJ814198
MODEL DOBLO COMBİ / 2025


OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR
GÜNCELLEME
EKSPERTİZ PAKETİ

KİMYASAL ÖLÇÜM

Motor Testleri

Yanma odası kaçak testi silindir kapak contasının sızdırmazlığını ölçer; soğutma suyunda hidrokarbon aranır.

YANMA ODASI KAÇAK TESTİ



SONUÇ · Temiz

Soğutma sisteminde hidrokarbon izi tespit edilmedi. Silindir kapak contasında yanma odasına kaçak bulgusu yoktur.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

MOTOR TESTLERİ

09 / 12

TARİH / SAAT 12.06.2026 11:47 –
12.06.2026 11:49
EKSPERTİZ NO 20260612114719

BAYI NO 16-14
MARKA FİAT

ŞASİ NO VYFEDYHZ7SJ814198
MODEL DOBLO COMBİ / 2025

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR
GÜNCELLEME
EKSPERTİZ PAKETİ

EKSPERTİZ KANAATİ

Notlar ve Kayıt Sorguları

KAYIT SORGULARI

Aşağıdaki bağlantılar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarına erişim sağlar. Sorgu sonuçları rapor tarihindeki kayıtları yansıtır.

Hasar Kaydı

SBM

<https://cdn.arabasorgula.com/QueryResult/879b8bee-512d-412d-b1ee-520b8b198c0c.png>

Araç Marka ve Model: FIAT DOBLO COMBİ PREMIO PLUS 1.5 130 B.HDI FL AT

Şasi No: *4198**

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

Bu sorgu 12.06.2026 11:48 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

İşlem No: 6164b1579cb416c143d9f67da1a1a33

YASAL UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler resmi belge olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yy58>

Araçların hasar sorgulaması şasi numarası ile anlık yapılır. Sonuçlanmamış kaza dosyaları sorgu anında hasar kaydı olarak görünmeyebilir. Dosya kapandığında ilgili hasar sisteme yansıtılır. Bu nedenle, sorgu anında görünmeyen hasar kayıtlarından firmamız sorumlu değildir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

NOTLAR & SORGULAR

10 / 12

TARİH / SAAT 12.06.2026 11:47 –
12.06.2026 11:49
EKSPERTİZ NO 20260612114719

BAYİ NO 16-14
MARKA FİAT

ŞASİ NO VYFEDYH27SJ814198
MODEL DOBLO COMBİ / 2025

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR
GÜNCELLEME
EKSPERTİZ PAKETİ

BELGELEME - 1 FOTOĞRAF

Araç Fotoğrafları

Diğer Fotoğraflar

Marka ve Model: FIAT DOBLO COMBİ PREMIO PLUS 1.5 130 B.HDI FL AT
O: ***4198

Bu araca ait SBM kayıtlarında geçmiş hasar bulunmamıştır.

12.06.2026 11:48 tarihinde yapılmıştır ve 2 saat geçerliliği bulunmaktadır.

UYARI: Mesajın içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarından ibarettir ve sadece bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. İçerisindeki bilgiler yasal olarak kullanılamaz. Detaylı yasal bilgi için <https://sbm.org.tr/yu58>

Fotoğraflar ekspertiz sırasında çekilmiştir ve aracın rapor tarihindeki durumunu belgeler. Karenin üzerine tıklayarak fotoğrafın tam boy hali görüntülenebilir.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

FOTOĞRAFLAR

11 / 12

TARİH / SAAT	12.06.2026 11:47 – 12.06.2026 11:49	BAYİ NO	16-14	ŞASİ NO	VYFEDYHZ7SJ814198
EKSPERTİZ NO	20260612114719	MARKA	FİAT	MODEL	DOBLO COMBİ / 2025

OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR
GÜNCELLEME
EKSPERTİZ PAKETİ

6698 SAYILI KANUN

Kişisel Verilerin Korunması

Dynobil Oto Ekspertiz Otomobil Makina A.Ş. ("Veri Sorumlusu") olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca; kişisel verileriniz ekspertiz hizmetinin sunulması, raporun düzenlenmesi ve yasal saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Verileriniz, hizmetin ifası için zorunlu haller ile mevzuattan doğan yükümlülükler dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Kanun'un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kvkk@dynobil.com adresine başvurarak kullanabilirsiniz.

İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ

Kimlik Bilgileri	AD, SOYAD, TC NO	Araç Şase Bilgileri	ŞASE, MOTOR NO
İletişim Bilgileri	TELEFON, E-POSTA	Ruhsat Bilgileri	PLAKA, TESCİL

BEYAN VE ONAY

İşbu raporun tarafıma teslim edildiğini, rapor içeriğinin aracın ekspertiz anındaki durumunu yansıttığını, aydınlatma metnini okuduğumu ve kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Alıcı Müşteri

İSİM / İMZA

Araç Ruhsat Sahibi

İSİM / İMZA

KADE OTO EKSPERTİZ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KAŞE / İMZA

Verilen bilgiler Dynobil Oto Ekspertiz cihaz sonuçları ve teknik kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde aracın işlem anındaki durumu incelenir ve raporlanır; sonradan oluşabilecek arızaları kapsamaz. Rapor no 20260612114719.



BİZE ULAŞIN
0850 840 92 92
dynobil.com

Bu ekspertiz raporu yalnızca belirtilen araç için geçerlidir. Kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

KVKK & İMZA

12 / 12