

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 16:20
Rapor No: 16-03-3403564
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 13:28

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 16:20

Full Plus Ekspertiz+Ekstra



34EVF992

Eksper / İmza



16-HYB-4142

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 16:20
Rapor No: 16-03-3403564
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 13:28

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 16:20

Araç Bilgileri

Plaka	34EVF992	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	89400	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	6FPPXXMJ2PMG30607	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1996cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Ranger
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-25	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Pick-Up	Ruhsat Sahibi	OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 16:20
Rapor No: 16-03-3403564
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 13:28

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 16:20

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik Çizik ve hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Döşemelerde kullanıma bağlı deformasyonlar ve çizikler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastik seti yıpranmış.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Fren diskleri aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		Vites geçişlerinde vuruntu mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Sağlamlık 74 şarj durumu 75
Klima		
Airbagler		
Emniyet Kemerleri		
Silindir Kapak Conta Testi		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 16:20 Bayi No: 1603 Sayfa: 4/9
Rapor No: 16-03-3403564 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 16:20
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,3 m/km	-1.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	46	42	4
2. Aks	43	41	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	543	458	16
2. Aks	404	325	20
El Freni	231	207	11


Verimlilik

59

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	295/65/R17	112T	5,25 mm	Kışlık
Sol Arka	295/65/R17	112T	5,24 mm	Kışlık
Sağ Ön	295/65/R17	112T	5,26 mm	Kışlık
Sağ Arka	295/65/R17	112T	5,23 mm	Kışlık



Stepne > Sabitlemesi
Hatalı



Stepne > Sabitlemesi
Hatalı



Jant göbeği kapağı, ön
sağ > Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 16:20 Bayi No: 1603 Sayfa: 5/9
Rapor No: 16-03-3403564 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 16:20
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 16:20 Bayi No: 1603 Sayfa: 6/9
Rapor No: 16-03-3403564 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 13:28 Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 16:20
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

11.08.2025
Araç: Ford Ranger 3.016VTDCi4x4
Motor kodu: WEC
Üretim yılı: 07—11
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: 6FPPXXMJ2PM630607 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 11.08.2025 13:55:07 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD

Hata kodu P0(_)6A:

HAVA KÜTLESİ SENSORU/EMME BORUSU BASINÇ SENSORU
HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL İLİŞKİSİ

Hata kodu P1102:
H_ava kütle ölçer “ v ____
SINYAL NOMİNAL DEĞER ARALIGINDA ANCAK BEKLENENDEN
DÜŞÜK

Hata kodu P2002:
Kurum partikülInfiltrəsi
VERİM EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINDA

Hata kodu P2599: ____
GERİ BESLEME POTANSİYOMETRESİ, SIKIŞTIRMA BASINCI
VALFİ A
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0401:

MOTOR ELEKTRONİK K_UMANDA UNİTESİNDEN CAN BAĞLANTI
Sİ
ALINAN GEÇERSİZ VERİ

Hata kodu P2002:
Kurum partikülInfiltrəsi _
VERİM EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINDA
İİ-İİ- İ'..A..____-.- !'-l..1.:.-f'._-l.İİ 4 .--
-_- .----_ nİ—

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.10.2023		ERPÇarpma	Hayır	16500	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 16:20
Rapor No: 16-03-3403564
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 13:28

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 16:20

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol arka > Çizik



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

d

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 07.10.2025 16:20
Rapor No: 16-03-3403564
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2025 13:28

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.10.2025 16:20

Diğer



Motor, Silindir kapağı contası > Test Sonucu



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Taban, Paspaslar > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Deforme Olmuş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuklar > Deforme Olmuş



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Etiket Yapıştırılmış



Kaporta, Kaporta > Etiket Yapıştırılmış



Kaporta, Kaporta > Etiket Yapıştırılmış



Motor, Motor > Yağ Kaçağı

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Lokal Boya
Fren sistemi	Fren diskleri, ön - Aşınmış

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik seti yıpranmış.

Test hattı ile ilgili notlar;

Araçın çekiş kontrol sistemi kapatılmadığından dinamometre testi yapılamamıştır.

Airbag notlar;

AIRBAG KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP STANDART DIŞI ONARIM TESPİT EDİLMEMİŞTİR.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	07.10.2025 16:20	Bayi No:	1603	Sayfa:	9/9
Rapor No:	16-03-3403564	Araç Giriş Tarihi:	11.08.2025 13:28	Araç Çıkış Tarihi:	07.10.2025 16:20
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Paket kapsamında airbag ve emniyet kemerleri standart dışı onarım tespitleri yapılmaktadır. Orijinal yedek parçalar ile yapılan değişimler tespit kapsamı dışındadır.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası