

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 13.08.2025 16:48
Rapor No: 16-03-1404668
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 16:29

Sayfa: 1/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 16:48

Full Plus Ekspertiz+Ekstra



06EPU129

Eksper / İmza



16-HYB-4142


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 13.08.2025 16:48 Bayi No: 1603 Sayfa: 2/13
Rapor No: 16-03-1404668 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 16:48
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06EPU129	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	16170	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	TMBAN0NZ0RC029295	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Skoda
Rengi	SİYAH	Model	Superb
Sonraki Muayene Tar.	2025-08-13	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SAN.TİC.LTD.
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 13.08.2025 16:48
Rapor No: 16-03-1404668
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 16:29

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 16:48

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda yüzeysel çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri okunamadığından Akü testi yapılamadı.
Klima		
Airbagler		
Emniyet Kemerleri		
Silindir Kapak Conta Testi		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 13.08.2025 16:48 Bayi No: 1603 Sayfa: 4/13
Rapor No: 16-03-1404668 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 16:48
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	-1.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	65	4
2. Aks	68	66	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	384	309	20
2. Aks	314	266	15
El Freni	304	207	32

Verimlilik

66

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/40/ZR19	96Y	6,83 mm	Yazlık
Sol Arka	235/40/ZR19	96Y	6,92 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/40/ZR19	96Y	6,87 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/40/ZR19	96Y	6,97 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 13.08.2025 16:48 Bayi No: 1603 Sayfa: 5/13
Rapor No: 16-03-1404668 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 16:48
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 13.08.2025 16:48 Bayi No: 1603 Sayfa: 6/13
Rapor No: 16-03-1404668 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 16:48
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

şan; GUTMANN
SOLUTIONS

13.08.2025
Araç: Skoda Superb-IV 1.5 TSi mHEV
Motor kodu: DXDB
Üretim yılı: 23-
Kilometre durumu16267
Lisans numarası: 129
VIN: TMBANONZORC029295 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 13.08.2025 16:33:53 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 5

Hata kodu 17156:
Veri yolu
HATALI MESAJ

Hata kodu 44047:
Sürücü yardım sistemi kamerası
MANTIKSIZ SİNYAL

Hata kodu 4709:
Adaptif hız kontrol sistemi kumanda ünitesine CAN—
Bus/bağlantı
İLETİSİM YOK

Hata kodu 33225:
Kamera _elektronik kumanda ünitesi
HATALI İLETİSİM!

Hata kodu 23765:
Bilgi elektroniği ECU 1
HATALI İLETİSİM!

Motor Marş dinamosu 1

Hata kodu 42234:
Motor elektronik kumanda ünitesi
Dahili hata.

Motor Akü yönetimi 2 0
Motor Transformatör 0
ABS Fren elektroniği 11

Hata kod u 69680:
Adaptif hız kontrol sistemi kumanda ünitesine CAN—
Bus/bağlantı
İLETİSİM YOK

Hata kod u 69648:
II-II- I'.A..__.-.- !'-l..1.:.-.- f'.-l.II 4 .--
-_- .----_ ni—

Otomatik mesafe kontrol ECU'sü
İLETİSİM YOK
Hata kod u 69760:
Sürücü yardımcı sistemlerinin ön sensör sistemleri

İLETİSİM YOK
Hata kodu 82320:
Merkezi Gateway için CAN-Bus—bağlantı
MANTIKSIZ SİNYAL
Hata kod u 70000:
Park yardımı kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu 16401:
Lastik basıncı uyarısı
UYARI GÖSTERGESİ AKTİF

Hata kodu 590864:

Hata kodu 590896:

Hata kodu 590880:

Hata kodu 590848:

Hata kodu 591056:

ABS Fren servo ünitesi
Hava yastığı Hava yastığı OOO

Hata kodu 1052928:
Veriyolu
EKSIK MESAJ!

Hata kodu 1081088:
Veriyolu
EKSIK MESAJ!

Hata kodu 1075461:
Veri yolu
HATALI MESAJ

Hata kodu 1075462:
Veri yolu
HATALI MESAJ

Hata kodu 1075463:
Veri yolu
HATALI MESAJ

Hata kodu 1075465:
Veri yolu
HATALI MESAJ

Hata kodu 1075979:
Veri yolu
HATALI MESAJ

Hata kod u 9777408:

II-II- I'.A..__.-.- r-l..1.:.-.- I'.--l-II .---
- .----_ ni—

Çarpışma hafifletici fren sistemi kumanda ünitesi
MANTIKSIZ MESAJ

Hava yastığı Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 13.08.2025 16:48 Bayi No: 1603 Sayfa: 7/13
Rapor No: 16-03-1404668 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 16:48
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu 1644017:
Mobil Online hizmetleri
Batarya şarj durumu nedeniyle fonksiyonel kısıtlam
a.

Klima A/C/kalorifer 12

Hata kodu 327942:

SICAKLIK KONTROL FLAPI AKTUATOR POTANSİYOMETRESİ S
OL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 328198:

SICAKLIK KONTROL FLAPI AKTUATOR POTANSİYOMETRESİ S
AĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 328454:

Arka kalorifer kelebek kapağı aktüatör sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 329990:

BUZ ÇÖZME ELEKTRIKTAHRIGI POTANSİYOMETRESİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 328966:

On hava dağıtım kapağı aktüatör sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 394393:

On A/C sistemi kumanda/gösterge birimi
HATALI DUĞME FONKSİYONU!

Hata kodu 655621:

Arka sol koltuk sıcaklık sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 655623:

SAĞ ARKA KOLTUK SICAKLIK SENSORU__ __
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 1048833:

Kompresör kapanması nedeniyle fonksiyonel kısıtlam
a
Motor tarafından kompresör kapanması belirlendi.

Hata kodu 524142:

Bilgi elektroniği ECU 1
HATALI İLETİSİM!

Hata kodu 524143:

Bilgi elektroniği ECU 1
HATALI İLETİSİM!

Hata kodu 524144:

Bilgi elektroniği ECU 1
HATALI İLETİSİM!

Güvenlik Ön kamera sistemi 19

ii-ll- i'..A..__.-.- !'-l..1.:.-.-_f'._-l.ll "| .-
--_ .----_ ni—

Hata kodu 221210:

ECU

Hata kodu 1049428:
ECU
Dahili hata.

Hata kodu 2097188:
ECU
Dahili hata.

Hata kodu 1049405:
Sürücü yardım sistemleri
HATALI DEĞER ALIMI!

Hata kod u 1049406:
Sürücü yardım sistemleri
HATALI DEĞER ALIMI!

Hata kodu 1049429:
Sürücü yardım sistemleri
HATALI DEĞER ALIMI!

Hata kodu 3145746:
Veri yolu
HATALI MESAJ

Hata kodu 3145747:
Veri yolu
HATALI MESAJ

Hata kodu 3145761:
Veri yolu
HATALI MESAJ

Hata kodu 3145779:
Veri yolu
HATALI MESAJ

Hata kodu 1048849:
Veriyolu
EKSİK MESAJ!

Hata kodu 1048850:
Veriyolu
EKSİK MESAJ!

Hata kodu 3145826:
Veri yolu
HATALI MESAJ

Hata kodu 1049685:
Sürücü destek sistemlerinin ön kamerası
Kısıtlı görüş

Hata kodu 3145984:
ECU
Dahili hata.

Hata kod u 1049697:
ii-ll- i'..A..__.-.- r-l..1.:.-.-_l'..-l-ll .---
- .----_ ni—

ECU
Dahili hata.

Hata kodu 3146032:
Veri yolu
HATALI MESAJ

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 13.08.2025 16:48 Bayi No: 1603 Sayfa: 8/13
Rapor No: 16-03-1404668 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 16:48
Mersis No: 0309073518100001

Dahili hata.

Hata kodu 3146033:

Veri yolu

HATALI MESAJ

Hata kodu 3146037:

Veri yolu

HATALI MESAJ

Güvenük Adaptif hız kontrol sistemi radar sensörü
13

Hata kodu 349:

Veri yolu

EKSİK MESAJ!

Hata kodu 350:

Veri yolu

EKSİK MESAJ!

Hata kodu 374:

ECU

Dahili hata.

Hata kodu 444:

ECU

SİSTEM SIFIRLAMA

Hata kodu 517:

Veri yolu

MANTIKSIZ MESAJ

Hata kodu 1416:

Veri yolu

MANTIKSIZ MESAJ

Hata kodu 1842:

Veri yolu

MANTIKSIZ MESAJ

Hata kodu 1857:

Veri yolu

HATALI MESAJ

Hata kodu 1884:

Veri yolu

MANTIKSIZ MESAJ

Hata kodu 1885:

Veri yolu

MANTIKSIZ MESAJ

Hata kodu 2065:

Veri yolu

MANTIKSIZ MESAJ

II-II- İ'A..__.-.- r-l..l:.-.- l'..-l-II .---
- .----_ nI—

Hata kodu 2068:

Veri yolu

MANTIKSIZ MESAJ

Hata kodu 3100:

ECU

Dahili hata.

Hata kodu 1080304:

Arka park yardım sensörü
KISITLANMIŞ FONKSİYON!

Hata kodu 1113328:

On park yardım sens_örü
KISITLANMIŞ FONKSİYON!

Hata kodu 10494466:

On sol park yardım sensörü
Sensör kirli/üstü örtülüdür.

Hata kod u 10494467:

Ön sol merkez park yardım sensörü
Sensör kirli/üstü örtülüdür.

Hata kod u 10494468:

Ön Sağ Orta park yardımcısı sistemi sensörü
Sensör kirli/üstü örtülüdür.

Hata kodu 10494469:

On sağ park yardım sensörü
Sensör kirli/üstü örtülüdür.

Hata kodu 12587158:

Veriyolu
EKSİK MESAJ!

Hata kodu 13640960:

Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—
bağlantı
ALINAN GEÇERSİZ VERİ

Hata kodu 13640962:

Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus—
bağlantı
ALINAN GEÇERSİZ VERİ

Hata kodu 13640965:

Parktronic sistemi kontrol ünitesi
HATALI YAZILIM

Hata kodu 13959178:

On park yardım sensörü
Sensör kirli/üstü örtülüdür.

Güvenük Arka görüş/çevre kamera sistemi

Güvenük Arka tüm çevreyi görüntüleme kamerası

Güvenük Ksainenzüüradar1

Güvenük Ksainenzüüradar2

Güvenük Ksainenzüüradar3

Güvenük Ksainenzüüradar4 000000

II-II- İ'A..__.-.- r-l..l:.-.- l'..-l-II .---
- .----_ nI—

Konfor Diyagnoz arabirimi bus 21

Hata kodu 1049252:

Ethernet bağlantısı, kısmi alan 4
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 2502759:

Acil çağrı modülüne Ethernet bağlantısı
İLETİŞİM YOK

Hata kodu 8458231:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 13.08.2025 16:48 Bayi No: 1603 Sayfa: 9/13
Rapor No: 16-03-1404668 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 16:48
Mersis No: 0309073518100001

Güvenük PARK ASİSTANI 11

Hata kodu 8471553:
CAN-BUS
EKSİK MESAJ

Hata kodu 8482819:
Etkinleştirilebilir fonksiyonlar
YAN LIŞ KONFIGURASYON

Hata kodu 8454400:
48 Volt batarya
Durum sinyali mantıksız.

Hata kodu 8458227:

Hata kodu 8456964:

Hata kodu 8450312:
Navigasyon sistemi rota verileri
HATALI SİNYAL

Hata kod u 8450314:
Navigasyon sistemi rota verileri
HATALI SİNYAL

Hata kod u 8450308:
Navigasyon sistemi rota verileri
HATALI SİNYAL

Hata kod u 8450309:
Navigasyon sistemi rota verileri
HATALI SİNYAL

Hata kodu 8450307:
Navigasyon sistemi rota verileri
HATALI SİNYAL

Hata kod u 2494543:
Sürücü yardımcı sistemlerinin ön sensör sistemleri

İLETİŞİM YOK
Hata kodu 2166903:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı
İLETİŞİM YOK
Hata kod u 2494569:
RFK (arka görüş kamerası) ile CAN iletişimi
BOZUK İLETİŞİM
İİ-İİ- İ'.A..__.-.- !'-l..1.:.-.- f'.-l..İİ n .--
-.- .----_ nİ—

Hata kodu 2232399:
Sürücü yardımcı sistemlerinin ön sensör sistemleri

İLETİŞİM YOK

Hata kodu 2175091:
Bilgi elektroniği ECU 1
HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu 8389392:
Sürücü destek sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus-ba
ğlantısı
CAN mesajı eksiktir.

Hata kod u 1048996:
Ethernet bağlantısı, kısmi alan 4

Hata kodu 8458229:

Hata kodu 16776976:
Veriyolu
EKSİK MESAJ!

Hata kodu 16777146:
Veriyolu
EKSİK MESAJ!

Hata kodu 8667138:
KİLOMETRE SAYACI SİNYALİ
MANTIKSIZ SİNYAL

Konfor Projeksiyon ekranı

Hata kodu 13894400:
İşlevsel kısıtlama

—
AŞIRI SICAKLIK KAYDEDİLDİ

Hata kodu 16776968:
Veri yolu
EKSİK MESAJ!

Hata kodu 16711695:
Veri yolu
EKSİK MESAJ!

Konfor Orta ön gösterge ünitesi/işletme düzeni
Konfor Araç elektrik sistemi 1
Konfor Çok işlevli modül
Konfor Işık kontrolü sol 2 Acoo

Hata kodu 131329:
CAN-BUS —
BOZUK İLETİŞİM

Konfor Işık kontrolü sağ 2
Konfor Sürücü kapısı elektronik NO

Hata kodu 196660:
Cam krikosu aktüatörü
TEMEL AYARLAR YOK/HATALI

İİ-İİ- İ'.A..__.-.- !'-l..1.:.-.- f'.-l..İİ n .--
-.- .----_ nİ—

Hata kodu 196711:
Cam krikosu aktüatörü
MANTIKSIZ SİNYAL

Konfor Ön sağ koltuk kapısı elektronik

Hata kodu 196660:
Cam krikosu aktüatörü
TEMEL AYARLAR YOK/HATALI

Hata kodu 196711:
Cam krikosu aktüatörü
MANTIKSIZ SİNYAL

Konfor Arka sürücü tarafı kapı elektroniği

Hata kodu 196660:
Cam krikosu aktüatörü

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	13.08.2025 16:48	Bayi No:	1603	Sayfa:	10/13
Rapor No:	16-03-1404668	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2025 16:29	Araç Çıkış Tarihi:	13.08.2025 16:48
Mersis No:	0309073518100001				

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

TEMEL AYARLAR YOK/HATALI

Konfor Gösterge grubu
Cam krikosu aktüatörü
MANTIKSIZ SİNYAL

Hata kodu 196711:

Konfor Arka yolcu tarafı kapı elektroniği

Hata kodu 196660:
Cam krikosu aktüatörü
TEMEL AYARLAR YOK/HATALI

Hata kodu 196711:
Cam krikosu aktüatörü
MANTIKSIZ SİNYAL

Konfor Sürücü koltuğu ayarı
Konfor Ön yolcu koltuğu ayarı
Konfor Bagaj kapağı elektroniği
Konfor Mobil uç cihazlar için şarj cihazı 1 N000

Hata kodu 10:
Kasa fanı
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 9:
Kasa fanı
Mekanik hata.

Şanzıman Şanzıman elektroniği
Hata kodu 21193:
Adaptif hız kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus
BOZUKİLETİŞİM

Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü

Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda ünitesi
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda ünitesi
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda ünitesi 0000

II-II- İ'..A.. __.-.- r-l..:.-.- l'..-l-II n .--
-_- .----_ nI—

Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda ünitesi
Süspansiyon Tekerlek süspansiyon elektroniği
Direksiyon Direksiyon asistanı Aoc
Hata kodu 6192:
Veri yolu
EKSİK MESAJ!

Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü A
Hata kodu 131396:
Veri yolu
EKSİK MESAJ!

SesNideo Ses sistemi

Hata kodu 6704:
Veri yolu
EKSİK MESAJ!

SesNideo Bilgi elektroniği

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	13.08.2025 16:48	Bayi No:	1603	Sayfa:	11/13
Rapor No:	16-03-1404668	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2025 16:29	Araç Çıkış Tarihi:	13.08.2025 16:48
Mersis No:	0309073518100001				

11-11-1' A. __. - !-l..1.-.-f'._-l.11 nn .-
--_ .----_ ni—

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.10.2024		Çarpma	Hayır	0	TL


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 13.08.2025 16:48
Rapor No: 16-03-1404668
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 13.08.2025 16:29

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 13.08.2025 16:48

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer



Motor, Silindir kapağı contası >
Test Sonucu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Araçın çekiş kontrol sistemi kapatılamadığından dinamometre testi yapılamamıştır.

Airbag notlar;

AIRBAG KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP STANDART DIŞI ONARIM TESPİT EDİLMEMİŞTİR.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	13.08.2025 16:48	Bayi No:	1603	Sayfa:	13/13
Rapor No:	16-03-1404668	Araç Giriş Tarihi:	13.08.2025 16:29	Araç Çıkış Tarihi:	13.08.2025 16:48
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Paket kapsamında airbag ve emniyet kemerleri standart dışı onarım tespitleri yapılmaktadır. Orijinal yedek parçalar ile yapılan değişimler tespit kapsamı dışındadır.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası