

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 09:54
Rapor No: 16-03-2406128
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:05

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 09:54

Full Plus Ekspertiz+Ekstra



34ETS902

Eksper / İmza



16-HYB-4142

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 09:54
Rapor No: 16-03-2406128
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:05

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 09:54

Araç Bilgileri

Plaka	34ETS902	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	101229	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR3UDYHZSMJ875669	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Peugeot
Rengi	BEYAZ	Model	2008
Sonraki Muayene Tar.	2025-08-18	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	OTOPOINT MOTORLU ARAÇLAR SATIŞ SERVİS SAN.TİC.LTD.
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 09:54
Rapor No: 16-03-2406128
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:05

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 09:54

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde hasarı mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Airbagler		
Emniyet Kemerleri		
Silindir Kapak Conta Testi		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 09:54 Bayi No: 1603 Sayfa: 4/9
Rapor No: 16-03-2406128 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:05 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 09:54
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	-3.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	52	49	3
2. Aks	55	53	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	194	189	2.5
2. Aks	178	158	11
El Freni	253	225	11

Verimlilik

63

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/R16	102H	5,23 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/R16	102H	5,61 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/R16	102H	5,26 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/R16	102H	5,84 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 09:54 Bayi No: 1603 Sayfa: 5/9
Rapor No: 16-03-2406128 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:05 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 09:54
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 09:54 Bayi No: 1603 Sayfa: 6/9
Rapor No: 16-03-2406128 Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:05 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 09:54
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

şan; GUTMANN
5 0 L U T IONS

18.08.2025
Araç: Peugeot 2008—11 1.5 16V Blue—HDi 110
Motor kodu: YHS (DV5RCE)
Üretim yılı: 21-
Kilometre durumu
Lisans numarası: 902
VIN: VR3UDYHZSMJ875669 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 18.08.2025 14:17:12 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor Dizel motor
ABS Teves MK 100
Havayasuğı Havayasuğı
Klima Klima otomatiği 60000

Hata kodu B1003—55:
Klima kumanda ünitesi
HATALI KODLAMA

Konfor Ana kumanda ünitesi BSI
Konfor Gösterge grubu J

Hata kodu B1003:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU
Uzaktan kodlama hatalıdır (NOT: Bu hata hayali bir
hata olabilir).

Konfor Çok işleirli dokunmatik ekran D*
Konfor PARK ASISTANI
Konfor Multiplex kontrol paneli D*
Konfor Yağmur/Işık sensörü
Konfor Sürücü kapısı modülü
Konfor Direksiyon kumanda modülü
Konfor Direksiyon kontrol düğmesi
Şanzıman Otomatik şanzıman BVA_AM6
Şanzıman Otomatik şanzıman
Şanznnan VüespedaHan
Direksiyon Hidrolik servo direksiyon
SesNideo Navigasyon sistemi 000000000
II-II- İ'.A.._..-.'-!'-l..1.:.-_f'._-l.II 4 .--
-_- .----_ ni—

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.03.2022		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 09:54
Rapor No: 16-03-2406128
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:05

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 09:54

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol arka, Kapı bandı >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Yağ seviyesi **Soğutma**
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 09.09.2025 09:54
Rapor No: 16-03-2406128
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 1603
Araç Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:05

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2025 09:54

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Vuruk




Tampon, arka, Arka tampon > Vuruk


Diğer



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Güvenlik sistemleri/Kemerler, ön, Emniyet kemeri, sol ön > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Motor, Silindir kapağı contası > Test Sonucu



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Tampon, arka, Spoiler > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Hasarlı

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Aracın çekiş kontrol sistemi kapatılamadığından dinamometre testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Bursa-Nilüfer
Şubesi Alaaddin bey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi
No:297A/B Nilüfer/ Bursa bursa1603@dexpert.com.tr 0 224 413 62 10
NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi:	09.09.2025 09:54	Bayi No:	1603	Sayfa:	9/9
Rapor No:	16-03-2406128	Araç Giriş Tarihi:	18.08.2025 14:05	Araç Çıkış Tarihi:	09.09.2025 09:54
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Paket kapsamında airbag ve emniyet kemerleri standart dışı onarım tespitleri yapılmaktadır. Orijinal yedek parçalar ile yapılan değişimler tespit kapsamı dışındadır.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası