arabam.com | oto ekspertiz



VF1LB240535456440 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Müşteri	R**********R	Telefon:	541*****143	Tarih:	20.11.2026	Rapor No:	1027681-00166

Araç Bilgisi

Motor No: K9K*****169

Plaka	34DP4104
Marka Model: RENAULT SYMBOL 1.4 EXPRESSİON PLUS MANUEL	
Model Yılı	2006
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / 5 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	21.11.2026 / 14.02.2011
Muayene Geçerlilik	20.11.2026
Kasa Tipi	Otomobil / Sedan 5 Kapı
Renk: Gri	
Motor CC / Gücü	1461(cc) / 65(kw)
Kilometre	199.089

Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Araç Fotoğrafları



Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA | MOTOR EKSPERTİZ | MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER) **Paket Fiyatı: 2.760,00₺**

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R**********R **Vergi / TC Numarası:** **Telefon:** 541*****143 **Mersis Numarası:** **Ticaret Ünvanı:** **İşletme Adı:** **Yetki Belge Numarası:**	**Ad Soyad / Ünvan:** **Vergi / TC Numarası:** **Telefon:** **Mersis Numarası:** **Ticaret Ünvanı:** **İşletme Adı:** **Yetki Belge Numarası:**	**SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.** **İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi** **Yetkili İmza:** **Mersis Numarası: 0754047063100018** **TSE: 34-HYB-21005** **Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul**

İş Emri Başlama Zamanı: **12:51:15**
İş Emri Bitiş Zamanı: **13:12:55**

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery İLE KEŞFEDİN
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN
arabam.com | oto ekspertiz
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.


arabam.com | oto ekspertiz



VF1LB240535456440 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB



: Orijinal | : Boyalı(9) | : Lokal Boyalı(0) | : Değişen(8)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var, Kimyasal Deformasyon Var, Çizik Var,
Kaput	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemli,
Sol Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[30 - 30]	Değişen, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Sol Ön Kapı	DEĞİŞEN	[90 - 110]	Değişen,
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[90 - 110]	Boyalı, Ezik ve Gamzeler Var, Hasar Var, Vernik Deformasyonu Var, Çizik Var, İşlemli,
Bagaj	DEĞİŞEN	[90 - 110]	Değişen,
Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, Ezik ve Gamzeler Var, Hasar Var, Vernik Deformasyonu Var, Çizik Var, İşlemli,
Sağ Arka Kapı	BOYALI	[90 - 1500]	Boyalı, Ezik ve Gamzeler Var, Hasar Var, Vernik Deformasyonu Var, Çizik Var, İşlemli,
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Hasar Var,
Sağ Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[30 - 30]	Değişen, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı,
Ön Tampon	DEĞİŞEN		Değişen, Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var, Üst Panjur Kırık, Çatlak,
Arka Tampon	DEĞİŞEN		Değişen, Kırık, Çatlak Var, Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Yerine Oturmamış, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ KİRLİ BAKILDI , KUŞ PİSLİĞİ BOYA SOYULMALARI BOYA DESEN BOZULMALARI VAR , MUHTELİF EZİK ÇİZİKLER VAR ,

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF1LB240535456440 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	BOYALI	[60 - 90]	İşlemli,
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	BOYALI		Hasarlı, Kesme, Kaynak İşlemli, İşlemli,
Arka Panel	BOYALI		Kesme Kaynak İşlemli, İşlemli,
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	DEĞİŞEN		Değişen, Hasarlı, Kesme, Kaynak İşlemli,
Sol On Şasi	ORİJİNAL		Hasarlı,
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		Ezik, Vuruk Var,
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		Hasarlı,
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		Hasarlı,
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Ön Tampon Demiri	DEĞİŞEN		Değişen,
Sol Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Hasar Var,
Sağ Marşpiyel	BOYALI		Boyalı, Hasar Var,

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play

arabam.com | oto ekspertiz
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF1LB240535456440 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	.
Enjektör Kontrolü	ORTA	Siyah duman atma var turbo sistemi ile enjektörler kontrol ettiriniz (Dizel araç), Enjektörlerde sesli çalışma var, Motorda sarsıntılı çalışma var enjektör sistemi kontrolü önerilir.
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	ORTA	Turboda hafif ötme sesi var
Turbo İntercoll Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	ORTA	Yüzeysel çatlamalar var, Rulman ve bilyelerinde ses var, V kayış ses yapıyor
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	ORTA	**[-10°C]** Soğutma suyu kirli değişmeli
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	ORTA	Motorun muhtelif yerlerinde yağlanma var
Motor Elektrik Tesisatı	ORTA	Tesisat üzerinde tadilat var
Akü Testi	İYİ	

Detay 1: MOTORDA SESLİ ÇALIŞMA MEVCUT
Detay 2: MARŞDA ESNASINDA SES MEVCUT
Detay 3: ARACIN YASI VE KM SI GEREGI TRINGER SISTEMI KONTROLU ONERILIR

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play'den Alın

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VF1LB240535456440 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	ORTA	**[Üretim: 2024, Derinlik: 4mm]** Çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Ön)	ORTA	**[Üretim: 2024, Derinlik: 4mm]** Çatlama deformasyon var
Lastik (Sol Arka)	ORTA	**[Üretim: 2024, Derinlik: 4mm]** Çatlama deformasyon var
Lastik (Sağ Arka)	ORTA	**[Üretim: 2024, Derinlik: 4mm]** Çatlama deformasyon var
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	., kampana
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	., kampana
Motor Şanzıman Takozları	ORTA	Takozlarda yüzeysel çatlama deformasyon var
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	KÖTÜ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Alttan kontrol	İYİ	
V Kayışı Alttan Görünen	ORTA	Yüzeysel çatlamalar deformasyonlar var, Bilya ve rulmanlarında ses var
Turbo, İntercooler ve Hortumları	ORTA	İntercooler hortumlarında yağlanma var, Turboda ötme sesi var
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzuman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	ORTA	Egzoz sistemi ve boruları üzerinde paslanma var
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	ORTA	Motor alt muhafazada sürtme çatlak var
Davlumbazların Kontrolü	KÖTÜ	Sağ ön davlumbazda kırık var
Şanzıman Yağ Kaçakları	KÖTÜ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	

Detay 1: ALT TRAVERS EZİK
Detay 2: RADYATÖRLER TAMİRLİ İŞLEMLİ
Detay 3: ARAÇ ALTI ÇAMUR KAPLI
Detay 4: MOTOR ALT KISIMDA VE ŞANZIMANDA DAMLATMA ŞEKLİNDE YAĞ KAÇAKLARI MEVCUT

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.


arabam.com | oto ekspertiz



VF1LB240535456440 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları
			
1	2	3	4
Araç Fotoğrafları	**Araç Fotoğrafları**	**MOTOR EKSPERTİZ**	**MOTOR EKSPERTİZ**
			
5	6	Antifriz Derece	Akü Testi

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

AppGallery

App Store'dan İndirin

Google Play 'DEN ALIN

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.