arabam.com | oto ekspertiz



10Q4EU0266721 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

Müşteri	R**********R	Telefon:	541*****143	Tarih:	23.11.2026	Rapor No:	1031048-00156

Araç Bilgisi

Motor No: VR7*****416

Plaka	16BGJ139
Marka Model: CİTROEN BERLİNGO 1.5 BLUEHDI FEEL MANUEL	
Model Yılı	2023
Yakıt / Şanzıman	DİZEL / 6 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil	13.12.2023 / 13.12.2023
Muayene Geçerlilik	-
Kasa Tipi	KAMYONET
Renk: Beyaz	
Motor CC / Gücü	1499(cc) / 75(kw)
Kilometre	115.582

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş **Yedek Anahtar:** YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA | MOTOR EKSPERTİZ | MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER) **Paket Fiyatı: 2.760,00₺**

Alıcı (veya Vekili)	Satıcı (veya Vekili)	Hizmeti Veren
Ad Soyad / Ünvan: R**********R **Vergi / TC Numarası:** **Telefon:** 541*****143 **Mersis Numarası:** **Ticaret Ünvanı:** **İşletme Adı:** **Yetki Belge Numarası:**	**Ad Soyad / Ünvan:** **Vergi / TC Numarası:** **Telefon:** **Mersis Numarası:** **Ticaret Ünvanı:** **İşletme Adı:** **Yetki Belge Numarası:**	**BÜNYAMİN ZEYTUN** **İş Yeri Yetkilisi: Harun Zeytun** **Yetkili İmza:** **Mersis Numarası: 5094** **TSE:** **Adres: Şehit Eren Bülbül Cad. Hümahatun 1 Sitesi D Blok No:84/85 Yıldırım / Bursa**

İş Emri Başlama Zamanı: **18:00:48**
İş Emri Bitiş Zamanı: **18:19:23**

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz


Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



10Q4EU0266721 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu



: Orijinal | : Boyalı(0) | : Lokal Boyalı(0) | : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[60 - 100]	
Kaput	ORİJİNAL	[60 - 100]	
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[60 - 100]	
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[60 - 100]	
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[60 - 100]	
Bagaj	ORİJİNAL	[60 - 100]	
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[60 - 100]	Hasar Var,
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[60 - 100]	
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[60 - 100]	
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[60 - 100]	

Detay: ARAÇ GENELINDE EZIK GAMZELER ÇIZIKLER MEVCUT, ARAÇTA YAZI YAPIŞTIRMA IZLERI MEVCUT, SAĞ ARKA SÜRGÜLÜ KAPI AÇILIP KAPANMASI KONTROL,

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN
oto ekspertiz | arabam.com
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



10Q4EU0266721 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORİJİNAL	[60 - 100]	
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[40 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[40 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[60 - 100]	
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[40 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[40 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[40 - 90]	
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL	[60 - 100]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[60 - 100]	
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[40 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol On Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		Hasar Var,

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play
oto ekspertiz | arabam.com
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



10Q4EU0266721 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	ORTA	Motor üst plastik kapak yok
Enjektör Kontrolü	İYİ	.
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	ORTA	Turbo üzeri egzost kaçağı, kurum var (Partekül filtre ve ventil kontrol edilmelidir.)
Turbo İntercoll Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-20°C]
Motor Yağı Seviyesi	ORTA	Motor yağı kirli, filtre ile birlikte değiştirilmeli.
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Detay 1: ÖN CAMDA ÇATLAK MEVCUT

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN
arabam.com | oto ekspertiz
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



10Q4EU0266721 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	**[Üretim: 2024, Derinlik: 6mm]** .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	**[Üretim: 2024, Derinlik: 6mm]** .
Lastik (Sol Arka)	KÖTÜ	**[Üretim: 2017, Derinlik: 5mm]** Üretim tarihi eski
Lastik (Sağ Arka)	KÖTÜ	**[Üretim: 2017, Derinlik: 5mm]** Üretim tarihi eski
Jant (Sol Ön)	İYİ	
Jant (Sağ Ön)	İYİ	
Jant (Sol Arka)	İYİ	
Jant (Sağ Arka)	İYİ	
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	ORTA	Sol ön fren diskinde aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	ORTA	Sağ ön fren diskinde aşınma var
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	ORTA	Sol arka fren diskinde aşınma var
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	ORTA	Sağ arka fren diskinde aşınma var
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	.
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	.
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	İYİ	
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Alttan kontrol	İYİ	
V Kayışı Alttan Görünen	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	ORTA	Debriyaj ve/veya grup bilyalarında ses var.
Şanzuman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	YOK	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	KÖTÜ	Motor alt muhafazada kırıklar var
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	ORTA	Şanzıman vites komuta mil keçesinde yağlanma var
Diferansiyel Yağ Kaçakları	YOK	


Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN
arabam.com | oto ekspertiz
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



10Q4EU0266721 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları
			
1	2	3	4
Araç Fotoğrafları	**Araç Fotoğrafları**	**MOTOR EKSPERTİZ**	
			
5	6	Akü Testi	

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan İndirin

Google Play 'DEN ALIN

arabam.com | oto ekspertiz

0850 759 90 00

iletisim@arabam.com

www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.