arabam.com | oto ekspertiz



VR3USHNSSPJ850826 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Müşteri	R**********R	Telefon:	541*****143	Tarih:	17.11.2026	Rapor No:	1023605-00166

Araç Bilgisi

Motor No: 10X*****577

Plaka	34HTH595
Marka Model: PEUGEOT	
Model Yılı	2023
Yakıt / Şanzıman	BENZİNLİ / Otomatik
Tescil / İlk Tescil	18.06.2025 / 14.12.2023
Muayene Geçerlilik	13.10.2026
Kasa Tipi	---
Renk: GRİ (TEKNO)	
Motor CC / Gücü	1199(cc) / 96(kw)
Kilometre	64.000

Araç Fotoğrafları



Çekiş Tipi: Önden Çekiş

Yedek Anahtar: YOK

Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA | MOTOR EKSPERTİZ | MEKANİK EKSPERTİZ

Paket: RENAULT ÜMRANİYE(GÜNERLER) **Paket Fiyatı: 2.760,00₺**

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: R**********R
Vergi / TC Numarası:
Telefon: 541*****143

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:
Vergi / TC Numarası:
Telefon:

Mersis Numarası:
Ticaret Ünvanı:
İşletme Adı:
Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

SAY OTO EKSPERTİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İş Yeri Yetkilisi: Alpay Tanrıverdi

Yetkili İmza:

Mersis Numarası: 0754047063100018
TSE: 34-HYB-21005
Adres: Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No 916 A
İç Kapı No: A Ümraniye/İstanbul

İş Emri Başlama Zamanı: **15:20:35**
İş Emri Bitiş Zamanı: **15:49:00**

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN
oto ekspertiz | arabam.com
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.


arabam.com | oto ekspertiz




VR3USHNSSPJ850826 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB





: Orijinal | : Boyalı(0) | : Lokal Boyalı(0) | : Değişen(0)

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Tavan	ORİJİNAL	[90 - 110]	Kaplama Var Ölçüm Yapılamadı,
Kaput	ORİJİNAL	[90 - 110]	Kaplama Var Ölçüm Yapılamadı,
Sol Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	Kaplama Var Ölçüm Yapılamadı,
Sol Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Kaplama Var Ölçüm Yapılamadı,
Sol Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Kaplama Var Ölçüm Yapılamadı,
Sol Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	Kaplama Var Ölçüm Yapılamadı,
Bagaj	ORİJİNAL	[90 - 110]	Kaplama Var Ölçüm Yapılamadı,
Sağ Arka Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	Kaplama Var Ölçüm Yapılamadı,
Sağ Arka Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Kaplama Var Ölçüm Yapılamadı,
Sağ Ön Kapı	ORİJİNAL	[90 - 110]	Kaplama Var Ölçüm Yapılamadı,
Sağ Ön Çamurluk	ORİJİNAL	[90 - 110]	Kaplama Var Ölçüm Yapılamadı,
Ön Tampon	ORİJİNAL		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,
Arka Tampon	ORİJİNAL		Plastik, Karbon Ölçüm Yapılamadı, Çizik, Sürtme Var,

Detay: ARAÇ KOMPLE PPF KAPLAMA VAR BOYA KONTROLÜ YAPILAMAMIŞTIR , PILASTİK DODİKLER ÇİZİK ,

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN
oto ekspertiz | arabam.com
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VR3USHNSSPJ850826 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Kaporta / Boya	Durumu	Mikron	Notlar
Sol Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sol Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sol Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	Boyasız Göçük Düzeltme Var,
Sol Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Havuz Sacı	ORİJİNAL		
Arka Panel	ORİJİNAL		
Sağ Ön Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Orta Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Sağ Arka Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	
Sağ Üst Direk	ORİJİNAL	[90 - 110]	Ezik ve Gamzeler Var,
Sağ Arka İç Direk	ORİJİNAL	[60 - 90]	
Ön Panel	ORİJİNAL		
Sol On Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Ön Şasi	ORİJİNAL		
Sol Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Tüfek Sacı	ORİJİNAL		
Sol Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sağ Arka Şasi	ORİJİNAL		
Sol Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sağ Taban Sacı	ORİJİNAL		
Sol Marşpiyel	ORİJİNAL		
Sağ Marşpiyel	ORİJİNAL		

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN
arabam.com | oto ekspertiz
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VR3USHNSSPJ850826 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

MOTOR EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Hava Filtre Kabin Kontrolü	İYİ	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	İYİ	.
Enjektör Kontrolü	İYİ	.
Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	İYİ	
Yağ Soğutucusu	İYİ	
Turbo Kontrolleri	İYİ	
Turbo İntercoll Kontrol	İYİ	
Direksiyon Pompa Kontrolleri	İYİ	
V Kayışı Görünen ve Kasnak	İYİ	
Fren Hidroliği	İYİ	
Motor Buharı / Üfleme	İYİ	
Su Sızdırmazlığı Termostat Gövdesi	İYİ	
Antifriz Derece	İYİ	[-10°C]
Motor Yağı Seviyesi	İYİ	
Soğutma Fanları	İYİ	
Motor Su Radyatörü ve Paneli	İYİ	
Klima Radyatörü ve Klima Boruları	İYİ	
Motor Yağ Sızdırması	İYİ	
Motor Elektrik Tesisatı	İYİ	
Akü Testi	İYİ	

Detay 1: Üst kapak hava diyaframı arızalı
Detay 2: Motor suyu fazla
Detay 3: Ön cam kırık

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery İLE KEŞFEDİN
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VR3USHNSSPJ850826 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

MEKANİK EKSPERTİZ	Durumu	Notlar
Lastik (Sol Ön)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 0mm] .
Lastik (Sağ Ön)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 0mm] .
Lastik (Sol Arka)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 0mm] .
Lastik (Sağ Arka)	İYİ	[Üretim: 2023, Derinlik: 0mm] .
Jant (Sol Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Ön)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sol Arka)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Jant (Sağ Arka)	ORTA	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
Rot Kolları, Rot Başları	İYİ	
Salıncak Burç Rotilleri	İYİ	
Aks Kontrol	İYİ	
Aks Körükleri	İYİ	
Yaylar, Helezonlar	İYİ	
Amortisör Kontrolü	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	İYİ	
Fren Disk Durumu (Sol Arka)	İYİ	.
Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Ön)	İYİ	
Fren Balataları (Sağ Ön)	İYİ	.
Fren Balataları (Sol Arka)	İYİ	.
Fren Balataları (Sağ Arka)	İYİ	.
Motor Şanzıman Takozları	İYİ	
Yağ Sızdırmazlık (Motor)	ORTA	Karterde yağlanma var
FREN HORTUMLARI	İYİ	
Klima Kompresör	İYİ	
Soğutucu Fan Alttan kontrol	İYİ	
V Kayışı Alttan Görünen	İYİ	
Turbo, İntercooler ve Hortumları	İYİ	
Debriyaj Kontrol	İYİ	
Şanzuman Kontrol	İYİ	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlık	İYİ	
Egzoz Sistemi	İYİ	
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	İYİ	
Diferansiyel Kontrol	İYİ	
Dingil Kontrol	İYİ	
Araç Altı Muhafazalar Kontrol	İYİ	
Davlumbazların Kontrolü	İYİ	
Şanzıman Yağ Kaçakları	İYİ	
Diferansiyel Yağ Kaçakları	İYİ	

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN
oto ekspertiz
arabam.com
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



VR3USHNSSPJ850826 Şasi Numaralı Aracın

Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları	Araç Fotoğrafları
			
1	2	3	4
Araç Fotoğrafları	**Araç Fotoğrafları**	**MOTOR EKSPERTİZ**	
			
5	6	Akü Testi	

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.