arabam.com | oto ekspertiz



**UU1DJF00876345428 Şasi Numaralı Aracın**

# Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

| Müşteri | R**********R | Telefon: | 541*****143 | Tarih: | 03.10.2026 | Rapor No: | 975882-00153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Araç Bilgisi

**Motor No:** H5D*****966

| | |
|---|---|
| **Plaka** | 34EV6050 |
| **Marka Model:** DACİA SANDERO | |
| **Model Yılı** | 2026 |
| **Yakıt / Şanzıman** | BENZİNLİ - LPG / Otomatik |
| **Tescil / İlk Tescil** | 18.02.2026 / YOK |
| **Muayene Geçerlilik** | - |
| **Kasa Tipi** | Otomobil / Hatchback 5 Kapı |
| **Renk:** GRİ (Mineral) | |
| **Motor CC / Gücü** | 1199(cc) / 80(kw) |
| **Kilometre** | 3.447 |

**Araç Fotoğrafları**




**Çekiş Tipi:** Önden Çekiş

**Yedek Anahtar:** YOK

## Paket İçeriği

KAPORTA / BOYA

**Paket: RENAULT** **Paket Fiyatı: 2.484,00₺**

### Alıcı (veya Vekili)

**Ad Soyad / Ünvan:** R**********R
**Vergi / TC Numarası:**
**Telefon:** 541*****143

**Mersis Numarası:**
**Ticaret Ünvanı:**
**İşletme Adı:**
**Yetki Belge Numarası:**

### Satıcı (veya Vekili)

**Ad Soyad / Ünvan:**
**Vergi / TC Numarası:**
**Telefon:**

**Mersis Numarası:**
**Ticaret Ünvanı:**
**İşletme Adı:**
**Yetki Belge Numarası:**

### Hizmeti Veren

**EFT EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ**
**İş Yeri Yetkilisi: KADİR KARAMAN**
**Yetkili İmza:**

**Mersis Numarası: 0325115592900010**
**TSE: 34-HYB-21692**

**Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 161/B Bayrampaşa/İstanbul**

İş Emri Başlama Zamanı: **14:55:53**
İş Emri Bitiş Zamanı: **15:02:15**


Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play



0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz


Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.


arabam.com | oto ekspertiz



UU1DJF00876345428 Şasi Numaralı Aracın

# Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB



: Orijinal | : Boyalı(0) | : Lokal Boyalı(0) | : Değişen(0)

| Kaporta / Boya | Durumu | Mikron | Notlar |
|---|---|---|---|
| Tavan | ORİJİNAL | [100 - 120] | |
| Kaput | ORİJİNAL | [100 - 120] | |
| Sol Ön Çamurluk | ORİJİNAL | [100 - 120] | |
| Sol Ön Kapı | ORİJİNAL | [100 - 120] | |
| Sol Arka Kapı | ORİJİNAL | [100 - 120] | |
| Sol Arka Çamurluk | ORİJİNAL | [100 - 120] | |
| Bagaj | ORİJİNAL | [100 - 120] | |
| Sağ Arka Çamurluk | ORİJİNAL | [100 - 120] | |
| Sağ Arka Kapı | ORİJİNAL | [100 - 120] | |
| Sağ Ön Kapı | ORİJİNAL | [100 - 120] | |
| Sağ Ön Çamurluk | ORİJİNAL | [100 - 120] | |

**Detay:** Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan İndirin

Google Play

0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz

Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



UU1DJF00876345428 Şasi Numaralı Aracın

# Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

| Kaporta / Boya | Durumu | Mikron | Notlar |
|---|---|---|---|
| Sol Orta Direk | ORİJİNAL | [60 - 80] | |
| Sol Ön Direk | ORİJİNAL | [60 - 80] | |
| Sol Üst Direk | ORİJİNAL | [100 - 120] | |
| Sol Arka İç Direk | ORİJİNAL | [60 - 80] | |
| Havuz Sacı | ORİJİNAL | | |
| Arka Panel | ORİJİNAL | | |
| Sağ Ön Direk | ORİJİNAL | [60 - 80] | |
| Sağ Orta Direk | ORİJİNAL | [60 - 80] | |
| Sağ Üst Direk | ORİJİNAL | [100 - 120] | |
| Sağ Arka İç Direk | ORİJİNAL | [60 - 80] | |
| Ön Panel | ORİJİNAL | | |
| Sol On Şasi | ORİJİNAL | | |
| Sağ Ön Şasi | ORİJİNAL | | |
| Sol Tüfek Sacı | ORİJİNAL | | |
| Sağ Tüfek Sacı | ORİJİNAL | | |
| Sol Arka Şasi | ORİJİNAL | | |
| Sağ Arka Şasi | ORİJİNAL | | |
| Sol Taban Sacı | ORİJİNAL | | |
| Sağ Taban Sacı | ORİJİNAL | | |
| Sol Marşpiyel | ORİJİNAL | | |
| Sağ Marşpiyel | ORİJİNAL | | |

Güvenilir
Detaylı
Tarafsız
PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ
AppGallery
App Store'dan İndirin
Google Play 'DEN ALIN
arabam.com | oto ekspertiz
0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz
Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.

arabam.com | oto ekspertiz



UU1DJF00876345428 Şasi Numaralı Aracın

# Oto Ekspertiz Raporu

TSE-HYB

| Araç Fotoğrafları | Araç Fotoğrafları | Araç Fotoğrafları | Araç Fotoğrafları |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Araç Fotoğrafları** | **Araç Fotoğrafları** | **Araç Fotoğrafları** | **Araç Fotoğrafları** |
|  |  |  |  |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Araç Fotoğrafları** | **Araç Fotoğrafları** | **Araç Fotoğrafları** | |
|  |  |  | |
| 9 | 10 | 11 | |

Güvenilir

Detaylı

Tarafsız

PAKET İÇERİK BÖLÜMÜ

AppGallery

App Store'dan İndirin

Google Play 'DEN ALIN


0850 759 90 00
iletisim@arabam.com
www.arabam.com/oto-ekspertiz


Uzman gözünden, detaylı ekspertiz.