DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96

16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-24 10:53:20
Rapor id : SP302GGC449

Alıcı:	OTOPOİNT	Araç:	34MFE942 - VF1RJA00173356362 - RENAULT Clio 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 22002

KAPORTA VE BOYA KONTROLÜ

O	ORİJİNAL
B	BOYALI
İDB	İÇ DIŞ BOYALI
STB	SÖK TAK BOYALI
LB	LOKAL BOYALI
D	DEĞİŞMİŞ
ÇD	ÇIKMA DEĞİŞMİŞ
KSD	KAPI SAÇI DEĞİŞMİŞ
P	PLASTİK
K	KAPLAMA
C	CAM
PY	PARÇA YOKTUR
KS	KASA
ST	SÖK TAK AYAR
YB	YARIM BOYALI
İNB	İNCE BOYALI
LD	LOKAL DEĞİŞMİŞ



✓	Ön panel kontrolü	✓	Arka panel kontrolü
✓	Sol ön şase kontrolü	✓	Sağ ön şase kontrolü
✓	Sol ön podye kontrolü	✓	Sağ ön podye kontrolü
✓	Sol ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü	✓	Sağ ön tüfek (Üst podye) saçı kontrolü
✓	Sol ön direk kontrolü	✓	Sağ ön direk kontrolü
✓	Sol orta direk kontrolü	✓	Sağ orta direk kontrolü
✓	Sol üst direk kontrolü	✓	Sağ üst direk kontrolü
✓	Sol arka şase kontrolü	✓	Sağ arka şase kontrolü
✓	Alt taban kontrolü	✓	Havuz sacı kontrolü

Aracın muhtelif yerlerinde minimal düzeyde ezik ve çizikler mevcut

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96
16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-24 10:53:20
Rapor id : SP302GGC449

Alıcı:	OTOPOİNT	Araç:	34MFE942 - VF1RJA00173356362 - RENAULT Clio 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 22002

MOTOR VE MEKANİK KONTROLLER

✓	Motorda sesli - vuruntulu çalışma kontrolü	✓	Motorda üfleme kontrolü
✓	Motor soğutma sıvısı kontrolü	✓	Motor soğutma sistemi kontrolü
✓	Motor yağı durumu kontrolü	✓	Enjektör kontrolü
✓	Egzozda yakıt(siyah) duman kontrolü	✓	Egozda yağ dumanı kontrolü
✓	Egzozda partikül dumanı kontrolü	✓	Akümülatör kontrolü
✓	Görünen kayışların kontrolü	✓	Turbo kontrolü
✓	İntercooler kontrolü	✓	Egzoz sistemi kontrolü
✓	Yakıt sistemi kontrolü	✓	Marş sistemi kontrolü
✓	Ateşleme sistemi kontrolü	✓	Aks sistemi kontrolü
✓	Debriyaj kontrolü	✓	Direksiyon kontrolü
✓	Şanzıman kontrolü	✓	Otomatik şanzıman kontrolü
✓	Motor takozları kontrolü	✓	Triger kayışı kontrolü
✓	Eksantrik zinciri kontrolü	✓	Elektrik tesisatı kontrolü
✓	Klima sistemi kontrolü	✓	Kalorifer sistemi kontrolü
✓	Yakıt kaçakları kontrolü	✓	Motor mekanik yağ kaçakları kontrolü
✓	Su - sıvı kaçakları kontrolü	✓	Motor genel durumu kontrolü

araca yol testi yapıldı şanzıman vites geçişleri kontrol edildi herhangi bir problem yoktur.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB

ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96
16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-24 10:53:20
Rapor id : SP302GGC449

Alıcı:	OTOPOİNT	Araç:	34MFE942 - VF1RJA00173356362 - RENAULT Clio 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 22002

FREN SÜSPANSİYON VE YANAL KAYMA



SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI

YANAL KAYMA TEST SONUÇLARI



Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB
ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96
16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-24 10:53:20
Rapor id : SP302GGC449

Alıcı:	OTOPOİNT	Araç:	34MFE942 - VF1RJA00173356362 - RENAULT Clio 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 22002

ALTTAKIM KONTROLÜ

✓	Sol ön amortisör kontrolü		✓	Sağ ön amortisör kontrolü	
✓	Sol arka amortisör kontrolü		✓	Sağ arka amortisör kontrolü	
✓	Sol ön fren diski kontrolü		✓	Sağ ön fren diski kontrolü	
✓	Sol arka fren diski kontrolü		✓	Sağ arka fren diski kontrolü	
✓	Sol ön fren balata kontrolü	orta seviyede	✓	Sağ ön fren balata kontrolü	orta seviyede
✓	Sol arka fren balata kontrolü		✓	Sağ arka fren balata kontrolü	
✓	Sol rot kolu ve rot başı kontrolü		✓	Sağ rot kolu ve rot başı kontrolü	
✓	Sol aks ve aks körüğü kontrolü		✓	Sağ aks ve aks körükleri kontrolü	
✓	Sol viraj rotu ve rotillerin kontrolü		✓	Sağ viraj rotu ve rotillerin kontrolü	
✓	Sol ön jant lastik kontrolü		✓	Sağ ön jant lastik kontrolü	
✓	Sol arka jant lastik kontrolü		✓	Sağ arka jant lastik kontrolü	

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB
ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96
16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-24 10:53:20
Rapor id : SP302GGC449

Alıcı:	OTOPOİNT	Araç:	34MFE942 - VF1RJA00173356362 - RENAULT Clio 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 22002

OBD DİAGNOSTİK TEST

Araçta arıza kaydı bulunamadı.

Elektronik aktif arıza kaydı yoktur

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB
ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96
16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-24 10:53:20
Rapor id : SP302GGC449

Alıcı:	OTOPOİNT	Araç:	34MFE942 - VF1RJA00173356362 - RENAULT Clio 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 22002

CONTA KAÇAK TESTİ

Conta kaçak testi sonucu olası renk seçenekleri..

Renk sıralaması soldan başlayarak , iyiden kötüye doğru sıralanmıştır.

Aracınıza uygulanan test sonrası oluşan renk yakın tahmin olarak aşağıda gösterilmiştir.

Yapılan CS moto conta kaçak testi , sorunsuz

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB
ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96
16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-24 10:53:20
Rapor id : SP302GGC449

Alıcı:	OTOPOİNT	Araç:	34MFE942 - VF1RJA00173356362 - RENAULT Clio 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 22002

HASAR KAYDI SORGU SONUCU

Araç Marka ve Model: RENAULT (OYAK) CLIO EVOLUTION 1.0 TCE X-TRONIC 90

Hasar Tarihi	Hasar Nedeni	Hasar Tutarı

YASAL UYARI: Mesajin icerigi, sigorta sirketleri tarafindan Sigorta Bilgi ve Gozetim Merkezi'ne iletilen sigorta kayitlarindan ibarettir ve sadece bilgi amacli paylasilmaktadir. Icerigindeki bilgiler resmi belge olarak kullanilamaz. Detayli yasal bilgi icin https://sbm.org.tr/yu58

Görsel üzerinde "Araç Marka ve Model" ile belirtilen **"VF1RJA00173356362"** ile sorgulanan aracın geçmiş HASAR KAYDI YOKTUR.

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.

DYNOPLUS - İZMİR YOLU ŞB
ALAADİNBEY MAH İZMİRYOLU CAD CENGİZHAN İŞ MERKEZİ
0(531) 474-91-96
16-HYB-3694

Rapor tarihi : 2025-10-24 10:53:20
Rapor id : SP302GGC449

Alıcı:	OTOPOİNT	Araç:	34MFE942 - VF1RJA00173356362 - RENAULT Clio 2024 Otomatik Benzin - Kilometre : 22002

Araç için görsel bulunamadı.!

Bu raporun tümünde yazılı olan veriler oluşturulurken ERKAKOD BİLİŞİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ firmasına ait "SOEPPRO" Oto Ekspertiz yazılımı kullanılmıştır. Rapor üzerindeki verilerin doğruluğu "Alıcı İsim Soyisim" alanında yazılı olan müşteri ve DYNOPLUS sorumluluğundadır.